## А. С. КРАСИЛЬНИКОВ

Директор Кудиновского гавода «Электроугли»

# ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУГОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ


Утверждено ГУУЗ НКТП СССР в качестве учебника для курсов техминимума

нктп 🚯 ссср

"Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, которое ставит своей целью преодоление нынешних технических норм, преодоление существующих проектных мощностей, преодоление существующих производственных планов и балансов".

и. СТАЛИН

Реценвент Г. Я. Арьякас Редактор доц. Б. М. Тареев Техариеский подактор К. М. Шевелев



Сдано в производство 9 апреля 1936 г. Подписано к печатн 20 апреля 1936 г. Формат бумаги  $62 \times 94^4$ <sub>дв</sub>. Количество печ. листов  $10^4$ /<sub>г</sub>. Колич. бум. листов  $5^1$ /<sub>г</sub>. Учетно-авторских листов 12,03. Количество печ. знаков в І бум. листе 113.052. Энергоредакция № 44/М. Заказ № 488. Тираж 3000. Уполномоченный Главлита № В—38601.

## предисловие

До сего времени производство электрощеток и электроуглей у нас не вполне освоено, несмотря на то, что в СССР разрешены труднейшие технические проблемы в других отраслях промышленности.

Целью настоящей работы является учет наконившегося опыта п систематизация его для того, чтобы сохранить этот опыт и дать конкретное описание электроугольного производства в том виде, как оно поставлено в наши дни.

Нужда в книге, дающей описание производства электрощеток и электроуглей, особенно остро дала себя знать, когда рабочие согласно постановлению правительства СССР приступили к изучению технического минимума по электроугольному и электрощеточному производству, так как в советской технической литературе нет и одной книги на эту тему.

Приношу искрениюю благодарность за просмотр рукопися этой

книгн:

Инж. П. А. Бабынину — начальнику щеточного и злектрографитировочного цехов завода «Электроугли».

Инж. К. М. Вулодимо — начальнику электроугольного и печного пехов завола «Электроугли».

Инж. В. М. Ильгисонис — начальнику опытного деха и общезаводской лаборатории завода «Электроугли».

Инж. С. Г. Шевелевич — заведующему физической лабораторией завода «Электроугли».

Asmop

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

| B  | редислови<br>ведение   | e   | ٠.:              | • •  | • •  |               | · ·  | • . •             | ٠.     | • •   | ٠.                                    | ٠.     |  | ٠.   | ٠.    | ٠.   |                                       | ·       |  |
|--|--|---|------------------|--|--|---------------|------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------|--|------|-------|--|---------------------------------------|---------|--|
|  | пава перв  |   |                  |  |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         |  |
| 1  | . Графит   |   |                  |  | ٠.   |               | ٠.   |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         | . 11   |
| 3  | . Нефтяной ко<br>. Пековый кон   | nc .  |                  | ٠.   |  | ٠.            |      |                   |        |       |                                       | ٠.     | ٠  |      |       | ٠  | •                                     | •       | . 13   |
| 4  | . Анграцис пр  | OHBBO   | потве            | нин  | nii  |               |      |                   |        | •     | •                                     |        | •  | •    |       | •  |                                       | •       | . 14   |
| 5.   | . Сажа   |   | ٠.               |  |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  | : :  | :     |  | :                                     | :       | . 14   |
| 6.   | . Каменноугол  | ьная  | смол             | a.   |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  | :                                     | :       | . 14   |
| 7.   | . Каменноугол  | ьный  | пек              |  |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         | . 15   |
| 3.   | Медный поро  | шок   |                  |  |  |               |      | -                 |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         | . 16   |
|  | Медный пупо  | poc   |                  |  |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         | . 16   |
| 44   | Купоросное   | масло   |                  |  |  |               |      |                   |        |       |                                       | -      |  |      |       |  |                                       |         | . 17   |
| 49   | Цинковая пь  | шь  |                  |  |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       | ٠  |                                       | -       | . 17   |
| 13   | Оловянная п<br>Фтористый 1   | DUID<br>TANKÉ   |                  |  |  |               |      |                   |        |       |                                       | ٠      | •  |      |       |  | ٠                                     | ٠.      |  |
| 14   | Борная кисло   | та<br>терии   | •                |  |  |               |      |                   |        |       | ٠.                                    | ٠      |  |      | -     | ٠  | ٠                                     | •       | . 18   |
| 15.  | Жидкое калп  | PROP (  | Teka             | ٠.,  | -  |               |      | -                 |        |       |                                       | •      | •  |      |       | ٠  |                                       | •       | . 19   |
| 16.  | Парафин .  |   |                  | •  |  |               |      |                   |        | •     | •                                     |        | •  | ٠,   |       | •  | •                                     | •       | . 20   |
| 17.  | Беизол   |   |                  |  |  |               | : :  | :                 | : :    | :     | : :                                   |        |  |      |       | :  | :                                     | •       | . 20   |
|  | ававтора   |   |                  |  |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         |  |
| WRT  | ean <b>i</b>   |   | JUHOL            | шис  | . 00   | cpa           | цап  | щ                 | ry ne  | ,000  | de r                                  | na.    | out                                      | P.I  | ,0,   | L G.   | 101                                   | пы      | 7  |
|  |  |   |                  |  |  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         |  |
| 4  | Эпектроугонг   | TILIA   | TOTTO            | THE CT                                       |  |               | TDIE |                   | A **** | •     |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         | 0.1  |
| 1.   | Электроуголь   | ные і   | издел<br>мате    | nua<br>nua                                   | II I   | IX I          | при  | меи               | ени    | e     |                                       |        |  |      |       | ٠  |                                       |         |  |
| 2.   | Подготовка с   | ухих  | мате             | риал   | пов  |               |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21   |
| 2.<br>3.   | Подготовка с<br>Подготовка с   | ухих<br>вязук   | мате             | веп  | пов<br>цест  | ъ             | : :  | : :               | : :    | :     |                                       | :      |  | : :  | :     | :  | :                                     | :       | . 21   |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.   | Подготовка с<br>Подготовка с<br>Размол<br>Просев   | ухих<br>вязук   | мате             | веп  | TOB<br>Tect  | В.            | : :  |                   |        | :     | <br>                                  | :      |  |      | :     | :  | :                                     |         | . 21<br>. 23<br>. 26   |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.   | Подготовна с<br>Подготовна с<br>Размол<br>Просев<br>Смешение   | ухих<br>вязук   | мате             | веп  | TOB<br>Tect  | В             |      |                   |        |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27   |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.   | Подготовна с<br>Подготовна с<br>Размол<br>Просев<br>Смещение<br>Уплотнение   | ухих<br>вязук   | мате<br>ощих     | веп  | TOB<br>TECT  | В             |      |                   |        |       | · ·                                   |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30   |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.   | Подготовна с<br>Подготовна с<br>Размол<br>Просев<br>Смещение<br>Уплотнение<br>Штамповна  | ухих<br>вязун   | Mate<br>OUUX     | веп  | TOB  | В             |      |                   |        |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 33                                 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.   | Подготовна с<br>Подготовна с<br>Размол<br>Просев<br>Смещение<br>Уплотнение<br>Штамповна<br>Прессовка   | ухих<br>вязун   | Mate<br>DILLUX   | риа:<br>веп                                  | TOB<br>Tect  | В             |      |                   |        |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 33<br>. 35                         |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.   | Подготовка с<br>Подготовка с<br>Размол<br>Просев<br>Смещение<br>Уплотнение<br>Штамповка<br>Прессовка<br>Обжиг  | ухих<br>вязун   | MATE<br>DIQUX    | риа:   | TOB<br>TRECT   | В             |      |                   |        |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 33<br>. 35<br>. 36                 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>10.  | Подготовка с<br>Подготовка с<br>Размол<br>Просев<br>Смещение<br>Уплотнение<br>Прессовка<br>Обжиг<br>Обжиг  | ухих  | MATE<br>DILLUX   | риа:   | TOB  | В             |      |                   |        |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 33<br>. 35<br>. 36                 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>10.  | Подготовка с<br>Подготовка с<br>Размол<br>Просев<br>Смещение<br>Уплотнение<br>Штамповка<br>Прессовка<br>Обжиг  | ухих  | MATE<br>DILLUX   | риа:   | TOB  | В             |      |                   |        |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |  |      |       |  |                                       |         | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 33<br>. 35<br>. 36                 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>10.<br>11.<br>12.                          | Подготовка с Размол Просев Смещение Игамповка Просев Смещение Игамповка Прессовка Обжиг Омеднение Фитиление ава третл  | ухих<br>вязун   | MATE<br>DILLUX   | веп  | TOB<br>ILECT   | В             |      |                   |        |       |                                       |        |  |      |       |  |                                       |         | 21<br>23<br>26<br>27<br>30<br>33<br>35<br>35<br>41<br>48                     |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.                    | Подготовна с<br>Размол<br>Просев<br>Смещение<br>Уплотнение<br>Прессовка<br>Обжиг<br>Омеднение<br>Фитиление<br>ава гретлей и электрор   | ухих<br>вязук<br>   | мате ощих        | веп  | TOB<br>HECT  | В             |      | pou               | 66661  | 561 1 |                                       |        | юде                                      | eth: |       |  | BT.                                   | po      | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 35<br>. 36<br>. 41<br>. 48         |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>112.<br>12.<br>17.<br>113.    | Подготовна с<br>Размол Просев<br>Смещение Уплотнение<br>Птямповка<br>Прессовка<br>Обжиг<br>Обжедение<br>Фитиление<br>а ва трет!<br>Процаводство  | ухих<br>вязук<br>   | мате<br>ощих<br> | pual<br>Ben                                  | TOB<br>TECT  | В             |      | poll              | eeco   |       | тро                                   |        | юдо                                      | ern  | a.    | эле  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ро      | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 35<br>. 36<br>. 41<br>. 48         |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>112.<br>12.<br>17.<br>113.    | Подготовна с<br>Размол Подготовна с<br>Размол Просев<br>Смещение Уплотнение<br>Штамповка<br>Прессовка<br>Обжиг<br>Омеднение<br>Фитиление<br>а в а третрей и влектрор<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство<br>Производство | ухих<br>вязук<br>ь я.<br>(ов<br>анод<br>проя                          | мате<br>ощих<br> | риал   | TOB<br>THECT   | в             | тро  | роц               | eñ     | BH I  | тен                                   | EGN E  | од о | ro   | a.    | эле  | HIII<br>FRT                           | po q    | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 33<br>. 35<br>. 36<br>. 41<br>. 48 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>12.             | Подпотовна с Размол Подпотовна с Размол Просев Смещение Уплотнение Пітамповка Прессовка Обжиг Омеднение Фитиление ава у ретуві и забетро Производство Производство (ПИГ)   | ухих<br>вязук<br>ь п.<br>(ов<br>анод<br>проя                          | мате<br>ощих<br> | риал<br>веп<br>элог                          | TOB<br>THECT   | в             | тро  | <b>роц</b>        | eee    | BH 1  | тен                                   | CNI    | одо                                      | ro   | a     |  | BT.                                   | po po   | . 21<br>. 23<br>. 26<br>. 27<br>. 30<br>. 33<br>. 35<br>. 41<br>. 48<br>. 48 |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>11.<br>2.<br>3. | Подготовна с Размол Подготовна с Размол Просев Смещение Уплотнение Пітамповка Прессовка Обяни Омеднение Фитиление в в и электро Производство (ПИГ) Производство (ПИГ) Производство (ПИГ) производство Производство (ПИГ)   | ухих<br>вязук<br>вязук<br>би<br>анод<br>проя<br>алек<br>светс         | мате<br>ощих<br> | риал веп | TOB<br>HECT  | них<br>элек   | п    | <b>роц</b>        | en     | ин    | тен                                   | GONE   | одо                                      | ro   | 8. FC | эле<br>•                                     | HII                                   | рo      | 211 233 243 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257                          |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 112. 112. 112. 34. 5.                                    | Подготовна с Размол Подготовна с Размол Просев Смешение Уплотнение Штамповка Прессовка Обинг Обинг Обинг Обинг Омеднение Ва и ретрем в насетре (ПИГ) Производство   | ухих<br>вязук<br>би<br>цов<br>анод<br>проя                            | мате<br>ощих<br> | риал веп                                     | пов<br>щест  | них<br>эчек   | п    | <b>роц</b><br>угл | en     | in in | тен                                   | GNI    | од од                                    | ro   | a     | Эле  | HII                                   | ро      | 21 23 26 26 27 30 33 33 35 35 5 36 41 48 48 49 51 66 66 66 66                |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 101. 1. 12. 1. 12. 3. 4. 5. 6.                               | Подготовка с Размол Подготовка с Размол Просев Смещение Уплотнение Пітамповка Прессовка Обниг Омеднение Фитиление ава треттьей и электро! Производство (ПИГ) Производство   | ухих<br>вязук<br>(ов<br>анод<br>пром<br>элек<br>светс<br>угол         | мате<br>ощих<br> | риал веп                                     | пов<br>цест  | них<br>электе | п    | <b>роц</b><br>угл | en     | ин    | тен                                   | EGN S  | зно                                      | ro   | a     | эле<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | рo      | 211 233 243 247 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248                      |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 101. 1. 12. 1. 12. 3. 4. 5. 6. 7.                            | Подготовна с Размол Подготовна с Размол Просев Смешение Уплотнение Штамповка Прессовка Обинг Обинг Обинг Обинг Омеднение Ва и ретрем в насетре (ПИГ) Производство   | ухих<br>вязук<br>(ов<br>анод<br>проя<br>элек<br>светс<br>угол<br>свер | мате ощих        | риал веп                                     | пов<br>щест<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жичес<br>жиче<br>кос<br>жиче<br>кос<br>кос<br>кос<br>кос<br>кос<br>кос<br>кос<br>кос<br>кос<br>кос | в в           | тро  | <b>роц</b><br>угл | en     | ин    | upo<br>reн                            | CAR SE | зно                                      | ro   | a.    | эле  | HII                                   | po<br>a | 211 233 233 247 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248                      |

|   | urp.       |
|---|------------|
| $\Gamma$ лава четвертая. Технологические процессы производства эленгроциеток  |            |
| 1. Общие сведения   | 88         |
| 2. Производство угольно-графитных электрошеток  | 85         |
| 3. Производство графитных электрощеток  | 93         |
| . Производство графитных электрощегок   | 105        |
| з. Производство графитно-медных электрощегок  | 112        |
| 5. Производство медно-графитных электрощеток  | 117        |
| 6. Производство бронзо-графитных электрощеток   | 121        |
| 7. Производство электрографитированных электрощеток   | 129        |
| 8. Производство электрощеток эмульсионным способом  | 129        |
| <ol> <li>Производство броизо-графитных самосмавывающихся подшининнов</li> <li>Производство телефомных мембран</li> <li>Производство колец для угольных регуляторов</li> </ol> | 133<br>134 |
| 4. Производство телефонных цоколей (колодок)  |            |
| 5. Брак при производстве мембран и цоколей и меры борьбы с инм  | 136        |
| 6. Производство коитактов   | 139        |
| 7. Производство микрофонного порошка  | 144        |
| 8. Производство криптоловой крупки  | 146        |
| С лава шестан. Организации рабочего местан стахановские методы<br>овботы в производстве электроугольных изделий   | 450        |
| лава седьмая. Рептабельность в электроугольном производстве   | 455        |
| <sup>°</sup> лававось мая. Справочные спедения по электрощеткам и электро-<br>тлям  |            |
| 1. Технические условия на электрощетки  | 158        |
| 2. Дуговые электроугли  |            |
| 3. Элеитроусли для печей сопротивления  | 168        |
| Олектроусна для почен сопротивления   | 168        |
| 4. Элементные электроугля   | 100        |

## ВВЕДЕНИЕ

Главными потребителями электроугольных изделий являются электромашиностроительные заводы, для которых завод «Электроугли» изготовляет щетки. Слаботочная электроиромышленность применяет электроугольные изделия в виде телефонных мембран, миврофонного порошка, телефонных доколей, различного рода контактов и пр., являющихся деталями разнообразных анпаратов. Автотракторной промышленности электроугольное производство поставляет броп зо-графитные самосмазывающиеся подпипники для автомобильных стартеров и генераторов. Прожекторная, элементная и кинопромышленность снабикается различного рода углями для осветительных, киносъемочных, проекционных и других делей.

Этот перечень только основных потребителей электроугольных изделий говорит о том, какое важное значение имеет для электрификации народного хозяйства Советского союза электроугольная промышленность.

Электроугольные изделия, являясь незаменимыми деталями многообразных электрических мапин и аппаратов, должны производиться в таком количестве и такого качества, чтобы не тормозить развитвя той или нной отрасли народного хозяйства.

План второй пятилетки представляет собой программу завер шения технической реконструкции социальстического народного хозяйства. Одним из важнейших элементов этой технической реконструкции является электрификация. Об этом Ленин сказал: «Если не перевести Россию на иную технику, более высокую, чем прежде, не может быть речи о восстановлении народного хозяйства и о коммунняме. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации ноднять промышленность невозможно» (т. XXV, стр. 490). Так учил Лепин, и мы видим, как с каждым днем под гениальным руководством т. Сталина это учение проводится в жязнь и электрификация Советского союза развивается колоссальными темпами.

Вот почему электроугольная промышленность, участвуя в деле электрификации страны, должна стоять на должной провзводственно-технической высоте. Электрические щетки должны быть хорошего качества, чтобы из-за этой маленькой, по очень ответственной детали не получалось ухудшения работы мощных электрических машин. Потребность страны в электроугольных изделиях превышает производственные возможности завода «Электроугли», а поэтому максимальное использование всех скрытых резервов в электроугольной про-

мышленности является первоочередной задачей стахановского дви-

Бурный рост электромашино- и аппаратостроения предъявляет все большие и большие требования к электроугольной промышленности как поставинку деталей электрических машин и аппаратов. Электроугольная промышленность должна итти в ногу с развитием электропромышленности и в количественном и в качественном отно-

Завод «Электроугия» во второй нятилетке должен дать в три раза больше продукции, чем было дано за первую пятилетку. Отсюда ясны задачи, стоящие перед электроугольной промышленностью.

Рост стахановского движения дал возможность использовать пекоторые резервные мошности завода. Стахановцы — рабочие и ниженеры, -- сосредоточили свое винмание на узких местах в работе завода. Упорным изучением этих узких мест нашли возможность «распінть» нх, вследствие чего производственная мощность завода стала использоваться более полно. Так, в результате развития стахановских метолов работы мельничные агрегаты увеличнли производительность на 70%, а мощность обжигательных печей увеличилась на 25% без лополинтельных затрат. Но это только малая доля того, что можно еще сделать и что должно быть сделано для выявления скрытых пронзводственных возможностей завола.

В развертывании инициативы стахановцев по рационализации производства большую роль сыграло изучение технического минимума,

организованное в 1935 г. для части рабочих завола.

В 1936 г. все рабочие и бригадиры электроугольной промышленности поджим пройти технический минимум по изучению технологического процесса производства вырабатываемых ими изделий. Это паст еще большую возможность проявить техническую инициативу рабочему-стахановцу и на том же оборудовании производить больше изделий, лучшего качества и дешевле.

Нельзя забывать, что бурный рост союзного электромащино- н аннаратостроення ставит перед электроугольной промышленностью Союза пяд новых пеотложных залач по освоению новых типов электроугольных изделий. Эти трудные задачи может выполнить только рабочий хорошо освоивший электроугольное производство.

Производительность труда, качество продукции и ее себестонмость, как и повышение заработной платы, в полной мере зависят от освоения рабочим своей специальности и от правильной организации его рабочего места.

Максимальное использование машинного времени, экономное расходование материала и электроэнергии, снижение брака, умение применнть рационализаторские мероприятия и тем новысить нроизводительность труда-все это доступно только рабочему, который хорошо знает свое дело. А последнее достигается настойчивым, кропотливым изучением своей специальности, повышением своей технической и общеобразовательной грамотности, для чего и вводится технический мишимум. Это особенно важно для электроугольной промышлеппости, так как в Союзе нет нока еще ни одного технического учебпого заведения, которое занималось бы подготовкой квалифицированных рабочих, техников и инженеров для электроугольной промышленности.

Изучение технического минимума должно заложить основу дальнейшего, более углублепного, освоения рабочими техники, дальнейшего повышения технического и общего образования, чтобы скорее достигнуть уничтожения разницы между физическим и умственным трудом. Это—основная цель прохождения технического минимума.

#### PHARA HEPRAS

# сырье электроугольного произволства

Основные сырьевые материалы электроугольного производства следующие: графиты — алиберовский и курейский, коксы — нефтиной и пековый, антрациг, сажа, пек, каменноугольная смола, медный купорос, цинковая пыль, медный порошок, оловинная пыль, серная кислота, фтористый церий, борная кислота, жидкое калиевое стекло и другие материалы. Ниже дается краткое описание физических и химических свойств только этих основных видов сырья, применяемых в производстве электроуглей и электрощеток.

#### 1. ГРАФИТ

На заводе «Электроугли» для производства электроуглей и электрошеток употребляются алиберовский и курейский графиты.

Алиберовский графит — мицерал серебристого белого цвета, он, как и другие сорта графитов, представляет собой разновидность поноогного углевола.

Алиберовский графит относится к крупнокристаллической разновидности графита. Кристаллы этого графита имеют вид весьма тоиких чешуек и очень жирны наощунь. Добывается алиберовский графит в Восточной Сибири.

На завод «Электроугли» алиберовский графит доставляется с Кыштымской (Урал) обогатительной фабрики в измельченном виде, с большим процентом зольности, достигающей в отдельных случаих по 16%, и с большой влажностью.

Технические условия на алиберовский графит следующие:

| 1. | Тонкость помола (крупизна) 250 меш         |
|----|--|
|    | Зольность че выше 5%                       |
| 3. | Влажность не выше 1% Летучих при 300° 0,3% |
| 4. | Летучих при 300° 0,3%                      |
| 5. | Летучих при 800° 1,5%                      |
| 6. | Серы не выше 0,3%                          |
| 7. | Окиси железа 0,1%                          |
| 8. | Хлора отсутствие                           |

Алиберовский графит при прессовке в глухую матрицу при давлении в  $1\,000-2\,000$  кг/см² должен превращаться в сплошной моиолитный блок без трещин.

Эти технические условия поставщиком графитов Союзграфиткорундом не выполняются, особенно в отношении зольности. Между

тем, большая зольность является главным недостатком алиберовского графита, так как для хорошего качества электрощегок и электроуглей требуются малозольные графиты. По имеющимся данным иа заграничных электроугольных заводах ири производстве электрощегок применяются графиты с зольностью не выше 2—3%. У иас же графиты для электроугольной промышленности поставляются с зольностью не ниже 9%.

Для определения влияния зольности электрощетки на изиос коллектора на заводе «Олектроугли» был проведеи следующий опыт: был взят цейлонский (малозольный) графит и искусственно озолеч алиберовским графитом до 4, 8 и 12%. Сделанные из такого озолечного графита электрощетки в зависимости от наличия в щетке золы различно изнашивали коллектор электрической машины. Износ коллектора электрической машины электрощеткой оказался почти прямо пропоримональным наличию золы в носледней.

Зольность графита отрицательно влияет и на электропроводность электрописток и электроуглей. Отсюда поиятно, какое важное значение для электроугольной промышленности в смысле получения изделий хорошего качества имеет малозольный графит. Качество электропеток резко снизилось после 1930 г., когда завод «Электроугли» вместо цейлонского графита с зольностью не больше 2% стал применять алиберовский графит с зольностью не ниже 9%.

Отсюда первоочередная задача для поставщиков алиберовского графита — это то, чтобы они зольность алиберовского графита нау-

чились синжать до 2 - 3%.

Курейский графит (графитит) относится к скрытокристаллической разновидности природного углерода. На этом основании курейский графит по старой терминологии назывался аморфным графитом. Месторождение курейского графита находится на реке Курейке (Северный бассейн р. Енисея). На завод «Электроугли» этот графит доставляется в молотом виде с Красиоярской обогатительной фабрики.

Технические условия на курейский графит те же, что и на графит алиберовский. Этому графиту присущи те же недостатки, которые

имеет и алиберовский графит.

Поэтому перед Главным управлением Северного морского пути в отношении улучшения качества курейского графита стоят те же задачи, которые электроугольная промышленность перед Главнеметом выдвигает в отношении алиберовского графита.

Вопрос об обогащении курейского графита остается открытым до настоящего времени. Фактически завод «Электроугли» получает не графит, а измельченную руду, так как средние результаты анализов для курейского графита за последние годы дают содержание золы до 13% и летучих до 6,5%.

Отсюда-необходимость в обжиге измельченного графита при темпе-

ратуре не ииже 1 000°.

Испытация графитов в заводской лаборатории производятся следующим образом:

 Определение детучих производится по американскому способу (сжигание в платиновом тигле № 7 в течение 7 мип.) 2. Определение зольности — сжигапием в муфельной печи.

 Влажность определяется сушением навески до постоянного веса при температуре 105°.

4. Сера определяется по способу Лунге.

## 2. ПЕФТЯНОЙ КОКС

Нефтиной кокс является чрезвычайно важным сырьем для производства электроуглей и электрощеток. Нефтиной кокс получается из нефти и по своей природе представляет почти беззольный материал. Сопержание золы в этом коксе обычно бывает не выше 0.3%.

Нефтяной кокс, главным образом, идет для производства осветительных электроуглей, где зольное сырье неприменимо, так как минеральные примеси, находищиеся в составе золы, могут дать нежелательное окрашивание пламени осветительных электроуглей. Кроме того, наличие в электроуглях значительных количеств золы обусловливает неспокойное горение.

Завод «Электроугли» получает нефтяной кокс из Баку (завод им.

Вуденного), Грозного и Туапсе.

Технические условия на нефтяной кокс следующие:

- 1. Содержание летучих не выше . 4% 2. Содержание влаги не выше . . . 0,2%
- Содержание зоды не выше . 0,3%
   Содержание серы не выше . 0,5%
   Размер кусков кокса максимум 400 м.ж.
- Базмер кусков кокса максимум 400 мм
   Размер кусков кокса минамум 25 мм
- Мелоче от 1 до 25 мм 8% и мельче 4 мм 1%.
   Содержание песка не попускается; куски кокса не должны иметь пенкообразную поверхность

Нефтяной кокс должен быть однообразным, чистым, без посторонних примесей.

Строение кокса должно быть мелкопористое, без образования илотной черпой корки.

Завод «Электроугли» в своем производстве предпочитает примсиять

бакинский нефтяной кокс по следующим соображениям:

Бакинский кокс более однородей, и куски его обычно не превышают размера детской головы, тогда как грозненский нефтяной кокс неоднородей и слишком порист. Куски его достигают размеров большим плит, имеющих большую пленку и рыхлый поверхностный слой.

Различить эти два сорта пефтяного кокса друг от друга можно по цвету. Бакинский кокс — светлостальной, а грозненский имеет тем-

ный цвет с блестящим металлическим оттенком.

При приемке нефтяного кокса применяются те же методы испытания, что и при приемке графитов.

#### з. нековый кокс

Пековый кокс применяется в качестве основного сырья для производства некоторых электроугольных изделий слаботочной промыш ленности. Он должне быть темпосерого цвета и мелкозернистого строения, получается путем коксовыши каменноугольной смолы при темпосерого.

пературе 900-1 000° и принимается по следующим техническим усло-BRAM.

> 1. Зольность не выше . . . . 0.3% 2. Летучих не выше . . . . 3% 3. Влаги ве выше. . . . . 0.5%

Пековый кокс испытывается на определение содержания: золы нетучих и влаги.

## 4. АНТРАПИТ ПРОИЗВОЛСТВЕННЫЙ

Антрацит представляет собой твердый ископаемый уголь черного цвета с сероватым оттенком; содержит большое количество углерода.

Антрацит применяется как основное сырье при изготовлении микрофонного порошка. Для этих целей антрацит берется исключительно из піахты им. Войкова, из пласта 2/5-КУ.

## 5. САЖА

Сажа вырабатывается из так называемого зеленого масла минерального происхождения в специальных печах при недостатке воздуха путем выжига этого масла. Сажа поставляется Кудиновским сажевым заводом, который до 1933 г. входил в состав завода «Электроугли».

Сажа иля электроугольной промышленности поставляется по следующим техническим условиям:

- 1. Содержавие летучих веществ не выше 3%
- 2. Содержание волы не выше 0,1%
- 3. Содержание влаги не выше 0,75%
- 4. 1 : сухой сажи должен ванимать объем не более 10 см8 5. 1 г сажи в бензине "калоша" после 15 мин. осиждения должен ванимать объем не менее чем 30-45 см3
  - 6. Сажа должна просенваться через сито 18 меш.

Испытание сажи производится на определение: процентного сопержания летучих, зольности, серы, влаги и объемного веса,

#### 6. КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СМОЛА

Каменноугольная смола применяется в качестве связующего вепества в произволстве электроуглей и представляет собой смесь твердых и жидких углеводов, получающихся в начестве побочного пролукта при коксовании углей. Связующая или цементирующая способность каменноугольной смоды характеризуется выходом из нее спекающего кокса, что в свою очерель зависит от качества ланного сорта каменного угля.

Каменноугольная смола представляет собой густую, жидкость цвета от темнокоричневого до черного с характерным запахом. Удельный вес выше единицы и дежит в пределах от 1.12 до 1,28.

Химический состав каменноугольной смолы зависит от сорта каменного угля, подвергающегося коксованию. Выбор той или иной смолы имеет решающее значение для электроугольного производства. Нижеприведенная таблица указывает на различие в смолах разного происхождения:

| Какого завода<br>смола                                    | Удельная<br>визкость<br>при 80° | Удельный<br>вес при 15°      | Свободный<br>угаерод в %      | Выход кокса<br>в %      | Зольності<br>в %             |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Щербиновского<br>То же<br>Новокадиевско. о<br>Герловского | 1,27<br>1,37<br>1,32<br>2,15    | 1,16<br>1,17<br>1,18<br>1,25 | 4,34<br>3,74<br>5,93<br>12,94 | 13,70<br>12,26<br>15,97 | 0,06<br>0,04<br>0,05<br>0,07 |

Примечание. Вязкость определяется вискозиметром Энглера с отверстием в 5 мм.

Из этой таблицы видно, что каменноугольные смолы Щербиновского и Новокадиевского заводов по своим свойствам близки друг к другу. Смола Горловского завода имеет резкое отличие от смолы шербиновской и новокалиевской.

В настоящее время завод «Электроугли» в качестве связующего применяет каменноугольную смолу только Щербиновского завода. Все рецентуры электроугольных изделий и расчеты на усадку их после обжига сделаны исключительно в отношении щербиновской каменноугольной смолы. По данным, имеющимся на заводе, в 1930 и 1931 гг. на завод «Электроугли» вместо щербиновской каменноугольной смолы без предупреждения начала поступать горловская смола. Такая замена сразу же сказалась на увеличении брака в огромных размерах

В настоящее время на каменноугольную смолу имеется общесоюзный стапдарт ОСТ 3737, и завод получает эту смолу по следующим техпическим условиям:

- 3. Содержание влаги не более . . . . . . . 0,5%
  4. Содержание свободного углерода не более . . 12%

Испытание каменноугольной смолы производится на определение: удельного веса, содержания воды, золы и свободного углерода.

#### 7. КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕК

Каменноугольный пек в производстве электроуглей и электрощеток, так же как и камепноугольная смола, применяется в качестве связующего.

Каменноугольный нек представляет собой темную твердую или полутвердую массу и получается из каменноугольной смолы после ее перегонки.

Каменноугольный нек вырабатывается двух видов — срединй и мягкий. В электроугольной промышленности применяется в качестве связующего средний нек, технические условии на который по всесоконому стандаюту ОСТ 5690 следующие:

- 1. Температура размягчения . . . . . . . . . . . 65 75°
- 4. Содержание свободного углерода не свыше . 32%

Испытание каменноугольного пека производится на определение: температуры размягчения, содержания детучну веществ, золы и сво болного углерода.

## 8. МЕННЫЙ ПОРОШОК

Медный порошок является основным сырьем для производства бронзо-графитных самосмазывающихся подшинников, применяемых в автотракторной промышленности. Кроме того, этот порошок нрименяется для производства пветных шеток и шеток марки М-1 и М-4.

Медный порошок импортируется из-за границы, так как в Совет-

ском союзе производство этого порошка пока еще не освоено.

В настоящее время работа по освоению производства медного порошка, нужного электроугольной промышленности, пошла довольно быстрыми темпами, и в недалеком булушем завод «Эдектроугли» перейдет на союзный медный порошок.

Медный порошок получается из-за границы по следующим техпи-

ческим условиям:

1. Содержание меди в порошке должно быть не менее 98,5%

2 Олово, мышьяк, свенец и железо допустимы только в виде следов

3. Содержание висмута недопустимо даже в виде следов

4. Содержание влаги и посторониях не растворимых в кислоте примесей в виде иства, грязи и т. п. абсолютно недопустимо

5. Тонкость помода медного порошка — порошок должен проходить без остатка

черев сито 250 меш

6. Порошов должен прессоваться без предварительной термической обработки

7. Порошок должен быть блестящим или яркорозового цвета красной меди

8. Объемный вес порошка должен находиться в пределах от 1,5 до 1,7

9. При хранение порошка не в герметически закрытой таре при компатной темпоратуре он не должен окисляться в течение двух недель

Испытание мелпого порошка производится на определение содержания: меди, олова, мышьяка, сурьмы, свиппа, железа, висмута, влаги и посторонних не растворимых и растворимых в кислоте и в воде примесей. Кроме того, определяется объемный вес медного порошка.

При испытании медиого порошка пеобходимо обращать особенное внимание на прессующуюся способность его, так как это свойство порошка имеет решающее значение при производстве изделий. Испытание прессующейся способности медного норошка производится следуюшим образом:

а) Спрессованный на гидравлическом прессе блок толиципой в 15 мм при давлении на него, равном 24 кг/мм2, не должен обпаруживать

как наружных, так и внутренних трешии и расслоин.

б) Спрессованные из медного порошка образцы толщиной в 4 мм при указанном в пункте «а» давлении должны иметь сопротивление раздавливанию не менее 18 кг/мм2.

Площадь поперечного сечения опытных образцов не должна пре-

вышать 50 мм<sup>2</sup>.

## 9. МЕДНЫЙ КУПОРОС

Медпый купорос представляет собой сернокислую медь, кристалнизирующуюся водой.

| Ì | Г·** ГУЕЛИЧЕАЯ     | T |
|---|--------------------|---|
| 4 | MAX + Tx. MHECKING | ı |
| d | # MERINOTERA COOP  |   |

Медимй купорос в электроугольной промышленности является одним из основных видов сырья в производстве медио-графитовых электрощеток. Принцип применении: кислый раствор медиого купороса подвергается взаимодействию пинковой пыли в смеси с графитом. В результате получается медио графитная масса, идущая на производство медпо-графитных электрощеток. Кроме того, медиый купорос употребляется для гальванического омеднения электроуглей и электро-

Согласно стапдарту ОСТ 564 технический медный купорос для производства электроугольпых изделий поставляется по следующим техническим условиям:

| 1. | Содержание меди (Сп) не менее 24,5% или со- |
|----|---|
|    | держание CuSO4. 5 H2O не менее 96.2%        |
| 2. | Желева не более                             |
| 3. | Мышьяка не более                            |
|    | Кислотность не более 0,50                   |
|    | Нерастворимого остатка не более 0,2%        |
| 6. | Гигроскопической влаги                      |

Испытание медного купороса производится на определение содержания: нерастворимого остатка свободной серной кислоты, меди, железа и мышьяка.

#### 10. КУПОРОСНОЕ МАСЛО

Купоросное масло, или крепкая серная кислота, получается путем уваривания технической серной кислоты. В электроугольном производстве опо применяется при изготовлении медпо-графитной массы и электролита для гальванического омеднения электроуглей и электроцеток.

При производстве медпо-графитной массы раствор медного купороса подкисляется серной кислотой с целью получения водорода в момент смешнвания этого раствора с цинковой пылью. Выделяющийся водород, являясь весьма энергичным восстановителем, прецятствует окислению меди, получаемой из медного купороса. Более подробно об этом будет сказано в разделе о производстве медно-графитных щеток. Купоросное масло принимается заводом по следующим техническим условиям:

| 1. Уледыный вес                |  |  |   | 1,828-1,833 |
|--------------------------------|--|--|---|-------------|
| 2. Содержание моногидрата меди |  |  | • | . 92,5%     |
| 3 Солержание железа не более . |  |  |   | . 0,6%      |
| 4. Содержание мышьяка не более |  |  |   | . 0,02%     |
| 5. Содержание твердого остатка |  |  |   | . 0,2%      |

# 11. ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ

Цинковая пыль представляет собой тонкий серый порошок и является продуктом дестилляции цинка без доступа воздуха.

Качество цинковой пыли имеет большое значение при производство медно-графитной массы. Скорость реакции образования этой массы кроме температуры зависит еще п от степени измельчения цинковой имли, а поэтому крупизна се должча быть точно оговорену в технических условиях.

Крупные ципковые частицы, обволакиваясь выделяющейся из медного купороса медью, не вступают в реакцию с последним и таким путем попадают в медно-графитную массу. При обжиге медпо-графитных плит, спрессованных из медпо-графитной массы, оставшийся в последней цинк окисляется. Окись пинка в готовых злектрощетках бывает видва в виде белых включений; такие электрощетки бракуются, так как окись цинка действует вредпо на коллектор электрической мапины.

Ципковая пыль принимается по следующим техническим условиям:

Цинковая пыль должна проходить через сито 140 меш с остатком не выше 0,5%-

2. Активного, т. е. металлического, цинка должно быть не менее 90%

3. Железа не более 0,3%

4. Нерастворамого остатка в авотной кислоте не более 0,3% (олово, сурьма)

Цинковая пыль должпа быть абсолютно свободпа от минеральных примесей. В нерастворимом остатке не допускается присутствия песка. Браковочный предел на песок устанавливается в 0.05%.

Цинковая пыль испытывается на активность посредством разложения железо-аммиачных кваснов, а на механические примеси и песск — путем растворения павески ципковой пыли в азотной и соляной кислотах и прокаливанием остатка.

## 12. ОЛОВЯПНАЯ ПЬІЛЬ

Оловянная пыль применяется в качестве основного материала при производстве самосмазывающихся подшиппиков и пветных электрощеток.

К оловянному порошку предъявляются следующие технические условия:

1. Оловянная пыль должна проходить без остатка через сито 200 меш.

2. Полное отсутствие механических примесей — грязи, песка

 Солержание одова доджно быть не менее 99,5%
 Взятая проба под микросковом доджна иметь однородную и равномерную по величие зерен микроструктуру.

При приемке оловянной пыли она испытывается па содержание процента олова, мехапических примесей и тонкость помола.

## 13. ФТОРИСТЫЙ ЦЕРИЙ

Фтористый церий является очень важным сырьем при производстве прожекторных и осветительных электроуглей, так как он обладает свойством давать иптепсивное излучение при накаливации.

Фтористый перий пока что импортируется. Производство этого сырья в Советском союзе в опытном порядке уже освоено, и в ближайшем времени можно будет перейти на союзный фтористый церий, так 
как онытные партни электроуглей с союзным фтористым перием показани хорошие качества. Ниже приводятся технические условия па фтористый церий союзного производства:

- 1. Технически частый прокаденный порошок фтористого дерия должен проходить через сиго 175 м m
  - 2. Содержание растворимых в воде солей не должно превышать 0,5%

з. Соли серной, фосфорной и соляной кислот допускаются в виде следов. а кремневой кислоты по 1%. Содержания песка не допускается

4. Присутствие щелочиых солей совершенно недопустимо

5. Фтористый церяй не должен содержать соединений, разлагающих или вступающих в реакцию с капийным жидким стеклом с выделением свободной кремнекислоты или не растворимых в воде силикатов. Прокаленный до 800° фтористый дерий не нолжен спекаться. Замещанный на кадейном жедком стекле фтористый церий должен образовать ровное пластичное тесто, которое не должно свертываться и высыхать на воздухе при комнатной температуре в течение 2 час.

6. Содержание взвести не должно вревышать 1%

- 7. Перия в перерасчете на окись должно быть ис менее 43 45%
- 8. Сумма реаких земель также в пересчето на окись должна быть не менее 80%

9. Насыпной вес 1.8 - 2,1

10. Истинный удельный нес 5.8-6.0 11. Потери при прокадивании не выше 12%

Фтористый церий испытывается на определение процентного содержания: суммы окиси редких земель, кальция, церия, растворимых в воде солей. Кроме того, определяется удельный вес и объемный вес Фтопистого перия.

## 14. БОРНАЯ КИСЛОТА

Борная кислота имеет вид твердых, блестящих, белых и жирных наошупь чешуек.

Она служит присадкой при изготовлении осветительных углей, так как препятствует плакообразованию во время эксплоатации электроуглей и, образуя во время обжига этих изделий бораты железа, алюминия и кремния, закрепляет последние более равномерно во всей массе изделий.

#### 15. ЖИЛКОЕ КАЛИЕВОЕ СТЕКЛО

Жидкое калиевое стекло есть калийный силикат, получаемый сплавлением кварца (песка) с углекислыми щелочами; раствор калиевого стекла в воде собственно и называется жидким стеклом.

Жилкое калиевое стекло применяется в электроугольной промышленности исключительно для фитиления осветительных электроуглей.

Одно из главных условий, предъявляемых к жидкому калиевому стеклу. — это, чтобы в нем не было натриевых солей, так как последние окративают пламя вольтовой дуги,

Жилкое калиевое стекло должно храниться в хорошо закрытой таре, так как углекислота воздуха разлагает жидкое стекло с выделением свободной кремнекислоты, в результате чего жидкое стекло твердеет и становится не годным для использования в производстве осветительных электроуглей.

Технические условия на жидкое калиевое стекло:

- 1. Свободной щелочи не более 0,5 1%
- 2. Железа в виде окиси не более 0,5%
- 3. Полное от утствие свободной кремневой кислоты

4. Плотность по Боме 32°

5. Натрия допускаются только следы

6. Отношение количества связанной щелочи и кремнекислоты (K2O:SiO.) должно быть не ниже 1:1.5

Жилкое калиевое стекло испытывается на содержание: свободной шелочи, кремнекислоты, общей щелочности (свободной и связанной).

#### 16. ПАРАФИН

Парафии представляет собой смесь углеводородов и добывается из пефти. По виешиему виду парафии — белая, твердая, прозрачная масса без запаха и вкуса, жирная наощунь.

В электроугольной промышленности парафин примеияется для

пропитки элементных электроуглей.

От парафина требуется чистота и нейтральность. Точка плавления  $50^\circ$ 

#### 17. BEH30JI

Вензол является органическим соединением — углеводородом Представляет собой бесцветную с ароматическим запахом жидкость, Вензол получается перегонкой из каменноугольной смолы.

В электроугольной промышленности бензол, так называемый сырой бензол, применяется в качестве растворителя смолы и пека.

Технические условия, предъявляемые к сырому бензолу, сле-

- 1. Полное отсутствие воды, а также нафталина
- Иря возгожка до 150° в дествляятор должно перейти не менее 85% жилкости о объему. Остат к — темная, густая, смолообразная жидкость, не твердеющая при омизткой температуре
  - 3. Полное отсутствие грязи и прочях механических примесей
  - 4. Удельный пес около 0,90 при 15°

#### PHARA BTOPAS

# основные операции производства электроугольных изделий

## 1. ЭЛЕКТРОУГОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Электроугольная промышленность производит разнообразный ассортимент изделий, являющихся деталями машин и аппаратов большого количества отраслей промышленности и известных под общим названием электротехнических углей. Электрические машины, автомобили и тракторы, телефон и радио, паровые турбины, гальванические элементы, прожекторы, авиация, кино и целый ряд различных отраслей промышленности являются потребителями электроугольных изпелий.

Изделия электроугольной промышленности можно разделить на

четыре основные группы:

Перван группа — электроугли для: а) осветительных целей — прожекторные, киносъемочные, кинопроекционные, светокопировальные и пр.; б) угли для термических целей — сварочные и угли печей сопротивления; в) элементные угли для разнообразнейших гальванических элементов.

Вторая группа — щетки для электрических машин: генераторов и моторов. Электрощетки, являясь деталью электрических машин и осуществияя собой подвижный контакт, отводят электрический ток с вращающихся частей динамомашин во внешнюю цепь, или, наоборот, электрический ток линии через неподвижные электрощетки поступает на вращающиеся части электромашин.

Третья группа — электроугольные изделия для слаботочной аппаратуры, как-то: угольные мембраны, микрофопный порошок, аноды

для радиолами, контакты для автоблокировки и пр.

Четвертал грунпа — самосмазывающиеся подпинники из пористого металла для стартеров, генераторов и магнето тракторов и автомобилей.

# 2. ПОДГОТОВКА СУХИХ МАТЕРИАЛОВ

Углеродистые материалы перед употреблением в производстве подвергаются предварительной обработке. Эта предварительная обработка, или, как ее называют, нодготовка сырья, имеет очень важное значение для получения электротехнических углей хорошего качества.


Поэтому на операциях предварительной обработки углеродистого

сырья необходимо остановиться подробно.

а) Дробление. Первой операцией подготовки сырыя является дробление. Эту операцию проходит то углеродистое сырье, которое прибывает на завод большими глыбами, как, например, нефтяной кокс,

антрацит, пековый кокс и пр.

В результате дробления большие куски сырья измельчаются до размеров куриного яйца, что нает возможность загружать это сырье в узкие, по высокие шамотные тигли, в которых сырье подвергается второй операции подготовки сырья - кальцинации. Пробление углеродистого сырья производится при помощи машин, носящих название дробилок. На электроугольных заводах примеияются щековые дро-



Фиг. 1. Шековая дробилка.

былки Блека (фиг. 1); в пих куски углеродистого сырья подвергаются сжатию между двумя щеками. Одна щека — неподвижная — соединена со станиной машины, друган же имеет колебательное движение около точки, где она соединела шарпирно со станиной. Сырье загружается в верхнюю часть пространства, образованного щеками и корпусом. Величина кусков углеродистого материала зависит от ширины шели, которая образуется между щеками дробилки.

б) Кальцинация. Цель кальцинации или прокалки углеродистого сырья: 1) удалить влагу; 2) удалить летучие; 3) избежать при обжиге готовых изделий пежелательных деформаций, сопровождающихся появлением в изделиях трещин, вздутий и разрывов; 4) сделать сырье

легче поддающимся размолу.

Если в производство пустить некальцинированный углеродистый материал, то сохранившаяся в этом сырье влага обволакивает зерна углеродистого материала, например, нефтяного кокса и, таким образом,

затрудняет перемешивание его со связующими, что отражается на уменьшении механической прочности электротехнических углей, так как в присутствии влаги кокс, образующийся из смолы во время обжига, не создает сплошной коксовой решетки.

Использование в производстве некальцинированного сырья вредно еще и тем, что часть летучих веществ выделяется при температуре от 300 и до 1 000°, а иногда и выше, что вызывает деформацию уже затверлевших изделий, и таким образом изделия рвутся, в иих появляются трешины. Трещины образуются еще и потому, что применяемый в произволстве электротехнических углей нефтяпой кокс на нефтегазовых заводах получается при температуре 700°, а обжиг готовых изделий происходит при 1 480°. Если пустить в производство некальцинированный нефтяной кокс, он подвергается сильному сжатию, от большой усалки излелия деформируются. Поэтому целесообразно нефтяной кокс предварительно перед пуском в производство кальцинировать при температуре 1 480°. Кальцинация производится в печах Менлгейма в шамотных тиглях. Кальципированный нефтиной кокс подвергается обжигу в готовых изделиях вторичио при той же температуре, т. е. при 1 480°, при этом большим деформациям он пе подвергается, и готовые изделия не разрушаются.

Кроме сказаиного о певозможности применения в производстве сырого углеродистого сырья необходимо еще отметить, что пекальцинированное сырье размалывается довольно трудно; так, например, при работе с сырым нефтиным коксом паровые мельницы снижают

свою производительность процентов на 30.

Кроме пефтяного кокса кальцинации подвергаются и другие углеродистые материалы. При кальцинации углеродистых материалов зольность несколько увеличивается за счет удаления летучих, так как с угалением летучих увеличивается относительный вес золы.

Третье основное углеродистое сырье, применяемое в электроугольном производстве, — сажа в настоящее время не кальцииируется, но раньше сажа подвергалась кальцииации, причем под кальцииацией сажи попимался обжит смеси ее со смолой.

Сажа перед пуском в производство уплотилется на бегунах, что дает больший насыпной вес последией. Неуплотиенная сажа, как более легкая из веех составных частей, при смешении всегда находится наверху и плохо перемешивается с другими компонентами. Сажа уплотияется при температуре 80—90°.

Раиьше при уплотнении сажи применялся бензол, который в конце


операции уплотнения сажи удалялся из последней.

Опыт показал, что бензол при уплотпении не дает никакого эффекта, и в последнее время от применения бензола при уплотнении сажи отказались. После обработки на бегунах в течение 1 часа сажа увеличивает свой насыпной вес в 3—4 раза и считается готовой к производству.

## 3. ПОДГОТОВКА СВЯЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Электроугольная промышленность долго не могла подобрать хорошего связующего вещества для производства электротехнеческих углей. Раньше в качестве связующих материалов применялись патока, сахарный сироп и пр. В середине XIX столетия в качестве связующего стали применять каменноугольную смолу. Прежде чем пустить каменноугольную смолу в производство, из нее путем препарации в особой герметически закрытой реторте, подогреваемой голым огием, удаляется влага и часть летучих веществ. Реторта соединена с холодильником, куда собираются все отгоны при препарировании смоды.

Первым из каменноугольной смолы выделяются вода, потом легкие погоны — бензол и его производные—и, накопец, нафталин и его производные. При препарировании смолы отгоны имеют температуру 217—220°, а температура готовой препарированной смолы равичется




Фиг. 2. Кривые режима препарации.

260— $270^\circ$ . Удалением легких и частично средних масел создается необходимая вязкость препарированной смолы — в 2— $2.5^\circ$  по Эпглеру прн  $80^\circ$ .

Требования, предъявляемые к связующим веществам в электроугольном производстве, следующие: 1) они должны обладать цементирующей способностью в сыром (зеленом) угле — при небольшом изгнбе сырого угля последний не должен давать трещия; 2) максимальный выход из связующих (в данном случае каменноугольной смолы) спекающегося кокса. Так, препарированияя щербиновская смоля, применяемая заводом «Электроугли» в настоящее время, при тигельпой пробе дает выход кокса коколо 15%, а остальные 85% удаляются в виде летучих. Выход кокса из смолы при обжиге изделий в печах Мендгейма увеличивается до 23%. Увеличенный выход кокса увеличивает цементацию электроуглей. Проведенные опыты препарации пербиновской смолы дают следующую картину процессов, происходящих при препарации смолы. При температуре смолы в 100° начинает отходить вода, причем этот отход продолжается до повышения температуры смолы до 202°, при этом температура отгона не только не повышается, но даже понижается до 90° (фиг. 2).

При 202° отход воды прекращается, и начинают отходить легкие и средние погоны. При повышении температуры смолы до 250—255° температура отгонов повышается с 90 до 190°, т. е. на 5° повышения температуры смолы температура отгонов повышается на 100°, т. е. в 20 раз больше, что объясняется тем, что температура отгонов, следующих за водой, лежит в пределах от 90 до 190°. А так нак в топке реторты температура довольно высокая, то температура указанных оттонов повышается очень быстро.



Фиг. 3. Кривая изменения вязкость при препарации.

Дальше соответственно повышению температуры смолы с 255 до  $275^{\circ}$  температура отгонов повышается с 190 до  $240^{\circ}$ .

В этот момент отходят сначала только средние и частично тяжелые погоны, а затем приэтой температуре начинают снова появляться образования легних погонов. Наступает «провал». Препарация смолы после первого провала считается законченной, что соответствует температуре смолы приблизительно 275°.

В связи с появлением провалов в процессе препарации смолы, т. е. появлением при более высокой температуре смолы легиих масел, пе соответствующих этим смолам, стоит и визкость препарированной смолы. Кривал фиг. 3 свидетельствует также о провалах в вязкости смолы в процессе ее препарации. Так, визкость смолы сохраняется одной и той же в интервале от 90 до 110°, в интервале от 110 до 205° вязкость смолы падает с 1,9 до 1,7, а с 210 до 240° вязкость смолы опять повыщается с 1,7 до 1,9 по Энглеру.

Второй вид связующих, применяемых в настоящее время в производстве электроуглей, — это каменноугольный пек — остаток смолы

после препарации ее при температуре 300—360°. Это так называемый средний пек. Нек повышает цементирующую способиость смолы при добавлении к последней. Смесь пека со смолой в качестве связующих придает электроугольным наделиям большую механическую прочность, чем связующие в виде одной лишь смолы. Для пронзводства электроуглей нельзя применять в качестве связующего одни пек, так как масса нолучается очень вязкой, и горизонтальные прессы при максимальном давлении в 400 ат пе прессуют изделий, сделанных на связующим из одпого пека. Кроме того, куличи, сделанные из массы, связующим материалом которой является только чистый пек, после некоторого лежании рассланваются.

Пек благодаря присущей ему текучести в твердом состоянии обвалакивает посторонине части, с которыми он соприкасается. Поэтому пек легко подвержен засорению, и, чтобы в производстве иметь чистый, не загрязненный пек, необходимо его перед употреблением переплавить. Пон переплавке посторонине примеси осепают на ппо. в резуль-

тате чего пек освобождается от этих примесей.

Качество связующего онределяется содержанием в нем коксующегося углерода. Чем больше последнего, тем лучше связующее. Лучшим связующим является мягкий камениоугольный пек, в котором содержание коксующегося углерода доходит до 25%, но употреблять в качестве связующего чистый мягкий пек в производстве электроуглей можио только, как было указано выше, при условии, если горизонтальные прессы могут дать давление выше 400 ам. В противном 
случае угли не спрессуются. При производстве некоторых марок цеток 
п слаботочных изделий, прессуемых па вертикальных прессах 
в закрытую матрицу, в качестве связующего применяется чистый 
пек.

Из каменноугольных смол больше всего выхода коксующегося углерода дает щербиновская смола, которая на заводе «Электроугли» и употребляется в качестве связующего. При производстве электроуглей хорошим связующим является смесь из камениоугольной щербиновской смолы и камениоугольного нека, взятых в определенных пропорциях.

Подобиая смесь, называемая смолопеком, нашла большое применение в качестве связующего, так как она обладает положительными свойствами щербиновской смолы при отсутствии отрицательных свойств камениоугольпого пека.

#### 4. РАЗМОЛ


Размол углеродистого сырья, применяемого в электроугольном деле, производится на мельницах. Эти мельницы бывают шаровые,

трубчатые, с жерновами и др.

Принции действия шаровых мельниц (фиг. 4 и 5) основан на том, что при вращении барабана мельницы находящиеся впутри него шари также вращаются и дробят матернал, находящийся в барабане вместе с шарами. Размолотый матернал выходит из мельницы через сита. Нередко применяются шаровые мельницы с автоматической загрузкой. Автоматическая загрузка уреличивает производительность шаровых мельниц, не ухудшам качества размола.

Шарм в нельширах для углеродистого сырья применлятся на миткого железа, тек или это перти поддалтся сырее измосу в еще разрушают броите вельница. Это чесьме важне, так как легие замещить напошенные шары, чем броите мельшица, следанную на мартандовистой стали. Попавшее в сырье мелено от износа шаров удаляется при номини магнитемх сепараторов. При пропускавия размолотого сырья через магнитимй сепаратор в сырье остивтся железа но более 0,1%. что практически не влияет на качество паделий.

Существенное двачение эмеет быстрота працинии. При очень быстром правований благодами дентробезеной слав пары могут быть



Фиг. 4. Шаровые мельницы для размола углеродистого сырья.


приматы крепко к броме, тогда они делакого неподвижными относительно броми, и размом прекрыпцатта. Число оборотом мельнацы, при котором получается чаксимальная производительность последнай, определяются следующей эмпирической формулий;

$$n = \frac{32}{71}$$


где n— число оборотов мельницы в минуту; D— внутренний драметр шаровой мельницы в метрах.

## 5. ПРОСЕВ

Для получения различного по степени намельчения (прушиния) помож устеридостиго жатериала в шаровых мельницах применяются сиго. Это не достигается в просения через святки Исеа (фиг. 6 в 7), примениемые в электроугольном производстве.



Фиг. 5. Устройство



шаровой мельницы.

Кин правило, сырве после размода просезнается на сеплих Ясса, и между честом меш (т. с. отверстий на лицейный двайм) слу мельницы и свт селдки онытики путем установаены следующие соотволения: 200/175: 143/80: 143/50.

Следует отдетоть, что вимортные сата 175 меня и сита соющного производства 145 меня, котя в имеют различное моличество отверстий на пилейный дайм, так не менее, илот осин и тот сис помол. Это объещения учи, что соящение пата 143 меня далакотся на бодие тодстой приводока, чей пошпорущие свуз 175 меня, а это спалывается на величные отверстий сит.




Фиг. 6. Сеялка типа Ясса,


При произнологое влектроугольных наделий большое значение имеет грануляционный состав раздолютого сыры, т. е. соотвоновления солоржаний помолов различных фракций. Лучшим качеством отночаются то влектроугольных изделия, которые наготовлены на смеси разных номолом, так как это дает наделие, по структуре более плотное и дучшее и отношение влектрических и механических свойств изделий. Соотношение в смесе разных помолов устанавливаются отнутым путем.

#### 6. СМЕШЕНИЕ


Электроугли автотовляются на шихты, состоящей на размолотых комполектом. Целью операции смещения наимется: но-перных, полуанть однородную по сноей структуре угольную массу и, по-нгорых, пастышее ванедую крупцику сухих порошком обходымилисты; свилующами в тее самым обоспецить хорошую мехацическую прочисств электроуглей. Смешение ведется в мешалке, изображенной на фиг. 8 и 9.



Сначала в течение 30 мин. перемешиваются сухие порошки для получения гомогенной (однородной) смеси. В то же самое время шихта нагревается до температуры 80—90° С, поскольку мешалки снабжены паровыми рубашками.



Фия. в Монцова. Вадиа зимебразная архимоправсе допоста.



Фиг. 9. Месанта Керпер-Пфиладерер, Винимей ина, приниса напрага.

Подогрев сухих порошков является обязательным. В противном случае горячая смола, введенная в холодные порошки, во время смешения образует комочки с сердцевиной из сухих порошков, а это сильно симкает качество изделий.

Связующие пеобходимо вливать в мешалку по всей поверхности порошков, что способствует лучшему смешению. Вливание связующего в одно место педопустимо, так как при этом смола с порошками равномерио пе перемешивается, что ведет к образованию слоистости при обжиге изделий.

При применении в качестве связующего смеси пека вместе со смолой связующее вливается не сразу, а в два приема. Спачала в мешалку вливается половина связующего и перемешивание продолжается 5—10 мнн., и уже после этого в мешалку вливается вторая часть связующего. Такой способ перемешивания связан с большей вязкостью смолопека, чем чистой смолы. Перемешивание происходит в закрытой мешалке, чем достигается перемешивание смеси в своих испарениях, и этим создается большая пластичность электроугольной массы,

Для того чтобы получить однородную массу, операция смешения должна продолжаться не менее 1 часа.

Смешение производится в мешалках фирмы Верпер-Пфлейдерер при помощи двух Z-образных лопастей со скоростью вращения одной лопасти 8 и другой 16 об/мян. Недостатком мешалок фирмы Вернер-Пфлейдерер является то, что в цих масса плохо перемешивается в углах мешалик.

#### 7. УПЛОТНЕНИЕ

После обработки угольной массы в мешалках она поступает для дальнейшей обработки на бегуны (фиг. 10 и 11). В результате обработки угольпой массы па бегунах она уплотняется, почему, во-первых, удаляется воздух из массы, во-вторых, повышается удельный вес массы и, в-третьих, угольная масса делается более пластичной.


Время обработки массы на бегунах продолжается от одного до полутора часов, после чего она готова для дальнейшей обработки. Готовность массы определяется наошупь, так как до сего времени еще окопчательно не разработаны у нас объективные способы определения готовности угольной массы в процессе уплотнения. Это же надо сказать и в отношении определения готовности массы в процессе смепения. Предложенный для этой цели мстод пепетрации не нашел еще производственного применения.

Принцип действия бегунов состоит в следующем:

Два тяжелых цилиндра соединены между собой горизонтальной осью. В свою очередь эта ось вертикальным штоком соединена с шестерней, благодаря чему цилиндры имеют двоякое движение—вокруг вертикальной и горизонтальной осей. Цилиндры своими боковыми поверхностями ходят по илоской неподвижной тарелке, на которую засыпается угольпая масса.

Бегуны при своем двояком вращении двояко действуют на массу. С одной сторопы, цилиндры благодаря вращению вокруг горизонтальпой оси раздробляют массу, по которой катятся эти цилиндры. С другой стороны, эти же цилиндры, имея одновременно с вращением вокрупертакальной оси прационе и вокруг горизопладьной оси, скользят по тарелке и распираму угольную массу. Такам образом масса в бетумах одновременно подвержения и пробления и постировани, в результате чего опо уплочиваться и плаучает необходимые селости для принаводства на бее углея хорошего качества. Следи клищого бегума дважения нове, которым разрихалет уплочиевную массу и снова подбразывает материал под бегуны, бавгодары чему угольных масса разномерно уплочинется во всех частях.

В результите уплочивния угольной масси, пак уже више было скамию, с одной сторовы, удаляется волух, а с другой — масса делается подстичность оназивают сильное




Фиг. 10. Бегуны,

влинийе на качению изделий. Если повдух изглется и угольной массе в большам каличестве и запан миста будет использована для претспеки из нее углей, то писадите на преста будут выходить с тренивами, т. с. брамом. Прининай этого брана по тренинам в данном случае будет являться больму, обласнойся в угольной масса. При предупие блигодаря большому давления вместе у массой сожмется в воздух, по выходе угля на пресоа болдух, клоборот, будет стремиться расшириться и таким путем разориет спрессияние угли, образуя в пих трещини, а это приведет к браковке таких углей.

Для упланиения угольной массы в электроугольном деле, пок, например, в приможестве электропретов, однамо бегупов праме пяются также вальны с паровым обогревом.

Пристиность, угольной марсы пединеня венбходимым условием для получения углей хорошего качества. В непластивной масет пет

пеобходимого внутреннего сцепления частиц, что может повести к браку.



Фиг. 11. Устройство бегунов.

# 8. ШТАМПОВКА

Цель и пазначение штамповки массы (фиг. 12), после того как она обработана на бегунах, заключается в следующем: 1) придать массе форму кулича и размеры, необходимые для зарядки цилиндра пресса, предназначенного для прессовки электроугольных изделий; 2) удалить вз электроугольной массы избыток воздуха, оставшегося в массе после обработки ее на бегунах.

Причины, почему необходимо удалять воздух, указаны выше.

8\*

Плохая штамповка отражается на увеличении брака зеленых, т. е. необожженных, изделий. Электроизделия при плохой штамповко

выходят на пресса слонстыми, поверхность их пузырится, а это является уже браком, и спрессованные изделпя возвращаются обратно в переработну.


Для штамповки угольной массы применяются штамповальные молоты — карусельные и фрикциопные. Масса, предназначенияя для штамповки, вводится в цилиндр штамповального молота небольшими порциями, причем штамповка при вводе каждой порции длится до тех пор, пока не появится при ударах молота звонкий металлический звук.

Касаясь типов штамповальных молотов, необходимо указать, что качество работы карусельного молота гораздо выше, чем фрикционного молота. Двоякое движение (вращательное и вертикальное) молота карусельной штамповки равномерно распределяет массу по поперечному сечению кулича, поэтому равномерно и уплотняет массу во всем куличе, чего не достигается в фрикционных штамповальных молотох. В куличах, полученных при помощи фрикционных молотов, встречается большая слопстость, больше остается воздуха, а это, как указащо выше, приводит к большему браку зеленых изделяй.

## 9. ПРЕССОВКА

Прессовка электроуглей и электрощеток происходит на гидравлических горизонтальных прошевных и на вертикальных прессах.

Принцип действия и схематическое устройство горизоптальных прошняных гидравлических прессов следующий: пресс состоит из лвух цилиндров — гидравлического и массного. В гилравлическом н массном пилиндрах движутся поршин, соединенные между собой штоком. Движение поршней в цилиидрах осуществляется при помощи давления волы, нагнетаемой в гидравлический пилипдр пресса водяным насосом. Пвижение поршней вперед и назад регулируется особыми клананами. В массный пилиндр вкладывается (заряжается) кулич, из которого под давлением поршия выпрессовываются угли через мундитук, придающий изделию требуемую форму и размер. Между массным цилиндром и мундштуком имеется горловина пресса, назначение которой — сглаживать резкий переход от давлеция в дилиндре к давлению в мундштуке. Питалие пресса производится или индивидуальным гидравлическим насосом или аккумулятором с предельной силой давления до 600 кг на 1 см2 торцевой поверхности поршня гидравлического насоса. Так как диаметр поршия, находящегося в гидравлическом цилиндре, больше, чем диаметр поршия в массном цилиндре, то давление в массном цилиндре соответственно увеличивается. В прессах фирмы Пемзель (фиг. 13 и 14) имеем давление вмассном пилиндре 700 ам при давлении в гидравлическом цилиндре в 350 ат. У электродного пресса фирмы Шлеман (фиг. 15 и 16) оба цилиндра имеют примерно одинаковую поверхность, и давления как на поршне гидравлического, так и на поршне масспого пиляндра одинаковы. У пресса же фирмы Комаг давление на масспом поршне меньше. чем на поршне гидравлическом, так как поверхность поршня в гидравлическом цилиндре меньше поверхности поршня пилиндра массного. На фиг. 17 и 18 показан вертикальный пресс для прессовки электрошеток.




Фиг. 13. Горизонтальный пресс Пемзеля,




One, 42, Illyaningson.


Скорость выхода спрессованных электроуглей из пресса при одной и той же скорости подачи воды обратно пропорциональна сечению



прессуемого угля. Поэтому-то не удались опыты по прессовке из одного цилипдра сразу через несколько мундштуков. Эти опыты показали, что если мы выигрываем время на количестве выпрессовываемых из-



Фиг. 15. Электродный пресс Шлеманиа.



Фаг. 16. Устройство пресса Илимания.

делий, то отолько исе времени терлем на пережета выхода изделий. В то же премя ваделий при необъемих мундшунах идут с развими споростими, и проссеяние на ублекает отремать уган одинаковый лины.

На камество проссуомых наделяй очень большое клияние окальнает томпература мьосы но времи проссовки. Практича поназала, что кулия, прессуомый при одной температуре, дает одно количество брака велиция наделий, и при другой температуре количество брака на кулича той не издуше речье меняется. Температура издуше определяется




Фиг. 17. Вертикальный іпресс.

для каждого вида изделий отдельно в завысимости от формы, объема этих изделий и рецентуры. Пригодность той или иной температуры в условиях завода «Электроугли» определяется потовность массы, обрабатываемой в мешалках и бегунах.

Павление пресса зависит от состава массы, ее плотности вязкости. Иля каждой марки злектроуглей полбирается нужное давление. Все STO пока устанавливается опытным путем и всецело зависит от прессовшика, бригадира, а позтому успех работы часто упирается в того или другого рабочего, постигшего опытным путем соотпошения между давлением, массой и формой прессуемых злектроуглей. Часто выход из строя опытного рабочего ставит под

угрону срима программу давода Каластво заланого материала но многом завинат от привильного педбера впутренней формы мундптура. В правтине передом спутам, когда утоль при превозовае «мамет», т. с. на поверхности [спрессованиях наделий видельности смола, Излично «мазация», падо полагать, процеходит полагатнае влавлял «престур пругой параболической части мундитука вли плохой излический принения миссы и выпазват пользопис смолы на поторувости. Окальных на по-излание и томператури просегомой мносы,

Для получения одентроваделий и плиндами различной форми и размерти в мунацитури окладальногой особые приспособления, так поливаемые иглы с иглодержителем. Вапгодоря привышение иглодержителя раубие десторется на пальнетинутей, а соотнит и призодногом разрезе из трех и больше частей. Нередко по этим швам электроугли разрываются. После того как масса прошла иглодержатель, необходимоиметь такое давление, при котором швы полностью упичтожались бы празрывов по ним не получалось бы.



Фиг. 18. Устройство вертикального пресса.

#### 10. ОБЖИГ

Спрессованные электроугли перед отправкой их в обжигательные печи некоторое время вылеживаются на равняльных досках. Цель вылеживания:

- выровнить изделия, которые из пресса благодаря большой пластичности прессуемой массы выходят изогнутыми;
- в период вылежнвания электроугли затвердевают и получают цеобходимую механическую прочность. После вылеживания угли не подвергаются сильной деформации, и их можно поэтому при осторож-

ном обращения, не вскривляя, завязывать в пачки в упаковывать в тягля.

В паниях условиях выпожнивание длится в точение сутек Однакоопыт ноказывает, что срек этот сравнятельно мал и должен быть удли ней, так как более длительное времи выпожнивания урганчивает механитескую прочность сырых ваделий, что благоприятно влинет на уменьшение брака электроуглей по кривизне.

После выдеживання электроугля, связанные в начки (фяг. 19), запаковываются в тигли, засыпаются угольной засиской, предохра няющей электроугля от рыгоранны, в идут в обжиг. Полобным же обра-




Фиг. 19. Вязка углей.

ном запаковываются в электропетии. Обжиг производятся в печах Мендрейма (фиг. 20) в теление 14—16 суток. Высшая температура обжига 1 480°. На фиг. 21 пеказана установка газогенератера, данието газ для отенления нези Мендтейма. Цель в задача обжига — прядать электроугольным взделиям необходичне механические в электропеские свойства.

После обжета при температуре 1 480° изделия становятся механически прочными, однородными по структуре, приобретают необходимую твердость и электропроводность. Электроуган после сбинга, таким образом, приобретают те свойства, которые необходимы им для выполнения задая, стоящих перед электроуглими, т. е. прежде всего ени долины быть проводниками электрического тока.


Операции обжига в технологическом процессе производства углей является одним ва решающих монецтов в смысле получения эвектроуглей хорошего качества. Большая доли брака по эксктроуглям пидает на обжиг. Осмовней вид брака обжига — это брак по трешинам. Причина этого брана прежде всего кростси в инправильном решиме обжига. Цикл обжига делится на три периода: а) подогрев; б) обжиг; в) охлаждение. Решающим периодом в образовании брака является первый период — подогрев. В этот период температура достигает




700° и электроугольные нзделия претерпевают сильные нзменения в своей структуре, связанные с коксованием связующих.

Период подогрева должен итти медленно, чтобы дать возможность всем детучнм удалиться до начала коксования связующих. Особенно медленным этот период должен быть до 300—400°.

Если придерживаться кривой обжига Ридгаммера (фиг. 22), то можно получить выход изделий из обжига с наименьшим количеством брака. Подъем температуры до 300° согласно этой купрой илег медленно





н начинает резко повышаться только после того, как изделия нагреются до 300°. О значении этого пернода было сказано выше. Кривая обжига завода «Электроугли» обычно отличается от кривой Ридгаммера, что видно из следующей таблицы:


| Сименса.                   | Температура<br>подогрева в | Время в часах,<br>нужное для<br>втого подогрева<br>по Ридгаммеру | Фактическое время подогрева в час. в печак б удиновского валода, "Элек- |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| зо газогенератора Сименса. | 100<br>200<br>300<br>700   | 32<br>72<br>100<br>148   | 27<br>57<br>76<br>105   |

В печах завода «Электроугли» подогрев до 300° идет в течение 76 час., тогда как по кривой Ридгаммера этот пернод должен длиться 100 час.

Брак обжига зависит от трех иричии: во-первых, от неправильного режима обжига, о чем было сказано выше (в данном случае полное соответствие режима обжига кривой Ридгаммера поможет спижать брак по этой причние), во-вторых, от большого перешада температуры внутри камеры и, в-третьих, от большого перешада температуры внутри камеры и, в-третьих, от большого перешада температуры внутри тигля.


На двух послединх перепадах температуры необходимо остановиться подробнее, так как эти перепады температуры, так же как и режим обжига, сказываются на увеличении брака электроуглей.

Как перепад температуры в камере, так и перепад в тигле зависят от несовершенства конструкции печей. Так, например, печи Мендгейма имеют перепад между низом и верхом камеры больше 100°, и следовательно, изделил, облигаемые в перпендикулярном положении, вверху и визу-



подвергаются различному тепловому воздействию. От неравномерного расширения или сжатня по длине изделий электроугли рвутся в нижпей части. Особенно это паглядно можно проследнть на трубках большого диаметра. Они, как правило, рвутся в радиальном сечепии на  $\frac{1}{6}$  высоты от низа камеры. Пиотда образование брана в нажией части электроуглев питаются объесиить тем, что святующее в наделжах, находящихся длигельное премы и стоичен подожения, стексет шив, чем и обусновлен больший процент брака.

Наблюдения, проведение по этому копросу, не подтвердили, однако, этого предводожения. Если от предводожение о стекании свемующего обек было верию, то верхове части веделая было после обения раским в рассиплансь бы. Мы же стана, выоборот, что заектроутил в терхаей части сесты по пачеству по всем показальнаям выше, чем в нижней части.




Фиг. 23. Гальванические ванны для омеднения,

Первыд внутри такля между середняюй такля и краем доходот до 107. Внутри гисля водения подокредение помому различном теплилому воздействию, от чего и углах получается различное впутреннее натаковие, что таклае может вести к образованию трещии, слоистости и прочих дефектов электроуглей.

Обожжения электроуска паправляются в склад полуфабрикатог, где отбирается брак. Годима ваделия идут в мехаплискую обработку на рубильных и точильных стипках. Угли, подажжения омед-

вобно, виприняческа в газываническое отделение.



Фиг. 24. Пресс для фитиления.

## 11. ОМЕДНЕНИЕ

Омедиение электроуглей происходит в гальванических ваниах (фиг. 23) с растворяющимся медным анодом при плотности тока 0.5-3 а  $l\partial m^2$ .

В практике омеднение часто дает брак. Брак этот происходит от того, что слой меди накладывается не всегда одинаковой толщины, изделия по допускам пе соответствуют техническим условиям и бракуются. Это наблюдается особенно часто при омеднении электрощеток, где допуски исчисляются в сотых долях миллиметра. Такое несовершенное омеднение может зависеть прежде всего от неточности показаний приборов, регистрирующих величину тока и напряжения. Измерительное праборы на гальванических ваннах требуют поэтому очень тщательного ухода и наблюдения. Далее, от того, что в гальваническое отделение нередко нопадает угольная пыль, варушается нормальное отложепие меди. И наконец, несовершенное омеднение является следствием поименения несоответствующей плотности тока.

#### 12. ФИТИЛЕНИЕ

Некоторые виды электроуглей сначала изготовляются в форме трубок, в которые потом вводится фитиль соответствующего состава. Фитиление электроуглей производится двумя способами. Первый способ: в трубку вводится пприцевым прессом жидкая фитильная масса, приготовленная из поропка пефтилого кокса или другого углеродистого материала, перемешанного с жидким калиевым стеклом. В некоторых сортах электроуглей в состав фитиля вводится фтористый перий для получения нужных световых свойств угля.

Шприцевой ручной пресс (фиг. 24) состоит из коробки, внутри которой движется поршень. Поршень приводится в движение вручную при помощи штока с винговой нарезкой. Под давлением поршия фитильная масса, находящахся в коробке пресса, через особое отверстие впрыскивается в угольную трубку.

Для положительного угля НИГ (прожекторного интепсивного горения) фитиль производится более сложным технологическим проч пессом, о чем будет сказано ниже.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОУГЛЕЙ И ЭЛЕКТРОДОВ

## 1. ПРОИЗВОДСТВО АНОДОВ

Аноды употребляются в качестве одной из деталей ртутных выпрямителей. От аподов требуется очень малая зольность, порядка 0,1%, в противном случае они загрязняют колбу. Этот недостаток особенно сильно проявляется в аподах завода «Электроугии», так как аноды этого завода имеют зольность не ниже 1,5%, и до сего времени завод пе сумел добиться уменьшения зольности. Исходным сырьем при производстве аподов являются огарки ачесоновских электродов, применяемых при производстве хлора.


#### Рецептура анодов

1. Огарки ачесоновских электродов . . 91 кг 69,5% 2. Смола препарированная . . . . . 40 , 30,5%

# Технологический процесс (фиг. 25)

Огарки ачесоновских электродов перед смещением с пренарированпой каменноугольной смолой предварительно обжигаются в нечах
Альфа при температуре 1000° для удаления из пих пропиточного материала — льияного масла, чистятся металлическими щетками для
удаленяя образовавшихся иленок различных соединений и размалываются на шаровых мельницах с сигом от 200 до 143 меш. Размер сита
берется в зависимости от размера анодов. Полученный порошок из
ачесоновских электродов пропускается через магнитный сепаратор,
просенвается на сеялке Ясса через сито от 175 до 80 меш в зависимости
от размера анода. Для малого анода размером 10 мм в диаметре сито
па шаровой мельнице примещяется 200 меш, а па сеялке 175 меш
для большого размера 25 мм в диаметре — соответственно 143 меш
тя 80 меш. После просева порошок паправляется в мешалку для смещения с каменноугольной смолой, предварительно пренарированной при
температуре 217°.

Смешение размолотых ачесоновских огарков со смолой производится при закрытой крышке в течение 1 часа при температуре 80°. Из менналки масса идет на уплотпение бегунами, уплотнение продолжается в течение 60 мнп. при температуре 80°. Затем масса при штамновке с фрикционным молотом сбивается в кулпчи, из которых па гидравлическом горизонтальном прессе под давлением от 50 до 200 ам в зависимости от размера прессуются аподы в виде длинных стерилей. Давление при прессовке анода диаметром 10 мм дается в 50 ам, диаметром 25 мм — 200 ам. После прессовки аподы вылаживаются разметром 25 мм — 200 ам.



Фиг. 25. Схема технологического процесса изготовления анодов.

ровняльных досках в течение 24 час., связываются в пачки и обжигаются в печах Мендгейма при температуре 1 480°. Обожженные аноды отбраковываются, рубятся па рубяльных стапках на нужные размеры, затачиваются на точильных станках с карборундовыми камнями и отправляются через коптрольный отдел в склад готовых изделий.

Аноды изготовляются размером в 10; 12; 15; 18 и 25 мм в диаметре.

# Отходы и их использование

 После отсева размолотых ачесоновских электродов оставшиеся па сите высевки идут обратно в размол на шаровую мельницу, и таким путем огарки используются целиком.

 Во время препарации каменноугольной смолы выделяется сыреп нафталии, который собирается и отправляется в производство на

соответствующие заводы.

3. При прессовке на горизонтальном прессе некоторые анодные стержин выходят из пресса с треплинами, пузырями и вздутиями на поверхности. Такие стержин на дальнейшие операция не пропускаются. Они под названием «зелевого брака» направляются обратно в бегуны

и штамиовку, носле чего онять идут на прессовку анодов.

4. Кроме зеленого брака при прессовке анодов на горизонтальном гидравлическом прессе в качестве отходов образуются ошурки — остатки анодной массы на массном цилиндре. Ошурки получаются потому, что кольдо массного поршия недостаточно плотно пригнано к внутренней поверхности масспого дняндра. Между ними получается небольшой зазор, через который масса выдавливается на поверхность поршия. Эти ошурки сменциваются с ошурками других электроуглей и штамповкой сбиваются в так называемые нулевые куличи, из которых затем прессуется нулевая масса диаметром от 60 до 150 мм. Нулевая масса обжигается при температуре 1480° и после этого в качестве одного из компонентов идет в состав элементных электроуглей.

 Врак, который получается после обжига аподов, и отходы, получающиеся при рубке анодов, под названием элемептного брака или анодного брака вдут в качестве одного из компонентов в состав

элементных углей.

Для улучшения качества анодов необходимо подвергать их в электрических печах сопротивления электрографитации, т. е. второму обжигу при температуре 2200—2500°. После электрографитации аноды становятся почти беззольными, и качество их резко повышается по сравнению с анодами, не подверглутыми электрографитации.

# 2. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЖЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОУГЛЕЙ ИНТЕНСИВНОГО ГОРЕНИЯ (ПИГ)

Электроугии ПИГ применяются в прожекторпых лампах постоянпого тока. Для каждого размера угли ПИГ изготовляются комплентами. Каждый комплект состоит из положительного и отрицательного углей.


# Производство оболочек отридательных углей ПИГ

В состав оболочки отридательного угля ПИГ входят следующие компоненты:

- 1) пековый кокс кальдинированный;
- сажа уплотненная;
   пек молотый;
- 4) борная кислота;
- 5) смола препарированная.

# Технологический процесс производства отрицательных углей ПИГ (фиг. 26)

Перед смешением компонентов, входящих в состав массы отрицательного электроугля ПИГ, они проходят следующую предварительную обработку:



Фиг. 26, Схема технологического процесса изготовления отрицательных углей ПИГ.

а) Сырой пековый кокс сортируется с целью удаления мелочи, являющейся обычно более загрязненной (зольной). Дробится на дробилке системы Блека на куски размером 3,5—1 см и обжигается в печах Мендгейма при температуре 1 480°. Иосле обжига нековый кокс проходит чистку для удаления кусков шамота, тигельного боя и коксовой мелочи, размалывается на шаровых мельницах типа Крупп с ситом 200 мень, освобождается (т. е. обрабатывается на магнитном сепараторе) от железа, понавшего в пековый кокс во время размола стальными шарами шаровых мельниц, и просенвается на сеялках Ясса через сито 175 меш.

б) Сажа уплотияется на бегунах с целью повысить ее илотность. так как в противном случае сажа плохо перемешивается с другими компонентами, входящими в состав массы отридательного электроугля ПИГ. Кроме этого во время уплотнения сажи на бегунах из нее удаляется воздух и часть влаги.

в) Каменноугольная смола пренарируется при температуре 217°.

г) Пек каменпоугольный размалывается па вальцах.

 Борная кислота размалывается на овальных бегунах небольшого размера и просенвается через сито 150 меш. Борная кислота вволится в массу в качестве шлакующегося вещества.

е) Жилкое калиевое стекло не входит в рецептуру оболочки отрицательного угля ПИГ, но употребляется как скленвающее вещество при изготовлении фитильной массы для углей вышеуказанной марки.

О значении других компонентов, входящих в состав отрицательного

угля ПИГ, было сказано в разделе «Подготовка сырья».

После указанной выше предварительной обработки компонентов отрицательного электроугля ПИГ все они, а именно нековый кокс, сажа, каменноугольная смола, каменноугольный нек и борная кислота, развешенные в определенных весовых количествах, перемешиваются в мешалке типа Вериер-Пфлейдерер в течение 75 мин, с закрытой крышкой. Полученная после смешения шихта уплотияется на бегунах в течение 90 мин. и сбивается в куличи.

Из полученных куличей (болванок) на горизонтальных прессах типа. Пемзель под соответствующим давлением и через соответствующий мундштук прессуется трубчатая оболочка отрицательного угля в виде трубок. Спрессованные трубки вылеживаются на досках в течение . 24 час. и затем связанные в пачки по 127 шт. обжигаются в огнеупорных шамотных тиглях при температуре 1 480°. Обожженные угли отбраковываются, рубятся на пужные размеры, прокатываются на стальпой доске для определения кривизны и калибруются по размерам. После этих операций отрицательные угли, проверенные по кривизпе и размерам, идут в фитиление, т. е. в трубку отридательного угля ПИГ впрыскивается фитильная масса.


Профитиленные электроугли сущатся в сущильном шкафу при температуре 100-120°, обтачиваются на точильных станках и идут в омедиение, если имеется требование на омедненные угли.

После омеднения угли сущатся, чистятся проволочными щетками, связываются в пачки и отправляются на склад готовых изделий.

## Отходы при производстве отрицательных углей ППГ и их использование


 Перед смещением нековый кокс отсенвается на сите 175—200 мет. Более круппые частицы пенового конса остаются на сите и возвращаются обратно в шаровую мельницу для дальнейшего размола.

2. При прессовке часть изделий выходит из мундштука браком по чем или другим причинам. Этот брак под названием зеленого брака возвращается на уплотнение в бегуны, из него затем сбиваются куличи, из которых прессуются те же взделия, т. е. отвинательные угли ПИГ,



Фиг. 27. Схема технологического процесса

Ошурки же, получающиеся из остатков массы, прилипшей к массному цилиндру, и не прошедние через мундштук, сбиваются в нулсвые куличи, вдущие в качестве одного из компонентов элементных углей. 3. Брак отридательного угля ПИГ, получающийся при отбраковке обожженных углей и при рубке этих углей, идет на изготовление киноуглей марки Экстра К размером 11 × 250 мм.



жаготовления положительных углей ПИГ.

# Технологический процесс производства положительных электроуглей ПИГ (фиг. 27)

Положительные электроугли ПИГ в отличне от отрицательных электроуглей ПИГ производятся в две стадии. В рецептуре между

этими углями также есть разница. Так, в состав отрицательного электроугля ПИГ входит цековый кокс, а в состав положительного ПИГ — пефтяной кокс; в качестве связующего применяется в первом случае смесь пека со смолой, а во втором — одна смола. Разница в рецептуре положительных и отрицательных углей объяспяется тем, что отрицательный уголь ПИГ требуется большей механической прочности, чем положительный уголь; это достигается применением пекового кокса вместо пефтяного кокса как основного сырьи, а в качестве связующего берется смесь каменцоугольного пека со смолой вместо одной смолы.

В состав массы оболочки положительных электроуглей ПИГ входят следующие компоненты: бакинский сырой нефтяной кокс, сажа, смола препарированияя и борпая кислота. Все эти компоненты, прежде чем попасть в мешалку для смешения, подвергаются следующей предварительной обработке:

а) Сырой пефтяной кокс сортируется, целью чего является ото-

брать загрязненный кокс, особенно мелочь.

Для второй стадии берется обожженный пефтяной кокс. После обжига нефтяной кокс проходит размол, отмагинчивание и просев так же, как и при производстве оболочки отрицательного угля.

б) Сажа уплотияется на бегунах в течение 1 часа, а смола пренари-

руется при температуре 217°.

в) Ворная кислота размалывается на овальных бегунах и просеи-

вается вручную на сито 150 меш.

Подготовленные таким путем материалы — сырой нефтяной кокс, сажа и смола — смещиваются в мешалке в течение 75 мин., смесь уплотияется на бегунах в течение 90 мин. и штампуется в куличи штамповальным фрикционным молотом. Из полученных куличей на гидравлическом горизонтальном прессе нрессуется так называемая 90% масса в болванки цилиндрической формы с диаметром 150 мм. Масса, эта обжитется при температуре 1480° и после обкига размалывается на шаровых мельпицах на сито 200 меш. Размолотая масса отматичивается на матнитном сепараторе и просемвается на сеялке Ясса через сито 175 меш, после чего масса первой стадии, или 90% масса, для положительного угля ПНГ считается готовой.

Во второй стадии технологического процесса производства положительного угля ПИГ применяются следующие комношенты: 1 90% масса, 2) уплотненная сажа; 3) препарированная сомла; 4) борпая кислота; 5) обожженный нефтяной кокс. Предварительная обработка этих компонентов перед сметвением описана при рассмотрении первой

стадии производства положительного угля ПИГ.

Смещение указанных пяти компонентов происходит в мешалкетила Верпер-Пфлейдерер в течение 75 мин. при температуре 85°. После смещения масса положительного электроугля ПИГ уплотияется на бегумах в течение 90 мпп. при температуре 85°, дальше штампуется в куличи на фрикционном молоте и идет на прессовку оболочки положительного угля. Оболочки прессуются на горизонтальном прошивном прессе через мундштук соответствующей формы и размера под давлением 300—350 см.

Спрессованные трубки положительного угля ПИГ укладываются

на доски и вылеживаются на них в течепне 24 час., затем связываются на визальном станце в пачки, укладываются в тигля, засыпаются засынкой и в таком виде обжигаются в печах Мендгейма в течение 16 суток. Максимальная температура обжига достигает 1 480°. После обжига трубки отбраковываются по наружному виду (трещины, вздутия), рубятся на рубильных станках на соответствующие размеры, прокатываются на стальной доске для отбраковки по кривизне, калифруются по размерам и идут для фитиления.

Фитиление положительного угля ПИГ происходит вручиую, фитиль смазывается цемечтной массой из молотого брака положительного угля ПИГ и жидкого калиевого стекла и вкладывается в оболочку

угля ПИГ.

Профитиленный положительный электроуголь ПИГ в теченне 24 час. просушивается в сушильных электрических печах при температуре 100°. Высушенные электроугли ПИГ обтачиваются на точильных станках, чистятся, и уголь готов.

### Отходы при производстве положительных углей ПИГ и их использование

При производстве положительной оболочки (трубки) электроугля ПИГ нолучаются следующие отходы:

 а) Высевки 90% массы, остающиеся после отсева этой массы па сите 175 мен сеялки Ясса. Эти высевки идут обратио на размол в шаровые мельиним.

 Зеленый брак, получающийся при прессовке массы второй стадии положительного угля ПИГ. Этот брак возвращается в бегуны на уплотпение, а потом илет обратно в пресса.

 в) При прессовке второй стадии остаются ошурки от массы второй стадии на кольце массного цилиндра. Эти ошурки сбиваются в так называемые нулевые куличи, которые еходят одним из компонентов

в состав элементных углей.

г) Зеленый фитильный брак, получающийся при прессовке фитилей, обжигается в печах Альфа при температуре 1 000°, размалывается на шаровых мельищах с ситом 200 меш, отмагшичивается, отсенвается на сите 175 меш, сменивается с жидким калиевым стеклом и в таком виде при помощи шприцевого пресса запрессовывается в угли Экстраэффект в качестве фитили.

а) После отбраковки обожженного фителя останицийся фительими брак также размалывается на ппаровых мельцицах па сито 200 меш, дальше отмагничивается, просеивается через сито 175 меш и, смещиваясь с жидким калиевым стеклом, в виде жидкой массы также де-

в качестве фитиля для углей Экстра-эффект.

Брак обслочки углей НИГ используется для изготовления элемент-


ных углей размером 16/8 × 85 мм.

е) Брак оболочки положительного электроугля ПИГ и обрубки этой оболочки чистятся, размалываются на шаровых мельницах с ситом 200 меш, отмагничиваются, отсеиваются на сите 175 меш, и петаком виде этот молотый брак положительного угля ПИГ идет в качестве одного из компонентов в сестав осветительных углей. Это — первое применение молотого брака положительного

угля ПИГ следующее: брак смешивается в мешалке с жидким калиевым стеклом, в результате чего получается цементная масса, которой смазывается твердый фитиль при вкладывании его в оболочку полочекительного угля ПИГ. Наконен, третье применение брака оболочек положительного угля ПИГ следующее: брак размалывается в шаровой мельпице с ситом 143 меш, отмагничивается, отсеивается на сеязке Ясса через сито 80 меш и в таком виде идет в качестве одного из компонентов в состав простых прожекторных углей.

## Производство фитилей для положительных углей НИГ (фиг. 28)

Для производства фитиля положительного угля ПИГ применяется следующий состав: фтористый церий; сажа; грозненский нефтяной кокс; борная кислота; нек каменноугольный; смола каменноугольная.



Фиг. 28. Схема технологического процесса изготовления фигилей для положительных углей ПИГ.

Перед смешением компоненты, входящие в состав фитиля, проходят следующую нредварительную обработку: а) Фтористый церий просеивается вручную через сито 150 меш.

б) Сажа просеивается через грохот.

- в) Грозиенский пефтяной конс размалывается на шаровых мельницах с оптом 143/80 мещ, т. е. па мельнице 143 меш и на сеялке 80 мещ, и проссивается через сито 150 меш.
  - г) Камениоугольный пек размалывается на вальцах один раз.
- д) Вориая кислота размалывается на бегунах и просейвается вручную через сито 150 меш.

е) Каменноугольная смола препарируется при температуре 217°.

Спачала фтористый церий, сажа, грозпенский пефтиной кокс и борная кислота смешиваются в смесильных «пьяных» барабанах в течение 60 мин. Затем к этой смеси из четырех компонентов прибавляются каменноугольный пек и часть каменноугольной смолы, все это смешивается в мешалке типа Вернер-Пфлейдерер в течение 75 мин. при тем-

пературе 80°.

После этого масса переходит в бегуны, где прибавляется к этой массе остальная каменноугольная смола, и уплотнение идет в течение 90 мин. при температуре 85°. Уплотненная масса штампуется в куличи фрикционным молотом. Куличи вставляются в гадравлический горизоптальный прошивной пресс, и через соответствующий мундштук прессуется фитиль для положительного электроугля ПИГ. Спрессованный фитиль вылеживается па досках в гечение 24 час., вяжется в пачки, упаковывается в тигли, засыпается засыпкой и обжигается в печах Мендгейма при температуре 1 480°. После обжига фитиль отбраковывается и готов для фитиления положительных электроуглей ПИГ.

# з. производство электродов

Электроды используются для двух целей: во-первых, в качестве нагревательных элементов электрических печей, где электроды служат в качестве сопротивлений; во-вторых, электроды применяются в печах сопротивления, где они являются только передатциками электроэпертии к нагревательному элементу, состоящему из угольной крупки. Производство электродов — одностадийное.

#### Рецептура электродов


| ı. | Нефтяной кокс кальципированный . |   | 100 % | 57.2% |
|----|----------------------------------|---|-------|-------|
|    | Крупка электродная               |   |       |       |
| 3. | Сажа                             | • | 20 "  | 11,4% |
|    | Смода препарерованная            |   |       |       |
|    |                                  |   |       | 100%  |

# Технологический процесс производства электродов (фиг. 29)

Компоненты, входящие в состав электродов, до их смещения подвергаются следующей предварительной обработке:

- Вакинский пефтиной кокс дробится, обжигается при температуре 1 000°, размалывается на шаровых мельницах с ситом 140 меш и отсемвается на селяке Ясса на сите 80 меш.
  - 2. Сажа берется пе уплотненная сырая.

- Пек каменноугольный на вальцах размалывается в крупку размером 3 мм.
  - 4. Смола каменноугольная препарируется при температуре 217°.
- Электродный брак размалывается на дробилке, отсемвается через сито 10 меш, в результате чего получается электродная крупка, входящая в состав электродов.



Фиг. 29. Схема технологического процесса изготовления электродов.

После указанной обработки нефтяной кокс, сажа, пек каменноугольный, смола и электродный брак или электродная крупка смешиваются в мешалке Верпер-Пфлейдерер в течение 75 мвп. при температуре 80—90°. Дальше масса идет в бегуны для уплотнения. Уплотнепие продолжается в течение 30 мнп. при температуре 80—90°. В пропессе уплотнения электролной массы в послепною вволится эзденый брак элементных углей (сырой брак), чем достигается большая иластичность электродной массы.

Уплотпенная масса штампуется на фринционном молоте в куличи, из которых на электродном гидравлическом прессе типа Шлемани или Пемзель прессуются электроды пужного размера.

Спрессованные электроды в течение 24 час. вылеживаются на досках и потом обжигаются при температуре 1 480°, после чего электроды отбраковываются. Годные обтачиваются на точильных стапках с камбомупловыми каминии. Этим заканчивается процесс произволства

электродов.

Электроды изготовляются диаметром: 35; 45; 50; 60; 75; 100 п 110 мм при ляние 500 или 1 000 мм.

## Отходы и использование их

- 1. При прессовке на гидравлических прессах некоторые изделия выходят браком. Этот брак под названием зеленого электродисто брака возвращается обратно в бегуны и таким путем идет обратво для провозводства электродов. Ошурки, остающиеся при прессовке электродной массы на кольцах масспого цилиндра, сбиваются в пулевые куличи, которые затем идут в качестве одного из компонентов в состав элементных электроуглей.
- 2. Вракованные обожженные электроды размалываются на мельинцах и отсенваются на сеялке Ясса. Таким нутем обработанный электродный брак частью идет нак компонент в состав электродной массы под названием электродной крупки, а крупные высевки этого электродного брака идут для производства кринтола. Кринтол — это электродый брак размером 3—6 мм. Для получения такого размера верен употребляются соотретствующе сита, через которые просенвается размолотый электродный брак.

# 4. ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУГЛЕЙ

Светокопировальные электроугли («Светокопия») применяются исключительно в светокопировальных аппаратах. Работают опи нак па постоянном, так и на переменном токе. При этом при работе на постоянном токе отрицательный уголь «Светокопия» не должен иметь фитиля, а на переменном токе оба угля как положительный, так и отрицательный должны быть с фитилями. Производство этих углей идет в две стадии.

Первая стадия — производство искусственной сажевой массы слелующего состава:

|  |  |  |   |   |  |    |     | 58,3%<br>41,7% |
|--|--|--|---|---|--|----|-----|----------------|
|  |  |  | • | _ |  | 12 | 0 x | 100%           |

## Вторая стадия:

| 2.<br>3. | Искусственная сажевая масса Брак углей «Светокопия» | : | 34 " | 219<br>219 |
|----------|---|---|------|------------|
| 4-       | Смола препарированная                               | ٠ | 60 , | 37         |


162 x1 100%

Электроугли «Светокопия», так же как и угли ПИГ, производятся с фитилем, рецепт которого следующий:

1. Брак пјаменных углей . . . 60 кг 60% 2. Жадкое стекло . . . . 40 " 40%

Технологический процесс производства электроуглей "Светокопия" (фиг. 30)

Первая стадия. Сажа и смола, препарированная при температуре 217°, сметиваются в металке в течение 60 мин. пры темпе-




Фиг. 30. Схема технологыческого процесса

ратуре 80—90°, уплотняются па бегунах в течение 60 мнн. при температуре 80—90°, штампуются в куличи и прессуются в болванки целиндрической формы. Эта масса, называемая искусственной сажевой массой, обжигается затем при температуре 1 480°.

Обожженная сажевая искусственная масса чистится, дробится на дробилке типа Блека, размалывается на шаровых мельницах с ситом 200 меш, отмагничивается на магиитных сенараторах, просенвается на сеялке Ясса через снто 175 меш. Этим заканчивается процесс произволства в первой сталии.

Вторая стадия. Искусственная сажевая масса (порошок нервой стадии), сажа, смола нрепарированная и брак углей «Свето-



копия», предварительно размолотый, отмагииченный и просединый, смешиваются в мешалке в течение 60 мин. при температуре 90°. Дальще полученная смесь идет на бегуны, гре эта масса обрабатывается в течение 60 мин. при температуре 80—90°, при штамповке она сбивается в куличи, из которых прессуется оболочка электроуглей «Светокопия». После вылеживания в течение 24 час. оболочки связываются и обживается при температуре 1 480°.

Обожженные оболочки углей «Светокопия» отбраковываются, рубятся, прокатываются и обтачиваются. После этого оболочка готова, идет на фитиление жилкой фитильной массы на шприцевых прессах.

Профитиленные электроугли «Светокопия» сущатся в сущильных пкафах при температуре 100° в течение 40—45 час. и затачиваются на точильных станках. Этим производство электроуглей «Светокония» заканчивается.

# Технологический процесс производства фитильной жидкой массы для электроуглей "Светокопия"

Для производства фитильной жидкой массы берется пламенный брак, т. е. брак от так называемых пламенных углей — КС, Экстраэффект К, Экстра К и ПИГ. Смесь брака от этих пламенных углей чистится, размалывается па шаровых мельницах с ситом 200 меш, отмагничивается и просеивается на сеялке Ясса через сито 175 меш. После такой предкарительной обработки пламенный брак смешивается в мешалках типа Вернер-Пфлейдерер с жидким калиевым стеклом, и фитильная масса пля электроуглей «Светокопия» готова.

Угли «Светокопия» производятся неомедненными. Размер этих электроуглей как с фитилем, так и без фитиля делается диаметром

13 мм при длине 250, 330 и 450 мм.

# Отходы при производстве углей "Светокония" и их применение

1. При прессовке оболочек углей «Светокопия», так же как и при прессовке ранее описанных электроуглей, получается зеленый брак «Светокопии» и ошурки. Зеленый брак «Светокопии» — это брак трубок-оболочек, вышедших из пресса. Этот брак возвращается в бегуны, уплотняется в них вместе с приготовленной массой для «Светокопии» и таким путем возвращается обратно для производства электроуглей «Светокопия». Нулевые куличи штампуются из ошурков — остатков массы при прессовке «Светокопии» на массном поршне пресса. Нулевые куличи входят в состав некоторых элементных электроуглей.

2. Оставшийся брак электроуглей «Светоконня» при разбраковке после обязига, а также при рубке и прокатке их, чистится, размалывается на шаровых мельпидах с сигом 200 мещ, отмагничивается, просещвается на сеялке Ясса через сиго 175 мещ, после чего во второй стадии идет в мещалку как одип из комновентов в состав этих же

электроуглей «Светокопия».

# 5. ПРОИЗВОДСТВО УГОЛЬНЫХ ТРУБОК


Трубки разного размера производятся для пужд элементного производства и лабораторий. Трубки также служат нагревательным элементом в нечах Тамана. Производство трубок — одностадийное.

#### Рецептура угольных трубок

|    | Грозненский нефтяной кокс             |              |
|----|---------------------------------------|--------------|
|    | Брак трубочный                        |              |
|    | Сажа                                  |              |
| 4. | Сиола каменноугольная препарированная | <br>40 " 25% |
|    |                                       | 160 x1 100%  |

## Технологический пропесс производства трубок (фиг. 31)

Компоненты, входящие в состав трубок, подвергаются следующей предварительной обработке:



Фиг. 31. Схема технологического процесса изготовления трубок.

Нефтиной кокс сортируется в целях отделения мелочи, как правило, загрязненной и сильно озоляющей нефтиной кокс. После сортировки он дробится на дробилке тина Влека, обжигается при темпера-

туре 1 480°, размалывается на шаровых мельницах с ситом 143 меш и просеивается на сеялках Ясса через сито 80 меш.

2. Сажа № 3 без предварительной обработки вволится в состав трубок.

3. Смола каменноугольная препарируется при температуре 217°.

4. Трубочный брак чистится, размалывается на шаровых мельнипах с ситом 145 меш и отсепвается через сито 80 меш.

Все четыре компонента - нефтяной кокс, сажа, смола в трубочный блак — после указанной предварительной обработки смешиваются в мешалке в течение 60 мин. при температуре 80—90°. Полученная масса уплотняется в бегунах в течение 60 мин, при температуре 80-90° и штампуется в куличи фрикционным молотом. Затем из них же па горизонтальном прошивном гидравлическом прессе прессуются трубки через соответствующие мундштуки. Спрессованиме трубки вылеживаются на лосках в течение 24 час., обвязываются и влуг в обжиг при температуре 1 480°.

По 1935 г. трубки крупного размера, помещающиеся в тигель только по одной, не обвязывались, а просто ставились в тигель и обжигались, что приводило к очень большому браку по трещинам и паломам, особенно в пижней части трубок. В настоящее время трубки большого пазмера стали обвизывать в обожженные угли, чтобы пижний конец трубки не опирался в дно тигля. После применения такого способа обжига больших трубок брак стал меньше.

После обжига трубки отбраковываются и обтачиваются на точильных станках. Этим заканчивается технологический процесс произволства трубок. Трубки изготовляются следующих размеров: наружный пламетр от 16 до 96 мм, внутренний диаметр от 5 до 75 мм при длине от 85 до 1 000 мм.

#### Отхолы и их использование

1. При предварительной обработке нефтяпого кокса после операпии просева на ситах остаются крупные зерпа нефтяного кокса, которые возвращаются обратно в шаровую мельницу для дальнейшего размола.

2. При прессовке трубок зеленый брак, т. е. забракованные сырые трубки, возвращается обратно в бегуны для включения этого зеленого трубочного брака в куличи, из которых прессуются трубки. Отурки, т. е. остатки трубочной массы на стенках массного поршия, сбиваются

в нулевые куличи, идущие в состав элементных углей.

3. Бракованные обожженцые трубки и обрубки этих трубок чистятся, размалываются на шаровых мельницах с ситом 145 меш, просенваются на сеялке Ясса через сито 80 меш, и после этой операции трубочный брак идет в качестве одного из компонентов в состав трубочной массы.

# 6. ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ УГЛЕЙ

В современной технике тепловая знергия вольтовой дуги используется для целей электросварки и резки металлов. Для этой цели применяются сварочные электроугли. Производятся они в одну стадию.

#### Репептура сварочных углей

| 2. | Грозновский нефтяной кокс       |   | 24 . | 15.4% |
|----|---------------------------------|---|------|-------|
| 4. | Обожженный брак сварочных углей | ٠ | 48 , | 30,8% |

156 km 100%

## Технологический процесс производства (фиг. 32)

Компоненты, входящие в состав сварочных углей, предварительно подвергаются следующей обработке.

 Трозненский нефтяной кокс сортируется, дробится на дробилке и обжигается при температуре 1 480°. Затем кокс размалывается ка шаровых мельницах с ситом 143 меш и просеивается на сеялке через сито 80 меш.

^2. Сажа № 3 предварительной обработке не полвергается и идет

в смешение в сыром виде.

3. Каменноугольная смола препарируется при температуре 217°.

 Брак сварочных углей, являющийся отходом от этих углей, очищается, размалывается на шаровой мельнице с ситом 143 меш и

просенвается на сеялке через сито 80 меш.

Подготовленные компоненты — грозненский нефтяной кокс, сажа № 3, препарированная смола и обожженный брак сварочных углей — смешиваются в мешалке в течение 60 мнн. при температуре 80—90°, уплотинотся на бегунах в течение 60 мнн при температуре 80—90°. Дальше из уплотненной массы на штамповальном фрикционном молоте сбиваются куличи, из которых на горизонтальном гидравлическом прессе прессуются сварочные электроугли. После прессовки угли вылеживаются на досках в течение 24 час., связываются в пачки и обжигаются в печах Мендгейма в течение 16 суток при температуре 1480°. Обожженные сварочные угли поступают в механическую обработку, где они сначала отбраковываются, рубятся мод размер, прокатываются, обтачиваются согласно техническим условиям и связываются в пачки. Этим заканчивается процесс производства сварочных электроуглей.


Сварочные угли делаются пеомедненными размером в диаметре от 5 по 25 мм и длипой от 250 до 800 мм.

### Отходы и их использование

 При предварительной обработке грозненского пефтийого кокса в процессе его отсева на ситах ссялки остается крупный кокс, который возвращается в паровую мельницу для дальнейшего помола.

2. В процессе прессовки сварочных углей бракованные угли под названием зеленого брака сварочных углей возвращаются обратно в бегуны для вторичной переработки и пуска в пресса для прессовки сварочных углей, а остающнеся ошурки, остатки массы сварочных электроуглей на массном поршне сбиваются в нулевые кузичи, ддущне в состав элементных углей.

3. Забракованные обожженные сварочные угли и обруб сварочных



Фиг. 32. Схема технологического процесса изготовления сварочных углей.

углей чистятся, размалываются на шаровых мельшицах с ситом 143 меш, просеиваются на сеялке через сито 80 меш. После этого сварочный брак идет в качестве одного из компонентов в состав сварочных углей.

# 7. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТНЫХ УГЛЕЙ

## а) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТНЫХ УГЛЕЙ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ

В гальванических элементах в качестве положительного полюса служат элементные электроугли в форме пластинок прямоугольного

сечения или в форме стержией круглого сечения. Элементные угли производятся в одну стадию.

#### Рецептура элементных углей

| 1. | Графит курейский      |   |   |   | 50 K2        | 32,8% |
|----|-----------------------|---|---|---|--------------|-------|
|    | Нуловые куличи        |   |   |   |              |       |
|    | Элементный брак       |   |   |   |              |       |
|    | Сажа № 3              |   |   |   |              |       |
| 5. | Смола препарированная |   | ٠ | • | <b>6</b> 0 " | 22,0% |
|    |                       | - |   |   |              | 1000/ |

194 x; 100%

## Технологический процесс производства (фиг. 33)

· Составные части шихты элементных углей перед смешением подвергаются предварительной обработке, а именно:

 Курейский графит постунает на завод с обогатительной фабрики в готовом порошкообразном виде. На заводе «Олектроугли» графит подвергается обжигу в печах Альфа при температуре 1 000° и просенвается вручную на сите 50 меш.

 Сажа № 3 перед смешением пикакой предварительной обработке не подвергается и в шихту идет в сыром виде.

3. Смола препарируется при температуре 217°.

 Нулевые куличи, изготовленные из ошурков всех злектроуглей, обжигаются при температуре 1 480°, чистятся, размалываются на шаровой мельнице с ситом 143 меш и просенваются на сеялке Ясса через сито 80 меш.


Подготовленные таким образом компоненты элементных углей — графит курейский, сажа № 3, препарированная смола и размолотые пулевые куличи — смениваются в мешалке типа Верпер-Пфлейдерер. При этом спачала смешнваются сухие порошки в течение 15 мнн. при температуре 80°, а потом уже вливается препарированиая смола, подогретая до температуры 80°, и смешение продолжается еще в течение 45 мин.

 Порядок смешения, указапный здесь, одинаков для производства всех электроутлей, т. е. сначала в мешалке смешиваются сухие порошки, а потом уже к ним прибавляется смола, и смешение продолжается пальше.

Из мешалки масса элементных углей идет в бегуны, где уплотинется в течение 60 мин. при температуре 80—90°, а потом штампуется в кулнчи штамповальным фрикционным молотом. Из этвх куличей затем на горизонтальных гидравлических прессах прессуются элементиме угли. Спрессованные изделяя вылеживаются на досках в течение 24 час., после чего идут в обжиг при температуре 1 480°. Обожженные элементные угли отбраковываются, проходят калибровку, рубятся под размер, обтачиваются с торцов и боков, и наконец, производится фасонная обточка, если она предусмотрена техническими условиями.

Некоторые размеры элементных электроуглей по техническим условиям должны парафинироваться, поэтому для таких углей последней операцией после обточки является парафинировка. Целью парафинировки является заполнение парафином пор элементных углей.

Это необходимо для того, чтобы уголь, находясь в гальваническом элементе, не поглощал из него в себя злектролита, который действует разрушающе на металлическую головку, надеваемую на элементшый уголь. Для пропитывания парафином элементные угли погружаются в бак с расплавленным парафином. Одной-двух минут пребывания



Фиг. 33. Схема технологического процесса изготовления элементных углей мадого размера.

в парафиновой ванне вполне достаточно для того, чтобы все поры углей небольшого диаметра хорошо заполнились парафином.

## Отходы и их использование

Получаемый при прессовке элементных углей зеленый брак, т. е. элементные угли, выходящие из пресса негодными по каким-либо

причинам, а также ошурки элементных углей используются следу ющим образом: зеленый брак вовращается в бегуны и уплотинется вместе с массой элементных углей. Таким образом брак этот опять возращается в производство элементных углей в этом же производственном цикле. Из ошурок же, т. е. остатков массы элементных углей на массном поршие, сбиваются нулевые куличи, которые после обжига, размола и просева также возвращаются в производство элементных углей, но только в следующие производственные циклы.

Брак обожженных элементных углей: остатки при рубке и обточке их ндет в производство элементных углей, технологический процесс производства которых будет изложен в следующем параграфе. Брак элементных углей перед примененнем его в производство подвергается предварительной обработке, аналогичной обработке нулевых куличей.

Подробно об этом будет сказано ниже.

По изложенному выше технологическому процессу и рецептуре производятся элементные угли следующих размеров:  $6\times 55;$   $4\times 41\times 116.$ 

## б) производство элементных углей больших размеров

Часть элементных углей производится по схеме технологического процесса и рецептуре, изложенным выше. Часть элеменных углей производится по другой рецептуре и технологическому процессу. Ниже излагаются этот рецепт и технологический процесс. Производство этих элементных углей также — одностадийное, как и первых элементных углей. Угли эти производятся следующих размеров: круглые угли делаются диаметром 8, 10, 15, 18 и 20 мм и соответствующей этому диаметру длиной 70; 85; 117; 150 и 145 мм; плоские элементные угли имеют самые большие размеры: 8 × 30 × 500 и 10 × 40 × 500.

# Редептура элементных углей

|    | Анодный брак сита 143/80 мет<br>Брак элементных углей 143/80 мет |       |     |     |       |
|----|--|-------|-----|-----|-------|
| 3. | Алиберовский графит  |       | 6   | w   | 3,10% |
|    | Смола къменноугольная препарарованная<br>Сажа № 3                |       |     |     |       |
|    | <del>-</del>   | <br>_ | 104 | *** | 1000/ |

194 x1 100%


# Техпологический процеес производства (фиг. 34)

Компоненты, входящие в состав элементных углей, перед смещением предварительно обрабатываются следующим образом:

- Анодный брак, получаемый в виде огарков с Волховского алюминиевого комбината, пробится на дробилке Влека, размалывается на шаровой мельнице с ситом 143 меш и просеивается на сеялке Ясса через сито 80 меш, что в рецептуре показано дробью.
- Сажа предварительно не обрабатывается и идет в производство элементных углей в том виде, в каком она получается с сажевого завода.
  - ементных углей в том виде, в каком она получается с сажевого завода.

    3. Каменноугольная смола препарируется при температуре 217°.
- Графит алиберовский доставляется на завод в порошкообразном виде и дополнительно просеивается на сеялке Ясса.

 Брак элементных углей, получаемый от всех элементных углей первого и второго типа, чистится, размалывается на шаровых мельницах с ситом 143 меш и просеивается на сеялке иерез сито 80 меш



Фиг. 34. Схема технологического процесса изготовления элементных углей большого размера.

После этой обработки сухие порошки, т. е. размолотые аподный брак, элементный брак, сажа и алиберовский графит, в течение 15 мин. смешиваются в мешалке Верпер-Пфлейдерер, а потом к смешанным сухим порошкам прибавляется каменноугольная прецарированная смола, и смешение продолжается еще в течение 45 мин. Температура порошков и смолы к этому времени достигает 80—90°.

Полученная после сменения масса элементного брака поступает в бегуны, где опа уплотняется в течение 60 мин. при температуре 80—90°, после чего она штампуется в куличи штамповальным фрикционным молотом. Эти куличи идут в горизонтальные гидравлические пресса для прессовки из них элементных углей. Спрессованные изделия вылеживаются на досках в течение 24 час., вяжутся в пачки и обкигаются в печах Мендгейма при температуре 1 480°.

Обожженные элементные угли отбраковываются, рубятся под размер и обтачиваются. Этим заканчивается процесс производства эле-

ментных углей.

## Отходы и их использование

 При прессовке анодного брака крупные частицы этого брака, не прошедшие черех сито 80 меш, возвращаются обратно в шаровую мельницу для дальнейшего размола.

2. Образующийся при прессовке зеленый брак и ошурки используются так же, как и в первой схеме производства элементных углей, т. е. сырые элементные угли, вышедшие из пресса браком, возвращьются обратно в бегуны и нонадают в производство этих же элементных электроуглей, ошурки же, т. е. элементная масса, приставшая и массному поршню, сбиваются в нулевые куличи, идущие опять в состав элементных углей, по в следующем производственном дикле.

 Брак обожженных элементных углей, обруб, получающийся при рубке углей, брак при точке и забракованиые ОТК элементные угли под названием брака элементных углей идут в качестве одного

из компонентов в состав этих электроуглей.

 Получающиеся при прессовке крупные куски брака элементных углей возвращаются обратно в шаровые мельницы для дальнейшего размода и использования по тому же назначению.

# 8. производство киноуглей

### а) ЭЛЕКТРОУГЛИ МАРОК ЭКСТРА-ЭФФЕКТ К И КС

 Электроугли марки Экстра-эффект К и марки КС изготавляются по одному и тому же технологическому процессу и рецептуре, несмотря ца то, что применение этих двух марок электроуглей в кинематографии различно.

Электроугли марки Экстра-эффект К применяюття для кинопроекпионных ламп неремециого тока и вырабатываются только с фитилем. В последнем активным веществом являются фториды металлов. Диаметр фитиля составляет 1/3 от наружного диаметра угля. При горивонтальном расположении углей в лампах оба угля берутся одного того же диаметра. При наклонном же расположении или при расположении углей под углом друг к другу (верхний уголь обычно расположен горизоптально, а нижний вертикально или наклопно) верхний уголь имеет пиаметр. несколько больший диаметра нижнего угля.

При более высоких плотностях тока в ламнах с металлическим зеркалом применяются омедненные угли. Угля марки Экстра-оффект К при работе дают белый, сильный и спокойный свет и изготовляются при дааметре от 5 до 12 мм длиной 120, 160 и 250 мм, при диаметре от 13 до 16 мм — длиной 160 и 250 мм и при дваметре более 18 мм — длиной 250 мм.

Электроугли марки КС являются углями сравнительно высокой интенсивности и выдерживают по сравнению с электроуглями марок Экстра К и Экстра-эффект К больший ток. Изготовляются они так же, как и Экстра-эффект К, только с фитилем. Диаметр фитиля равен 1/2 наружного дваметра угля. Фитиль в значительно большей мере, чем у марки Экстра-эффект К, пропитан фтористым цернем, вследствие чего угли марки КС дают более яркий свет.

Фитиль для углей КС изготовляется набивным способом. Эти угли предназначены для работы в лампах как постоянного, так и переменного тока, для кнносъемочных, а также для фотографических работ. При постоянном токе диаметр положительного угля на 8—6 мм больше диаметра отрицательного угля. В тех случаях, когда ток подводится близко к кратеру положительного угля, берется неомедненный уголь. Если же ток подводится к концу и должен пройти через всто илиму угля, то положительный уголь полжен быть сильпо оменнен.

Электроугли марки КС изготовляются диаметром от 5 до 32 мм при длине от 120 до 160 мм, 325 и 500 мм. В зависимости от способа

применения электроугли марки КС делятся на:

1) угли для дуговых лами бокового освещения;

2) » » « » верхнего освещения;

з) угли для дуговых лами прожекторного освещения.

Первый сорт углей КС для дуговых лами бокового освещения употребляется теперь сравнительно редко, так как для этой цели в настоящее время применяются лампы накаливания. Угля для бокового освещения применяются в лампах Эффа неомедненными и с фитилем. При постоянном токе дваметр положительного угля берется равным 16 мм, а отрицательного — 12 мм. При переменном токе оба угля берутся диаметром в 12 мм. Длина углей в обоих случаях 160 мм. Нагрузка на уголь 12,5 а, а на весь агрегат — 50 а.

Второй сорт углей марки КС для дуговых лами верхнего освеще-

ния изготовляется также с-фитилем и без омеднения.

Третий сорт — электроугли марки КС для прожекториого освещения изготовляются почти всегда сильно омедненными, с фитилем.

Технологический процесс производства электроуглей Экстра-эффект К и КС (фиг. 35) Редептура электроуглей

| Первая стадин; | 1. Нефтявой кокс сырой 63%<br>2. Сажа № 3 15%<br>3. Смоза препарярованная  |
|----------------|--|
| Вторая стадия; | 100%  1. Искусственная масса первой стадия 24% 2. Нефтяной кожс прокаленный 24% 3. Сажа № 3 24% 4. Смола препарированная 28% |

### Рецептура фитиля

1. Брак освететельных углей . 60% 2. Жидкое калиевое стекло . . 40%

100%

Приведенная рецептура фитиля—для углей Экстра-эффект К. Приводство же фитиля для электроуглей марки КС будет описаю пиже.

# Нервая стадия производства электроуглей марок Экстра-эффект К и КС

В первой стадии производства углей Экстра-эффект К и КС вырабатывается искусственная масса, которая во второй стадии входит в качестве одного из компонентов рецептур этой стадии. Кокс, сажа и смола как составные части шихты первой стадии подвергаются до смешения следующей обработке:

Нефтяной кокс очищается и размалывается на шаровых мельницах с сигом 143/80 меш и в сыром виде идет в смещение. Сажа вводится в смеситель также без всякой предварительной обработки в том виде, как получается с сажевого завода, смола же предварительно перед смещением предварительно перед смещением предварителя при температуре 217°.

Смещение указанных трех компонентов производится в мешалке типа Вернер-Пфлейдерер в течение 60 мнн. при температуре 80—90°. Далее масса поступает в бетуны, где уплотняется в течение 60 мин. при температуре 80—90°. Уплотненная на бегунах масса сбивается в куличи на штамповальных молотах.

Из них прессуются на горизонтальных прошники прессах круглые стержни диаметром 150 мм. Спрессованная масса идет в обжиг при температуре 1 480°, размалывается на шаровых мельницах с стом 200/173 мет, отмаги чивается на магинтном сепараторе и просенвается на сеялке Ясса через сито 175/80 мет, после чего порошок первой стадии, или искусственная масса, готов.


# Вторая стадия производства

Компоненты массы второй стадии, на которой уже изготовляются электроугли марок Экстра-эффект К и КС, обрабатываются предварительно следующим образом: нефтиной кокс чистится, дробится на дробилке Блека, обжигается в печах Мендгейма при температуре 1 480°, сортируется, размалывается на шаровых мельницах с ситом 200/143 мещ, отмагничивается, просенвается на сеялке через сито 175 и 80 меш, в в таком виде нефтяной кокс идет в смеситель.

Смола препарируется предварительно при температуре 217°, сажа применяется без предварительной обработки.

Брак осветительных углей чистится, размалывается на шаровой мельнице с ситом 143 и 200 меш, отмагичинается и просеивается на сеялке через сито 175 и 80 меш. Врак осветительных углей, если таковой имеется в достаточном количестве, заменяет массу первой стадии.


Подготовленная таким образом пскусственная масса первой стадли — нефтяной кокс, сажа и смола — смешивается в мешалке типа Вернер-Пфлейдерер в течение 60 мин. при температуре 80—90°, уплот-



Фиг. 35. Схема технологического процесса.

пяется на бегунах в течение 60 мип. при температуре 80—90°. Иосле этого из этой массы сбиваются куличи на штамповальных фрикционных молотах. Из куличей прессуются оболочки углей Экстра-эффект и КС нужпого размера на горизоптальных гидравлических прессах.

Спрессованные изделия в течение 24 час. вылеживаются на досках, затем связываются в пачки и направляются в обжиг при температуре 1 480°. После обжига изделня отбраковываются, рубятся, прокатыва ются для определения кривизны, обтачнваются (торцы) и с одного конца затачиваются на конус. После этого угли фитилятся, сущатся, чистятся на карборундовых камнях и пдут в омеднение. Омеднениые электро-



изготовления углей Экстра-эффект К и КС.

угли суппатся в суппильных шкафах и, наконец, чистятся проволочными шетками, после чего изделие готово.

### Отходы и их непользование

 В первой стадии производства электроуглей Экстра-эффект К и КС отходы получаются при прессовке стержией круглого диаметра из искусственной массы. Эти отходы возвращаются обратно в бегуны,  питампуются в куличи, из которых затем опять прессуются стержни искусственной массы.

- Брак при прессовке во второй стадии возвращается в бегуны и идет обратно в массу Экстра-эффект К и КС. Ошурки же, остающиеся от массы на поршне массного цилиндра, идут па изготовление нулевых кулячей для элементных углей.
- Врак обожженных электроуглей и обруб этих углей под названием брака осветительных углей идет на производство этих же углей в качестве одного из компонентов.

# Производство фитиля для углей марок Экстра-эффект К и КС

В состав фитиля этих электроуглей входят:

 брак осветительных углей, который проходит следующую обработку, чистится, размалывается на шаровой мельнице с ситом 200/143 меш и просеивается на сеядке Ясса через сито 175/80 меш;

2) фтористый церий; просеивается вручную через сито 150 менг.

После этой обработки брак осветительных углей смешивается с фтористым церием в «пьяном» барабане в течение 90 мин., после чего полученная смесь в мешалках типа Бернер-Пфлейдерер смешивается с жидким калиевым стеклом в течение 35 мин., и фитильная масса готова к фитилению электроуглей марок Эксгра-эффект К и КС.

# **Производство** электроуглей марки Экстра К

Электроугли марки Экстра К изготовляются из чистых углеродистых материалов (без примесей солей) и вырабатываются с фитилем и без фитиля. Диаметр фитили равен 1/4 наружного диаметра угля. Угли этой марки примецяются для кинопроекционных ламп постоянного тока, а мелкие размеры этих углей применяются в лампах для микроскопов, осциллографов и т. п.

На положительном полюсе лампы всегда устанавливаются угли с фитилем, для отрицательного же полюса пользуются преимущественно углем гомогенным, т. е. без фитиля.


При повышенных илотностях тока применяются угли той же марки, но только с омедненной поверхностью. Эти угли горят спокойно сильным, ровным, белым светом, не оставляя на экране теневых интен.

Угли изготовляются при днаметре от 5 до 12 мм включительно длиной 120, 160 и 250 мм, при днаметре от 13 до 16 мм включительно — длиной 160 и 250 мм и при диаметре более 18 мм — длиной 350 мм. Электроугли марки Экстра К производятся в одну стадию.

| 1631 | опстра и проповоди:                                  |     | -   | D | OHI  |
|------|--|-----|-----|---|------|
|      | Рецептура электр                                     | 0 : | y r | 1 | еğ   |
| 1.   | Нефтяной коке обожжении                              | й   |     |   | 24%  |
| 2.   | Сажа № 3   |     |     |   | 24%  |
| 3.   | Смола препарированная .                              |     |     |   | 28%  |
| 4.   | Бр.к осветительных углей                             |     |     |   | 24%  |
|      |  |     |     |   | 100% |
|      | Рецептура фит  | H 1 | R   |   |      |
| 1.   | Жидкое калневое стекло.                              |     |     |   | 40%  |
| 2.   | Жидкое калневое стекло .<br>Брак осветительных углей |     |     |   | 60%  |
|      |  |     |     |   | 100% |

### Технологический процесс (фиг. 36)

Компоненты электроуглей марки Экстра К — нефтяной кокс, сажа, смола, брак осветительных углей — предварительно обрабатываются следующим образом:



Фиг. 36. Схема технологического процесса изготовления углей Экстра К.

Нефтяной кокс чистится, дробится и обжигается при температуре 1 480°. Обожженный нефтяной кокс размалывается на шаровой мельнице с ситом 200 и 143 меш и просенвается на сеялке Ясса через сито 175, 80 и 50 меш.

Смола препарируется при 217°, а брак осветительных углей обрабатывается аналогично тому, как описано в технологическом процессе производства углей марок Экстра-эффект К и КС.

Нефтяной кокс, обожжениый и размолотый, смешивается с сажей и смолой в мешалие Верпер-Пфлейдерер в течение 60 мин. при температуре 80—90°. Дальше идет уплотнение на бегунах в течение 60 мин. при темперитуре 80—90°, и после этого на штамповальных молотах масса сбивается в куличи. Затем идет прессовка изделий, хранение их в течение 24 час. на стеллажах, вязка в начки и обжиг при температуре 1 480° в печах Мендлейма. Обожженные изделия отбраковываются, рубятся под размер, прокатываются для определения кривизны и обтачиваются в торцы. Следующей операцией производства углей экстра К является фитиление, сушка в сушильных шкафах и зачистка на карборундовом кампе. После этого угли омедияются, просушиваются после омедиения, чистятся проволочными щетками, чем и заканчивается процесс производства электроуглей марки Экстра К.

При производстве этих электроуглей получаются отходы, апалогичные отходам углей марок Экстра-эффект К и КС и апалогично

используемые.

# Производство фитилей для осветительных электроуглей марок КС, Экстра-эффект К и Экстра К

Осветительные электроугля КС и Экстра-эффект К фитилятся жидкой фитильной массой способом, изложенным ниже.

Фатиль электроуглей марки КС изготовляется по следующей рецептуре:

# Технологический процесс произведства (фиг. 37)

Перед смешением компоненты фитиля угля КС подвергаются следующей предварительной обработке:

 Нефтяной кокс чистится, дробится, обжигается при температуре 1 480°, размалывается на шаровой мельнице с ситом 143/80 меш (мельница 143 меш, сеялка 80 меш), отмагничивается и просеявается на сите 200 меш.

Порошка нефтяного кокса номолом в 200 меш берется 16,7%, столько же нефтяного кокса берется с помолом 150 меш. Помол в 150 меш получается из высевок нефтяного кокса на сите 200 меш. . Нефтяной кокс, таким образом, входит в фитиль разной крупизны: часть с помолом в 150 меш.


Фтористый церий просеивается вручную через сито 143 меш.

Обработанные таким образом нефтиной кокс и фтористый церий смешиваются в смесительном («пьином») барабане в течение 90 мин. Полученная смесь смещивается в небольшой мешалке типа Вернер-Пфлейдерер с жидким калиевым стеклом в течение 30 мин., и фитильная масса готова для фитиления электроуглей КС.

#### Отхолы и их использование

Отходы, получающиеся после просева нефтяного кокса через сито 200 меш, просепваются через сито 150 меш, и полученный таким путем попошок 150 меш илет в качестве одного компонента фитильной массы.

Остаток (высев) нефтяного кокса 150 меш ндет в размолочное отделение для дальнейшего помола на более мелкий порошок.



Фиг. 37. Схема технологического процесса изготовления фигилей для углей КС, Экстра-аффект К и Экстра К.

| фитиль электроугаен   |   |   |   |     |     |   | ıΨε | n. |      |     |
|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|----|------|-----|
| Раденту   | p | 8 | ф | R T | H T | я |     |    |      |     |
| 1. Брак осветительных (или<br>2. Фторпетий перай<br>3. Жидкое калисное стекло |   | - |   |     |     |   |     |    | . 33 | ,3% |

# Технологический процесс (фиг. 37)

Предварительная обработка компонентов фитиля происходит слелующим образом:

 Брак осветительных (пламенных) электроуглей чистится, размалывается на шаровой мельнице с ситом 200 меш, просеивается на сеялке Ясса через сито 145 меш, после чего порошок брака осветительных электроуглей готов для смещения.

2. Фтористый перий просеивается вручную через сито 143 меш. Порошок брака осветительных углей переменивается с фтористым перием в смесительном («пьяном») барабане в течение 90 мип. Затем к смеси сухих порошков прибавляется жидкое стекло, и перемешивание полученной массы происходит в мешалке типа Берпер-Пфлейдерер в течение 35 мин. Этим заканчивается производство фитильной массы для электроуглей марки Экстра-эффект К.

# Фитиль электроуглей марки Экстра К

Брак осветительных углей . 66,7%
 Жидкое калиевое стекло . . 33,3%

100%

### Отходы и их использование

Пламенный брак осветительных углей чистится, размалывается на шаровой мельнице с ситом 200 меш, просемвается на сеялке Ясса через сито 145 меш и смешивается в мешалке типа Бернер-Пфлейдерер с жидким калиевым стеклом в течение 30 мин., после чего масса готова к фитилению электроуглей марки Экстра К.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЩЕТОК

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрощетка является деталью электрической машины, с помощью которой осуществляется отвод электрического тока с вращающихся частей динамомашины во внешнюю цепь, или наоборот, электрический ток линии через неподвижные электрощетки поступает на вращающийся коллектор или кольцо электрической машины.

Нормальная работа электрических машин во многом зависит, с одной стороны, от качества электрощеток, а с другой — от правильной установки их. Эта небольшая деталь электроманицы во многох случаях имеет решающее значение для работы самой машины, а следовательно, и для всего предприятия, пользующегося электрочерией. Вот почему на качество электрощеток в процессе их производства необходимо обращать сугубое внимание.

Прежде чем перейти к описанию современных технологических процессов производства электрощеток на заводе «Электроугли», необходимо дать несколько исторических справок по производству плеток в СССР

Из сравнения таблиц, приведенных ниже, видно, что, начиная с 1913 г. до настоящего времени, ассортимент марок электрощеток, изготовляемых заводом «Электроугли», претерпел существенные изменения, причем изменения эти идут в сторону сокращения марок. Так, если в 1913 г. угольных электрощеток было шесть марок, то в настоящее время из угольных электрощеток остались только две марки.

Пієсть марок угольных щеток, выпускаемых в 1913 г., судя по католуу, давали большую возможность удовлетворять различные требования потребителя, чем в настоящее время, когда завод выпускает только две марки твердых щеток вместо прежних шести. В наших условиях двумя марками нелья удовлетворить все гребования, предъявление со стороны потребителя, так как эти требования часто очень различны благодаря многообразию типов машин и увеличению числа различных конструкций современных машин. Наши две марки угольных щеток приспособлены к обслуживанию немногочисленных типов электрических машин; в то же время они применяются и на машинах, которым они не соответствуют, что естественно вызывает ряд недочетов в работе этих машин, а значит, и недовольство потребителей угольными щетками, изготовляемыми в настоящее время.

Угольные щетки для постовяного тока

|               | ,  | Твердые марки | вркя             |      |                           | 5                 | Среднетвердые марки          | име марки      |     | Κ.                        | Мигкве маркп | маркп |     |
|---------------|----|---------------|------------------|------|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----|---------------------------|--------------|-------|-----|
| 1°0AN<br>1913 | -  | T             | T-5              | T-10 | 2                         | ¥                 | A-1                          | A-2            | A-3 | a                         | B-1          | B-2   |     |
| 4             | 11 | , Xr          | Угольные         |      |                           | Угольно-г         | Угольно-графитные            |                |     | Графитные                 | 971          |       |     |
| 1925          |    | Т             |                  | i .  | т<br>Средвей<br>гвердости | A                 | А-1<br>Тиераме               | А-2<br>Твержые |     | В<br>Средней<br>твердости |              | В.2   |     |
| 1928          |    | E             |                  |      | <i>t</i> ·                | 4                 | A-1                          | A-2            |     | æ ,                       |              | B-2   | BO  |
|               |    | Vrozs         | Угольямо твердые |      | -                         | Полуга<br>полугра | Иолутвердые<br>полуграфитепе |                |     | Графитиме магкие          | 25 M         |       |     |
| 1930          |    | 1:1           |                  |      | 1.2                       | . <b>4</b>        |                              | A.2            |     | ~                         |              | , B-2 |     |
| 1931          |    | 1-1           |                  |      | T-2                       | A                 |                              | A-2            |     | ង                         |              | B-2   | DR. |
| 1935          | -  | T-4           |                  |      | F 23                      | Z                 |                              |                |     | F:3                       |              |       | 7   |

С 1913 г. число марок полуграфитных, или угольно-графитных, щеток сократилось с двух до одной, графитных — с пятп до трех, а медно-угольных — с шести до трех. Напротив, щетки медно-графитные появились в производстве в 1916 г. в виде одной марки, а в пастоя-пее время их имеется пять марок.

По данным каталогов, выпущенных в 1913, 1928, 1930, 1931 и 1935 гг., можно проследить изменение ассортимента щеток. Нижепри-

веденная таблина характеризует это изменение.

### Медно-угольные и броизо-угольные электрощетки

| Годы | 1 | Медно-уг | ольные щетки  |     | Бро                    | вво-угольные               |
|------|---|----------|---------------|-----|------------------------|----------------------------|
| 1918 | M | M-1 M-2  | M-3 M-4       | M-5 | в ВВ                   |                            |
| 1925 |   | M-1      | Мягане<br>М-4 |     |                        | Медно-графатные<br>МГ      |
| 1928 |   | X:-1     | М-4           | ,   |                        | мг                         |
| 1931 |   | M-1      | M-4           | ļ ! |                        | MI                         |
| 1923 |   | M-1      | М-4           | 1   | БГ (брона<br>графатаце | о-<br>) МГ-1, 2, 3, 42—120 |
| 1934 |   | M-4      | М-1           |     | rr                     | MΓ-1, 2, 3, 42—120         |

# 2. ПРОИЗВОДСТВО УГОЛЬНО-ГРАФИТНЫХ ЭЛЕКТРОЩЕТОК

### а) ПРОИЗВОДСТВО ЩЕТОК МАРКИ Т в 1927, 1929, 1930 гг.

. Электрощетка марки Т представляет собой твердую угольно-графитную щетку с высоким удельным и переходным сопротивлением.

Применяется на коллекторах электрических машии ностоянного тока, главным образом при напряжении в 220 в и выше и переменного тока при напряжении в 110—440 в. Широкое применение имеет на таговых двигателях, работающих при тяжелых условиях коммутации, на машинах без добавочных полюсов, в крановых двигателях, в двигателях для подъемников, двигателях для прокатных станов, компрессоров, тахтных и рудничных двигателях при напряжении выше 80 в. на одноякорных преобразователях со стороны постоянного тока, а также на коллекторных двигателях переменного тока (ВЭТ, Каталог РИ № 2, 1934 г.).


Но реценту 1927 г. щетка Т изготовлялась в три стадии.

### Перван стадии технологического процесси производства марко

| Рецептура            | щетки Т |       |
|----------------------|---------|-------|
|                      | 1927 r. | 1929  |
| Нефтяной кокс        | 100 κι  | 100 x |
| Курейский графит 1 . | 25 "    | 20 ,  |
| Сажа                 |         | 0,    |
| Пек каменноугольный  | 26 "    | 25 "  |
| Сиота прадагатовалия | σ 10 ·  | 19    |

3

Так как на прокаливации сырко и размода им подробно останациивались и первых разделах, этой жилии, то описание технологического



Фиг. 38. Мешалки щеточного цеха завода «Электроугли».

процесса произволства марки Т 1929/20 г. начим более подробил с операции смещения (фиг. 38).


Пагруженения в мещанку в указанных соотполениих материали размениванию в темения 3,5 мас. При этом пермами загружнаются сужие порошки, которые около 20—30 мен женаются одля, в тодаю после этого в мещалку добавлинотся следующие митериалы. После загружующих мещалки закрывается крышегов, в масса в закрытой мещалия переменивается 2 маса, Последоній тас мешализ работает со спотой кришегов. Бо вос премя работы мешалка при помещи паропой рубацики обогревается паром, в температура мазам, загружкитов в мешалку, постигает 120—130°.

В примон манода сосполяваем удажение, что в 1815 г. потку марые Т жигоговдяли из реторгного графита.

Обработация в мешалик масса выгруждется в желениме аципла, в котпрым и доставляется к кальцам (фиг. 89). Валы вальной предварительно развирендится паром. Орожешаниям масса экрез выпода пропускается дав раза, после чего она пимедленно, чтобы по сотыла, уставляется и фринционному игранизмательному молоту, на котором, мисса образется и большики (кулички давлетром бао или и длигий обо ме-

Куличи после сколачивания, сейчас же или через просморой прок жуток премени (в зависимости от загрузни и дайные премя мании и рабовом), выступает для претавка в массиай правилар при зоптального гидракцического пресса, мунитум которого обытрежение.

при помощи паровой рубатки.



Фиг. 39, Загрузка вальцов.

Из пресса многа задавливается отерживми размерами и дваметре 78 жм и длиной і 000 жм. Эти отержин передаются и петной цех, тле ватружаются в памотовые тигль и высильного угольной пручной (васильной). Тагла с занамованенная в шх стерження из цеточной масси помещаются в намеры газовіх начей спотеми Менатейма для облага при температуре і 460°. Общат продолжается от 14 до 10 дней.

Обожженийе сторжий из влосы шегую сарей Т размаливаются на изгровых меженицах с ситом 125—150 мен на лишейный дойм. Испученный ва изгровых межениках порязон ображениемства доймаличе домовки сменичается с водой до кашегобращиго сметовица и пропускается через жернов до 6—6 раз под раз. Размод во жернове жерего до тех вор, имя помод не будет доками до состояния скудум. Готовность порушка опредалатется и ощунь. Полученная после помола на жерповах масса загружается в деревянные ящики слоем около 40—50 мм толщиной и сушится на печи супильных барабанов. Обработанный такич образом материал марки Т путем мокрого помола на жерновах называется порошком первой стадии. Этой операцией заканчивается процесс производства первой стадии (олектрощетки марки Т).

Первой стадней достигается достаточно хорошее уплотнение угольной массы и обогащение массы нековым коксом, образующимся в про-

цессе обжига связующего вещества (коксование смолы).

Вторая стадия. Для составления массы второй стадии марки Т в мешалку загружаются следующие материалы;

| Рецег                     | тура | ١. |         |        |
|---------------------------|------|----|---------|--------|
|                           | 1927 | r. | 1929 r. | 1930 1 |
| 1. Масса первой стадии .  | . 60 | ĸı | 90 x1   | 120 x  |
| 2. Щеточный брак марки Т. | . 60 |    | 30 "    | _      |
| 3. Бензол 1               | 10   | 21 | 12 ,    | 12 "   |
| 4. Пек каменноугольный .  | 23.5 |    | 23      | 23     |
| 5. Смола препарированвая  | 6,7  | 27 | 12.     | 12 ,,  |

Операцни второй стадии: размол щеточного брака, сменивание, вальцовка, штамповка, прессовка на горизонтальном прессе пластин 10 × 30 и 10 × 40, сушка в сушильных барабанах, размол на шаровых мельнидах без сита, вторая сушка в сушильных

барабанах иля удаления летучих и бензола, размол.

Разберем более подробно перечисленные операции второй стадии технологического процесса производства электропеток марки Т. Материалы, указанные в репептуре гторой стадии, загружаются в мешалку и размешиваются столько же времени, сколько и в первой сталин. Из мешалки масса, как и в первой стадии, поступает на горячую вальновку, с последней на штамповальный фрикционный модот и далее на горизонтальный гидравлический пресс, мундштук которого обогревается. Масса выдавливается плитками размером 10 × 50 мм. Плитки эти, носящие в производстве название пряников, ломаются на куски длиной 50-60 мм н загружаются на 22 часа в сушильный барабан для сушки. Одновременцая загрузка пряняков в сущильный барабан не превышает 100 кг. Температура барабана повышается примерно в течение 7-10 час. от 40-50° (температура загрузки) до 160°, и при такой температуре масса сущится в течение 8-10 час. Загрузка в барабан производится только после тіцательной очистки барабана от остатков ранее высушенной массы, если только эта масса была иной марки, чем масса марки Т.

Выгруженцая из сушпльных барабанов масса поступает на шаровую мельницу, у которой снята одна рамка с мелким сигом. Из шаровой мельницы поэтому масса преимущественно выходит величиной с керровый орех и меньше. Размолотая масса снова загружается в сушильный барабан, где и сушится в течение того же времени, как и первый

раз, и при том же температурном режиме.

Из сушильных барабанов масса опять поступает на шаровую мельницу с сятом 125 и 150 меш па линейный дюйм. Полученный таким пу-

<sup>1</sup> Бензол применяется как растворитель смолы для лучшего перемешивания.

. м порошок поеит название порошка второй стадии марки Т. На этом заканчивается вторая стадия технологического процесса произ-

волства электрошетки марки Т.

При паличии достаточного количества щеточного брака последний используется в производстве, причем добавление его производится во второй стадии, и тогда рецептура меняется, а именно вместо 120 кг порошка первой стадии в мешалку загружается только 90 кг этого порошка, а остальные 30 кг вводятся в виде молотого щеточного брака марки Т. При этом брак должен пройти такую же обработку на жерновах, как и порошок первой стадии.

Третья стадия. Для составления массы третьей стадии марки Т

в мешалку загружаются следующие материалы:

### Репептура щетки Т 1927 г. 1929 г. 1. Порошок второй стадии . 100 кг 2. Варевая сиола . . . . 18 " 19 "

Операции третьей стадии: смешение, вальцовка три раза, размол, просев, прессовка на вертикальном прессе в закрытую

матрицу, обжиг при температуре 1 480°.

Указанный материал в редептуре третьей стадии смешивается в горячей мешалке в течение времени, указанного для первой и второй стадий, затем три раза проходит через вальцовку. После этого в течение 16—20 час, остается в япиках.

Остывший материал размалывается на шаровых чельницах и пропускается через сеялку кроватного типа. На этом заканчивается третья

стадия обработки массы для электрощеток марки Т.

Из этого порошка в закрытых штампах на вертикальных прессах производится прессовка щеток под размер согласно заказу. Спрессованные электропетки обжигаются в печном цехе в печах Мендгейма при температуре 1 480°. Обжигом заканчивается производство полуфабриката щеток, и дальше этот полуфабрикат идет в мехапическую обработку.

В 1929 г. марку Т заменяли маркой № 7. Марка эта отличалась от наготовияемой в настоящее время марки Т-1 только тем, что в третьей стадии марка № 7 прессовалась на горизоптальном прессе, тогда как марка Т-1 прессуется на вертикальном. Марка № 7 выходила хо-

рошего качества, но только небольших размеров.

# 6) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩЕТОК МАРКИ Т-1 (T) 1

В 1930 г. завод приступил к производству одностадийной марки Т-1; этот рецепт применяется и в пастоящее время.


# Редептура марки Т-1

| £. | Графит курейский   |    |  |  | 2,5 κι | 6,3%  |
|----|--------------------|----|--|--|--------|-------|
| 2. | Кокс нефтяной      |    |  |  | 25 "   | 63,5% |
| 3. | Пек каменноугольны | 1ë |  |  | 11.9   | 30.2% |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В скобках как здесь,так и дальше указаны старые обозначения марок, в настоящее время на электроугольном заводе неприменяемые, но сохранивниеся еще в обиходе электромашиностроительных заводов.

# Операции технологического процесса марки Т-1 (фиг. 40)

Для проязводства электрощеток марки Т-1 берется курейский графит, предварительно прокалепный при температуре 1 480° и



Фиг. 40. Схема технологического процесса изготовления щеток Т-1.

просеянный через сеялку с ситом 140 меш, смешивается в мешалке с нефтяным коксом, который также предварительно прокален при температуре 1480°, размолот на шаровой мельнице с ситом 175 меш в просеян на сеялке с ситом 175 меш. В течение 30 мин. сухие по-

рошки курейского графита и нефтяного кокса перемешиваются в закрытой мешалке. После этого в эту смесь вводится плавленый каменноугольный пек, и смешение продолжается в закрытой мешалке в течение часа.

Затем крышка снимается, и смесь в открытой мешалке продолжает перемешиваться еще в течение  $2^{1}/_{2}$  час. Смешение порошков и свя-

зующего прододжается 4 часа.

Промешанная укаганным способом смесь идет на вальцовку, где и вальцуется три раза. С вальцов заварка песле полного остывания поступает на размол в шаровую мельницу с ситом 175 меш. Размолотая смесь с шаровой мельницы поступает на сеялку для просева через свто 175 меш. После просева на сеялке смесь сивтается готовой, и она поступает в прессовое отделение для прессовки из нее электропјеток марки Т-1. Прессовка производится на гидравлических прессах под лавлением 1 200 жг/см².

Спрессованные щетки поступают для обжига в печи Мендгейма при температуре 1 480°. Процесс обжига продолжается в течение

14—16 суток.

### Механические и электрические свойства щеток марки Т-1:

| 1. Твердость по Шору 50 — 70 2. Удельное электрическое сопротивление $40-60~\text{ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$ |
|---|
| 3. Контактное (перелодное) падение напря-   |
| жения   |
| 4. Допускаемая плотность тока 4,5 α/см <sup>2</sup>   |
| 5. Коэфициент трения высокий 2  |
| 6. Допускаемая линейная скорость 10 ж/сек   |
| 7. Увельное нажатие   |

# в) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩЕТОК МАРКИ Т.2

# Рецептура щетки Т-2 1. Нефтяной кокс . . . . 5 кг 7% 2. Курейский графит . . . . 35 , 49,2%


Из рецептуры видно, что марка Т-2 больше— графитная, чем угольно-графитная, и по составу близка к электрощетке марки Г-1.

# Операции технологического процесса производства марки Т-2 (фиг. 41)

Курейский графит, так же как и в марке Т-1, предварительно прокаливается при температуре 1 480°, просеивается через сито 175 меш и смешивается с нефтяным коксом, прокаленным при температуре

| 1 | Переходное | падение | напряжения |     | Низкое<br>Среднее<br>Высокое<br>Очень вы | 100 |  | OT | 0,6<br>1,2<br>1,7 | д0<br>*<br>" | 0,6<br>1,2<br>1,7<br>Bume | 8 " |
|---|------------|---------|------------|-----|--|-----|--|----|-------------------|--------------|---------------------------|-----|
| 2 | Коэфициент | трення  |            | . { | Низкий<br>Средний<br>Высокий             |     |  | T0 | 0,25              |              | 0,40                      |     |

1 480°, пропущенным через шаровую мельницу с ситом 175 меш и проседенным через сито 175 меш. В эту смесь курейского графита и нефтяного кокса вводится сажа, просединая предварительно через грохот. Полученияя смесь из трех вышеуказанных компонентов сме-




Фиг. 41. Схема технологического процесса паготовления щетск Т-2.

шивается в сухом виде в мешалке в течение 30 мен. После этого в мешалку вливается плавленый пек и препарированная смола, и перемешивание сухих порошков со связующим в закрытой мещалке продолжается в течение 60 мин. Дальше крышка мещалки открывается, и смещение прополжается еще 21/4 часа. Затем последуют те же операции что и при изготовлении щетки марки Т-1, только с той разницей, что смесь марки Т-2 вальцуется один раз, а не три, как при изготовлении марки Т-1. Кроме того, прессовка марки Т-2 происходит при давлении в 2 500 кг/см² вместо 1 200 кг/см² при производстве марки Т-1.

# Механические и электрические свойства щетки марки Т-2:

| į. | Твердость по Шору                                       |  |
|----|---|--|
| 2. | Удельное электрическое сопротивление 40 - 60 ом - мм²/м |  |
| 3, | Переходное падение наприжения Де высокое (фиг. 42)      |  |
|    | Рекомендуемая плотность тока 5,5 а/см2                  |  |
| 5. | Рекомендуемое удельное нажатие 240-320 1/см2            |  |
| 6. | Коэфициент трения f высокий (фиг. 42)                   |  |
| 7. | Лопускаемая ленейная скорость 12 м/сех                  |  |



Фиг. 42, Характеристики щеток Т-2.

Применяется электрощетка марки Т-2 там, где применяется и шетка марки Т-1. Марка Т-2 освоена в 1932 г. и состоит в основном из графита, в то время как щетка марки Т-1 — из нефтиного кокса. Марка Т-2 мягче марки Т-1. На фиг. 43 изображен микрошлиф шетки Т-2.

# 3. ПРОИЗВОДСТВО ГРАФИТНЫХ ЭЛЕКТРОЩЕТОК

К группе графитных электрощеток относятся следующие марки: Г-1, Г-2, Г-3, Г-4. Эти марки установлены стандартом ВЭТ № 1, 1934 г. До утверждения стандарта было пять марок графитных щеток. В приведенной инже таблице видно, какие марки завода «Электроугли» соответствуют стандарту:

| Марки по стандарту         | Г-1 | Г-2 | Г-3       | Г-4 |
|----------------------------|-----|-----|-----------|-----|
| Марки вавода "Электроугля" | A   | A-2 | Ви<br>В-2 | вс  |

### а) произволство электрощеток г-1 (А)

Эта марка имеет следующие механические и электрические свой-CTRA:

- 3. Переходное падение напряжения. . . . высокое 4. Рекомендуемая плотность тока . . . . 6 а/см²
- 5. Рекоменауемое удельное нажатие . . . . 200 240 г/см<sup>2</sup>
- 6. Коэфициент трения . . . . . . . . . . . . высокий

Электрощетки марки Г-1 рекомендуются для машин с напряжением 220-230 в. Эти шетки могут работать на машинах и с меньшим напряжением, но нри условии, чтобы плотность тока не превышала  $6 \ a/cm^{2}$ .

# Технологический пропесс производства электронеток Г-1 (А)

В настоящее время эта марка изготовляется в одну стадию, но до 1931 г. щетка марки Г-1 (А) изготовлялась в три стадии.

Рецептура шеток, изготовлявшихся до 1931 г. в три стадии:

# Первая стадия

|    |            |         |    |    |  | 1927 | г. | 1929/5 | SU | Ι |
|----|------------|---------|----|----|--|------|----|--------|----|---|
|    | Графит кур |         |    |    |  |      |    | 100    | ĸŧ |   |
|    | Графит цей |         |    |    |  | 30   |    | 20     | 29 |   |
|    | Сажа .     |         |    |    |  | 10   |    | _      |    |   |
| 4. | Смола преп | арирова | BB | RЕ |  | 9    |    | 11     |    |   |
| 5. | Пек камени | оугольв | ΙŽ |    |  | 20   |    | 20     |    |   |

# Вторан стадия

| 4400   | 4404/44      |
|--------|--------------|
| 1927 1 | . 1929/30 r. |


| 1. | Куличи нервой стадин и ще- |        |        |
|----|----------------------------|--------|--------|
|    | точный брак                | 100 x3 | 120 Ki |
| 2, | Иек каменноугодыный        | 20 .   | 30 "   |
| 3. | Смола                      | 8 .    | 12 .   |
| 4  | Бопост                     | 7 ~    | 12     |

# Третья стадия

| 1. | Порошок  | หากกดหี | статии. | 120 | ĸı | 87%  |
|----|----------|---------|---------|-----|----|------|
| 2  | Смола ки | пяченая | NO 300° | 19  |    | 190/ |

Технологический процесс предводства марки Г-1 (A) в три стадии аналогичей технологическому процессу провенедства трехстарийной аналогичей марки Г випуско 1920/30 г. за исключением период стадии где технологический процесс у марки Г-1 (A) заимовительно разволом на шарсеких мельяндах с ситами 125 в 160 мет на лицейных доби. Дополнительной обработий на жериовах, иму это делается при производстве марки Т, марки Г-1 (A) не проходит.

Мариа Г-1 грекстацииная отдичнотся от одиостадийной той же марки, инготоидиской и выстоящее премя на ваноде, большей твер-



Флг. 43. Микрошлиф электрощеток марки<sub>д</sub>Т-2 (увеличение в 150 рав),

достью. Рецептура марки Г-1 1929/30 г. в пастоящев время восстановлени, и применяется на заводе для производства контактов в приборах автоблокировки.

Ири переходе на производство марки Г-1 в одву стадию ин трехотодийного производства выпустили израчко и иторую стадий и оставили только тротью стадию. Выпусныя на иодичестве инпускаемих изтом при одностадийном производстве, так как времи технологического предосса изготовления элентродитки ври этом резко сократилось, в то же время проиграли на качестве щетки.

# Технологический процесс производства марки Г-1 1934 г. (фиг. 44)

В настоящее время марка Г-1 изготовляется в одну стадяю по служиему рецепту:

| <ol> <li>Курейский графит</li> <li>Алиберовский графит</li> <li>Пек каменноугольный</li> </ol> |  |  | 9.5     | 12,9% |  |
|--|--|--|---------|-------|--|
|  |  |  | 73.5 Kt | 100%  |  |

### Операции технологического процесса

Курейский и алиберовский графиты, предварительно прокаливистя (кальциируются) в больших печах Мендгейма при температуре 1 480°. Прокаленный материал просешвается на селике через сиго 140 меш и направляется в мешалку, где и перемешивается в сухом виде в течение 30 мип. После этого в мешалку вливают расплавленный пек, и перемешивания приолимается в течение 3.5 час.

Перемешанная масса щетки марки Г-1 после остывания поступает на размол в шаровых мельницах с ситом 175 меш и на просев с ситом тоже 175 меш. Этой операцией заканчивается приготовление массы, и из полученного порошка в закрытом штампе и при давлении 2 000—2 500 кг/см² прессуются шетки марки Г-1. Обънгаются щетки в больших печах Мендрейма при температуре 1 480°.

# б) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩЕТОК МАРКИ Г-2 (А-2)

Электрощетка марки Г-2 представляет собой графитную щетку средней твердости, средней проводимости. Применяется в динамоматинах и двигателях постоянного тока при папряжении 110—440 в. Кроме того, в некоторых случаях применяется и для тяговых двигателей при хорошей коммутации и средних плотностях тока. Употребляется также па коллекторах возбудителей генераторов переменного тока, для прокатных двигателей небольших мощностей и в качестие контактов в электроациатах.

Эта марка в своем составе имеет больше алиберовского графита. чем марка Г-1, и соответственно меньше курейского графита. Марка Г-2 мягче марки Г-1, так как алиберовский графит понижает тверсость. Твердость е 30—45, а Г-1 35—50 по Шору. Удельное электрическое сопротивление марки Г-2 тоже ниже, а именно 24—34 ом мм²/м вместо 35—50 ом·мм²/м марки Г-1, рекомендуемая плотность тока для марки Г-2 — 8 а/см², т. е. выше, чем у марки Г-1, а рекомендуемое удельное нажатие 160—340 г/см² коэфициент трения средний, т. е. от 0.25 по 0.40.

Электрощетка марки Г-2 в 1927—1930 гг. производилась, так же как и марки Г-1, в три стадии, в только в 1931 г. завод перешел на одностадийное изготовление этой электрощетки.

# Рецептура\_щетки Г-2 в 1927—1930 гг.

|    | Первая стади          | я       |            |
|----|-----------------------|---------|------------|
|    |                       | 1927 г. | 1929/30 r. |
|    | Курейский графит      | 100 x2  | 100 m      |
|    | или цейлонский графит | 72 "    | 72 "       |
|    | Пек каменвоугольный   | 43 .    | 43 "       |
| 4. | Смоль препарирования  | 36 "    | 20 .       |


#### Вторая стадия

|                          | 1927 r | . 1929 r.       |
|--------------------------|--------|-----------------|
| 1. Порошов первой стадии |        | 1 29 K1         |
| 2. Пек каменноугольный   | 20     | 30 .            |
| 3. Смола препарированная | 10,5   | $\P^{30}_{2}$ : |
| 4. Бензол                | 9,5    | 12              |

### Третья стадия

1927 г. 1929 г. 1. Порошов второй стадин . . . 100 кг 120 кг 2. Смола вареная до 300° . . . 18 " 20 "

### Операции технологического процесса



Фиг. 44. Схема технологического процесса изготовления щеток Г-1.

Операции технологического процесса производства электрощеток марки Г-2 аналогичны технологическому процессу производства электрошегок марки Т выпуска 1929/30 г. со следующими всключениями щетки марки Г-2 в первой стадии не имеют обработки на жерновах, а во второй стадии сушка щеточной массы в сушильных барабанах происходит не при температуре 160°, как указано было для электрошеток марки Т и А, а при температуре 120°.

### Технологический процесс производства щетки марки Г-2 1934 г. (биг. 45)

|    |     | 73  |      | \x-         |     | 1 |   |      |    |       |
|----|-----|-----|------|-------------|-----|---|---|------|----|-------|
| 1  | Pna |     |      | тур<br>ский |     |   |   |      |    | 41,2% |
| 2. | ٠.  |     | ынбе | DOBCK       | яй, |   |   | 12,5 | ** | 25,8% |
| ð. | Пеж | K8M | ноу  | ольні       | ığ. | • | ٠ | 16   | ** | 33%   |
|    |     |     |      |             |     |   | _ | 48,5 | кі | 100%  |

Техпологический процесс производства электрощетки марки Г-2 тот

же, что и для марки Г-1 производства 1934 г.

Переход с трехстадийной обработки щеток на одностадийную обосновывался тем, что основную роль для получения тех или иных механических и электрических свойств электрощеток играет связующее. Важно поэтому связующее, т. е. в три стадии или в одну стадию, это при хорошем смещении на качестве цеток не должно было бы отражаться. На основании этих соображений при переходе па одностадий пое производство щеток количество связующих сохранилось такое же, какое было и при трехстадийном производстве. При этом связующее берется в пересчете на выход кокса. В настоящее время связующее, каменноугольный пек, вводится в заварку от 30 до 33%. Этот же процент связующих был и при производстве в три стадии.

# Физические и электрические евойстви щеток марки Г-2:


| 1.  | Группа.                          |     |    |     | графитиые       |
|-----|----------------------------------|-----|----|-----|-----------------|
|     | Стандарт ВЭТ № 1                 |     |    |     |                 |
|     | Старая марка завода "Электроуга: |     |    |     |                 |
| 4.  | Твердость по Шору                |     |    |     | 30 45           |
| 5.  | Удельное электрическое сопротив  | HOL | Иθ |     | 24-35 om·mm²/m  |
| 6.  | Контактное (переходное) падени   | е в | au | •ж  |                 |
|     | жения                            |     |    |     | высокое         |
| 7.  | Допустимая илотность тока        |     |    | . , |                 |
|     | Коэфициент трения                |     |    |     |                 |
| 9.  | Допустамая данейвая скорость .   |     |    |     | 20 ж/сек        |
| 10, | Удельное нажатие                 |     |    |     | 160 - 240 1/cm2 |

# в) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩЕТОК МАРКИ Г-3 (В и В-2)

Электрощетка марки Г-3 представляет собой мягкую графитную цетку, обладающую высокой электропроводностью, малым переходным сопротивлением и хорошей шлифующей способностью. Эти щетки могут применяться как на коллекторах электрических машин постоянного тока, так и на кольцах машин переменного тока. При постоянном токе на машинах с напряжением до 220 в, на возбудителях турбогенераторов, на коллекторах турбогенераторов, постоянного тока при

относительно небольших окружных скоростях, а также на геиераторах и двигателях для машин прокатных станов.

Кроме того, они применяются в одноякорных преобразователях, в сварочных генераторах постоянного тока, в генераторах для авто-



Фиг. 45. Схема технологического процесса изготовления щеток Г-2.

тракторного электрооборудования и в качестве контактов; при переменном токе—на кольцах турбогенераторов при относительно небольших линейных скоростях, на кольцах гидрогенераторов и других машин переменного тока. Употребляются также на коллекторных двигателях переменного тока и при небольших токах на кольцах асинхронных двигателей с подъемпыми и даже постоянно налегающими петками

Марка Г-3 заменила собой электрощетки марки В и В-2, которые изготовлялись заводом до 1934 г. и которые по своим механическим и электрическим свойствам мало отличались между собой. Но по последним данным, полученным с электромашиностронтельных заводов, выяснялось, что такое объединение отразилось отридательно на работе машии, пользовающихся ранее щетками В и В-2.

Электрощетки марки Г-3 обладают следующими механическими и

электрическими свойствами:

| 1. | Твердость по Шору                    |   |   | 25 - 37                     |
|----|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 2. | Удельное электрическое сопротивление |   |   | 10 — 22 ом·мм²/м            |
| 3, | Переходное падение напряжения        | ٠ | • | BEICOROO                    |
| 4. | Рекомендуемая плотность тока         |   |   | 10 a/cm2                    |
| 5. | Рекомендуемое удельное важатие       |   |   | 120 - 200 1/cm <sup>2</sup> |
|    | Коэфициент трения                    |   |   | средния                     |
| 7. | Окружная скорость                    |   |   | 25 ×/cen                    |
|    |                                      |   |   |                             |

Электрощетки Г-3 обладают более высоким удельным весом, чем Г-2, это зависит от большего удельного веса порошка, применяемого для их производства. Электрощетки Г-3 имеют двухстадийный процесс производства. Так же наготовлялись и щетки марки В и В-2. В 1927—1929 гг. производство этих щеток было также двухстадийное.

Рецептура петок В и В-2 для 1927, 1929, 1934 гг. приведена

в таблице:

# Перван стадия

|   | Нанменование марки  |
|---|---|
| Наименование материала  | B B-2   |
| и количество в Ка   | Годы  |
|   | 1927   1929   1934   1927   1929   1934                         |
| 1. Графит морганайт (цейлонский) 2. , алибероаский 3. Пек каменноугольный 4. Беикол | 110 120 — 100 120 — 120 3 20 20 2 — 120 10 18 18 11 18 18 10 12 |

При производстве электрощеток марок В и В-2 в 1929/30 г. они в первой стадии проходили следующие операции: в горичую мешалку загружались материалы по указачному редепту, и смещение производилось аналогично тому, как указано было при производстве марки Т.

После смешения масса вальцуется, супится в барабапах в течение того же времени, как и при трехстадийных марках, но при температуре 180°. Вмсушенная масса размалывается и повторно сушится при аналогичных условиях, после чего снова размалывается. На этом заканчивается процесс производства щеток марок В и В-2 в первой стадии.

# Вторая стадия

|                                      | Наименование марки |         |      |      |         |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------|------|--|--|--|--|
| Написильния мателиата                |                    | B B-2   |      |      |         |      |  |  |  |  |
| Наименование материала               |                    |         | Г    | ды   |         |      |  |  |  |  |
|                                      | 1927               | 1929/30 | 1934 | 1927 | 1929/30 | 1934 |  |  |  |  |
| 1. Порошок первой стадии в ка        | 120                | 120     | 120  | 100  | 100     | 120  |  |  |  |  |
| 2. Смодя, кипяченая до 300°,<br>в кг | 12                 | 12      | 12   | 10   | 10      | ιo   |  |  |  |  |

Во второй стадии масса марок В и В-2 производства 1929/30 г. проходит обработку по тем же операциям, что и масса третьей стадии марок Т, Г-1 и Г-2. Полученный порошок после второй стадии прессуется на вертикальных прессах при том же давлении, что и марки Г-1 и Г-2. Обжиг электрощеток марок В и В-2 производится точно так же, как и в трехстадийных марках, описанных раньше.

Рецептуры марок В и В-2 с 1930 г. претерпели следующие наменения; было признаю, что коксующая способность патоки и канифоли ничтожна, а поэтому патока как связующее после 1930 г. была изъята из рецептуры щеток В-2, а в 1934 г. из рецептур В и В-2 была изъята и канифоль. В настоящее время на заводе в качестве связующего применяется только каменноугольный пек и каменноугольная смола. Потребность в денатурате как растворителе канифоли также отпаль!

В настоящий момент репецтура и технологический процесс производства электрощеток марки Г-3 следующие (фиг. 46 и 47).


# Первая стадия

# Рецептура

| 1. | Алиберовский графит . |  |  | 120 кг |
|----|-----------------------|--|--|--------|
| 2. | Смола нрепарированная |  |  | 12 "   |
| 3. | Пек ваменноугольный   |  |  | 20 .   |
|    | Бензол                |  |  |        |

Операции технологического процесса в первой стадии производства марки Г-3: графит алиберовский, предварительно прокаленный при температуре 1 480°, просенвается на сеялке через сито 140 меш и вместе с препарированной смолой и расплавленным каменноугольным пеком закладывается в мешалку, куда сразу вливается и бензол. Смещение происходит 2,5 часа при закрытой мешалке и 1 час с открытой крышкой.

После смешенвя заварка вдет на вальцы. Вальцуется она один раз. Провальцованная масса сущится в сущильных барабанах в течение 24 час. при температуре 180°, а затем вдет на размол в шаровых мельницах с ситом 200 меш. После размола масса просеивается на сеялке ченез сито 175 меш.




Фиг. 46. Схема технологического процесса изготовления щеток Г-3 (В).

### Вторая стадия

Рецептура

1 Порошок первой стаден . . . . . 120 кг 2. Смода вареная (кипяченая) . . . . 12 "



Фиг. 47. Схема технологического процесса изготовления щеток Г-3 (В-2).

Операции технологического процесса второй стадии марки Г-3: поролюк вервой отадии и смола препарагрованная и кониченка при 500° амкладиваются в менадку и схепинаются в темене 2,5 час., из которых 1,6 час. менается с амкричей краспусіі, а 1 час с открытой. После сменення моссі илет на шаровые мельниць для размола на сито 116 мен. В простажа петок проващения в акритой матрине при давлении 2 500 ж/см². Обану — при температуре 1 490°. Филические и электрические паментрические паментри

Микропилиф и характеристики шетки Г-з приводены на фиг. 48 и 49.

# r) DPORTBOACTRO DESCRIPTIONATION MAPRIS C4 (BC)

Электрошетка марки Г-4 представляет собой очень магкую графитную щетку с хорошими смалмазонными свойствами. Применяется в большинстве случаев на кольцах генераторов переменного тока при среднях лицейных скоростих и сроиних потручках. Употребляется также и на возбудителях.



Фиг. 48. Микрешлиф щетки Г-3 (увеличение в 150 раз).

Элоктующегия марии Г-4 — сырая цетка, т. с. не подвергается обжигу, а сразу жи после прессивка плет в точку и и армировку. Эта марка на заводе «Электроуган» стала производиться досле 1930 г.

### Рецептура щеток марки Г-4

Алиберовски» графит 100%

Технологический процесс производства электрощеток марки Г-4 (ВС) (фиг. 50)

Берется алиберовский графит (непрокаленный) и просенвается вручную через сито 140 меш. Потом графит прессуется, и щетка готова для армировки.

Для большей механической прочности щетки марки Г-4 в последнее время проинтываются бакелитом. После проинтки необходима сушка щетки в сушильных шкафах. Сушка должна производиться медленно во избежание появления трещин в щетке.

Давление при прессовке Г-4 применяется от 1 000 до 3 000 жг/сж<sup>2</sup>. Выбор давления зависит от свойств алиберовского графита, крупизны зерпа и состоящия штампа.

Равыше щетка Г-4 изготовлялась из цейлонского графита. В последнее время производство щетки Г-4 перевели на алиберовский графит. Часто бывает, что алиберовский графит совсеч не прессуется. Это может быть объяснено слишком большой зольностью отдельных партий графита.

Крупный графит менее золен. Поэтому, прежде чем пустить графит в производство, его отсенвают. Оставшийся графит после отсева через сито 100 меш дает зольность только 6%, тогда как прошедшая часть имеет зольность 16% и больше.

Вольшая зольность графита является только одной из причии того, что некоторые партии алиберовского графита не прессуются. Причиной последнего является, повидимому, и величина кристаллов графита.

# Физические и электрические свойства щеток марки Г-4.

\_\_\_x\_\_


. .....

| 1. Группа                                    | графитные         |
|--|-------------------|
| 2. Стандарт ВЭТ № 1                          | . Г-4             |
| 3. Старая марка завода "Электроугли"         | BC                |
| 4. Твердость по Шору                         | 10 — 18           |
| 5. Удельное электрическое сопротивление . 10 | ) — 20 он · ми²/. |
| 6. Контактное (переходное) падение напря-    | ,                 |
| жения  | среднее           |
| 7. Допускаемая плотность тока                | 12 a/cm2          |
| 8. Коэфициент трения                         | визкий            |
| 9. Допускаемая динейная скорость             | 30 м/сек          |
| 10. Удольное нажатие                         | 120 - 160 1/c.x2  |


В заключение о графитных щетках нужно отметить следующее: в щетках марок от  $\Gamma$ -1 до  $\Gamma$ -4 алиберовский графит в процентном отпомении увеличивается с 12,9 в марке  $\Gamma$ -1 до 100 в марке  $\Gamma$ -4. Соответственно этому изменяются и мехапические и электрические свойства графитных щеток.

# 4. ПРОИЗВОДСТВО ГРАФИТНО-МЕДНЫХ ЭЛЕКТРОЩЕТОК

К группе графитно-медных электрошеток относятся две марки M-1 (M-4) п M-3 (M-1). Основным сырьем для этих электрошеток яв-



Фиг. 49. Характеристики щегок Г-3.



Фиг. 50. Схема технологического процесса изготовления щеток Г-4 (BC).

ляется импортный медный порошок. Графитпо-медные электрощетки применяются для электрических машин переменного и постоянного тока от 110 до 220 в, для стартеров, радиомашин и т. д.

До 1931 г. щетки марки М-1 и М-3 производились по нижеуказанной рецептуре и техпологическому процессу. В горячую мешалку загружаются следующие материалы:

# Первая стадия

| Наименование марки  | M-1   | M-3   |
|---|---|---|
| Медный порошов     Цейловский графит     Курейский графит     Пек     Смола, препарирования при 240°     Бенкол | 200 %1 50%<br>120 " 30%<br>40 " 10%<br>14 " 3,5%<br>26 " 6,5% | 100 % 25%<br>200 , 50%<br>60 . 15%<br>22 , 5% |

После смешения масса вальцуется и сущится в сушильных барабанах при температуре 170°.

Высущенная масса размалывается и повторно сущится при аналогичных условиях, после чего снова размалывается. Этим заканчивается процесс изготовления первой стадии производства щеток марки М-1. При второй стадии в горячую мещалку загружаются следующие материалы и по следующей рецептуре:

# Вторая стадия

| Нанменование марки                                  | M-1                   | M-3                 |
|---|-----------------------|---------------------|
| Порошок первой стадин     Смода, кпиячевая при 300° | 180 K2 91%<br>12 , 9% | 120 m 93%<br>9 , 7% |

После смешения масса проходит ту же обработку, что и масса третьей стадии марок Т, А и А-2. Полученный порошок прессуется на вертикальных прессах под давлением 2 000—2 300 ≈/см². Спрессованные цетки М-1 и М-3 пропитываются смолой и после этого обжигаются в печах Мендгейма при температуре 1 480°.

# а) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩЕТОК МАРКИ М-1 (после 1981 г.)

Электрощетка марки М-1 представляет собой графитно-медную прегус содержанием меди около 50%. Применяется на кольцах одно-якорных преобразователей и на кольцах синхроиных электродвигателей. Кроме того, применяется на коллекторах автомобильных стартеров, а также на пизковольтных зарядных генераторах и в качестве контактов в аппаратостроении. Производятся электрощетки марки М-1 в две стадии.

# Первая стадия

### Рецептура

| 1 Графит курейский       |  |   |          | 18,7% |
|--------------------------|--|---|----------|-------|
| 2. Графит алиберовский . |  |   |          | 11,3% |
| 3. Смола препарированная |  |   |          | 3,5%  |
| 4. Пек каменноугольный . |  |   | 16       | 10%   |
| 5. Бензол                |  |   | 10,5 ,   | 6,5%  |
| 6. Медный порошок        |  | • | 80 ,     | 50%   |
|                          |  |   | 160,I x2 | 100%  |

### Технологический процесс первой стадии

Курейский и алиберовский графиты, предварительно прокаленные при температуре 1 480° и просеянные на сеялке через сито 140 меш, перемешиваются в мешалке в течение 2,5 час. вместе с препарированной смолой, плавленым каменноугольным пеком, бензолом и медным порошком. Связующее вводится после начала перемешивания сухих порошков. После смешения заварка проходит одии раз через вальцовку и поступает в сушильные барабаны на сушку при температуре 160°.

Высушенная масса размалывается на шаровой мельниде с ситом 140 меш и просеивается на сеялке через сито 140 меш. Этим первая стадия марки M-1 заканчивается.

# Вторая стадия

### Рецептура

| 1. Порошок первой стадии<br>2. Смоза кипяченая |  |   |     |     | 93,7%<br>6,3% |
|--|--|---|-----|-----|---------------|
|  |  | - | 128 | 163 | 100%          |

# Технологический продесс второй стадии (фиг. 51)


Порошок первой стадии 2,5 часа перемешивается вместе со смолой, предварительно препарированной и прокипяченной. После смешения заварка без сушки направляется на шаровую мельницу с ситом 175 меш, размолотая смесь просенвается на седлие через сито 140 меш, и заварка готова к прессовке. Спрессованные электроцетки идут в обжиг при температуре 1 480°, после обжига направляются для механической обработки.

### Физические и электрические евойства щеток марки М-1

| I. Группа графетно-медные 2. Стандарт ВЭТ № 1 |
|---|
| 3. Отарая марка завода "Электроугли" М-4      |
| 4. Твердость по Шору 30-42                    |
| 5. Удельное влектрическое сопротив-           |
| ление   |
| 6. Контактное (переходное) падение            |
| напряжения среднее                            |
| 7. Допускае ная плотность тока 14 a/cм²       |
| 8. Коэфициент трения средний                  |
| 9. Допускаемая леченвая скорость 15 ж/сек     |
| 10. Удельное нажатие                          |

# б) производство электрощеток марки м-3 (м-1)

Электрощетки марки М-3 представляют собой графитно-медные щетки с меньшим содержанием меди, чем М-1. Применяются для




Фиг. 51. Схема технологического процесса изготовления щеток М-1.


снихронных электродвигателей и в некоторых случаях для низковольтных динамомашии для зарядки аккумуляторов. Производятся эти электрощетки в две стадии,

## Первая стадия

#### Рецептура

|                                |   |   |   |   |   |   | 121,6 Ki    | 100%                   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------|------------------------|
| 4. Медный порошок<br>5. Беляол | : | : | : | : | : | : | 30<br>6,8 , | 24,6%<br>5,6%          |
| 3. Пек каменноугольный         |   | ٠ | • | ٠ |   |   | 18 ,        | 14,8%                  |
| 2. Смода препарированная       | ı |   |   |   |   |   | 6,8 "       | 5,6%                   |
| 1. Графит алиберовский         |   |   |   |   |   |   |             | 49,1%<br>5,6%<br>14,8% |





Фиг. 52. Схема технологического процесса изготовления щеток М-3.

#### Технологический процесс нервой стации

Графит алиберовский, предварительно прокаленный при температуре 1 480° и просеянный через сеялку с ситом 140 меш, смешивается в мешалке 2,5 часа с препарированной смолой, плавленым каменноугольным пеком, бензолом и медным порошком. После смешелия масса проходит однократную вальцовку и сущится в сущильных барабанах при температуре 150°;

Высущенная заварка марки M-3 размалывается в шаровой мельнице с ситом 140 меш, просенвается в сеялке через сито 140 меш, после чего первая стадия обработки электрощеток марки M-3 считается

законченной.

## Вторая стадия

#### Рецептура

| 1. Порошов пе |         |   |   |   |    |     | 93%  |
|---------------|---------|---|---|---|----|-----|------|
| 2. Смода кипя | ченая . | • | • | • | 9  | •   | 7%   |
|               |         |   |   | 1 | 29 | ¥1. | 100% |

## Техиологический процесс второй стадии (фиг. 52)

Порошок первой стадии перемешивается в мешалке 2,5 часа вместе со смолой, предварительно препарированной и прокипяченной. Из мешалки масса переходит для размола в шаровую мельницу с ситом 175 меш, просенвается в сеялке через сито 175 меш, и порошок считается готовым для прессовки электрощеток М-3. После прессовки щетки обжигаются при температуре 1 480° и поступают в механическую обработку.

Весь период технологического процесса производства электрощеток марки М-3 продолжается в течение 46 дней, из иих 39 дней идет на операции до обжига включительно, а 7 дней— па механическую

обработку.

Электрощетки марки М-1 и М-3 в стандарте ВЭТ № 1, 1934 г. отнесены к группе графитно-медных, по верпее электрощетки марки М-1 считать медно-графитными, так как эта марка основным сырьем имеет медный порошок. Марка же М-3 действительно графитно-медная, ибо основным сырьем для этой марки является алиберовский графит.

## Физические и электрические свойства щеток марки M-3

| 1. | Групца графитно-медные                   |
|----|--|
| 2. | Марки:                                   |
|    | Стандарт ВЭТ № 1 М-3                     |
|    | Старая марка завода "Электро-            |
|    | угли" М-1                                |
| 3. | Твердость по Шору 28-38                  |
| 4. | Удельное электрическое совро-            |
|    | тивление 6—16 ож-жж <sup>2</sup> /ж      |
| 5. | Контактисе (переходное) падение          |
|    | напряжения среднее                       |
| 6, | Допускаемая плотность тока 12 а/см2      |
| 7. | Коэфициент трения средний                |
|    | Допускаемая линейная скорость . 20 ж сек |
| 9. | Удельное нажатие                         |

#### 5. ПРОИЗВОДСТВО МЕЛНО-ГРАФИТНЫХ ЭЛЕКТРОШЕТОК

К группе медно-графитных электрощеток относятся четыре марки: МГ, МГ-1, МГ-2 и МГ-3. Медно-графитные цетки производятся двумя способами — мокрым и сухим. Патент на производство электрощеток мокрым способом марок МГ в 1916 г. был куплен заводом за границей и применяется до настоящего времени. Технологический процесс пропаводства электрощеток МГ сухим способом разработан на заводе «Электроугля» в 1932 г.

#### а) МОКРЫЙ СПОСОВ НРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЩЕТОК МАРКИ МГ

Электрощетка марки МГ представляет собой медно-графитную щегку с небольшим содержанием графита и обладает высокой электропроводностью. Она применяется при переменном токе на кольпах симхронных двигателей и на кольцах одноякорных преобразователей. При постоянном токе эти щетки применяются на низковольтных генераторах для электролиза, на автомобильных стартерах, применяются опи также в качестве контактов.

#### Редептура щетки нарки МГ

| <ol> <li>Графит курейский</li> <li>Медный купорос .</li> </ol> |  |  | . 100 | ٠, | 4,4%<br>72,4%          |
|--|--|--|-------|----|------------------------|
| 3. Цинковая пыль<br>4. Серная кислота                          |  |  |       |    | 72,4%<br>18,8%<br>4,4% |
|  |  |  | 138   | κι | 100%                   |

#### Технологический процесс (фиг. 53)


Медный купорос, залитый водой, растворяется в окоренке острым паром и через сито 100—120 меш процеживается в реакционную мещалку, в которой вращается винт с лопастями.

Параллельно с процессом растворения купороса составляется смесь из графита, предварительно прокаленного при температуре 1 480° и просеятного через сиго 140 меш, с цинковой пылью. Смесь эта приготовляется следующим образом: графит разбавляется водой, к разбавляется водой графиту прибавляется цинковая пыль, и все это перемещивается 5—10 мин.

В растворенный купорос, находящийся уже в реакционной мешалие, вливается серная кислота, перемешивается 2 мип., и после этого в эту же реакционную мешалку постепенно небольшой струей вливается жидкая смесь из курейского графита и цинка. Реакция в мешалке происходит в течение 30—40 мин. по следующей химической формуле:

$$CuSO_4 + Zn = ZnSO_4 + Cu$$
.

Полученная таким путем чистая медь обволакивает со всех сторон крупинки графита, находящегося в реакционной мешалке. В результате реакции образуется медно-графитная масса, состоящая из мельчайших орешков с графитовым ядрышком и медной скорлупой. Эта масса отмывается водой от свободного графита, не припившего участви в образовании орешков, а также и от ципкового купороса. В мокром виде масса идет на пресса, где из нее прессуются блюки МГ. В смесь купороса, графита и цянка вводится также и серная кислота, назначение которой следующее: цинковая пыль состоит не только из чистого цинка, —в этой пыли находится еще н окись цинка, вредно влияющая на качество электрощеток марки МГ. Для освобождения массы от окиси цинка и применяется серная кислота, которая, всту-



Фиг. 53, Схема технологического процесса изготовления щеток МГ.

пая в реакцию с окисью цинка, уничтожает окись цинка. Процесс происходит по следующей формуле:

$$ZnO + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2O_4$$

При образовании медно-графитной массы купороса берут немного больше, чем нужно для реакции. Это делается с той целью, чтобы цинковая пыль была использована полностью, так как оставшаяся неиспользованной цинковая пыль, попадая в электрощетку, вредно влияет на эту электрощетку в качественном отношении.

Замечено, что, чем больше оборотов имеет винт с лопастями в реакционной мешалке, тем больше графита объолакивается медью и, значит, тем больше содержится графита в готовой щетке. Поэтому в последние годы число оборотов винта с лопастями в реакционной мешалке было увеличено. что улучшило качество шеток МГ.

Прессовка. Блоки МГ из мокрой медно-графитной массы прессуются в закрытом штамие. Выжимаемая из массы вода в момент прессовки уходит в очень небольшие щели между матрицей, пижником и верхней пластинкой. Вся вода, видямо, в эти небольшие щели уходить не может, и часть воды остается в блоке, что отрицательно сказывается на качестве блоков МГ.

Обжиг. Спрессованные блоки МГ обжигаются в пастоящее время или в электрических печах или в печах Альфа при температуре 900—1 000°. Обжиг происходит в угольной засыпке, служащей, с одной стороны, восстановителем окиси меди, а с другой — угольная засыпка предохращет блоки МГ от сторания.

Окись меди появляется благодаря окислению меди в период производства блоков. Восстанавливается медь по следующей формуле:

$$CuO + CO = CO_2 + Cu_3$$

Указанный способ обжига блоков МГ стал применяться лет 5 назад. Раньше обжиг этях блоков производился в водороде в особых цилиндрах, подогреваемых огием с внешней стороны. Хотя качество щеток при обжиге в водороде было выше, по производительность обжига была очень инчтожна — в сутки обжигали не больше 36 блоков, что заставлло перейти на обжиг в печах Альфа пли электрических печах без водорода.

При обжиге блоков МГ в среде водорода электрощетки как по твердости, так и по составу массы получались одинаковыми, чего нет в щетках, обжигаемых в печах Альфа. Лучше происходит обжиг в электрических печах, где обжигаются все номерпые марки электрощеток МГ. В печах Альфа обжигаются только блоки МГ.

Весь цикл производства щеток марки МГ продолжается в течение 31 суток, из которых 24 дин идет на операции до обжига включительно п 7 дней — на механическую обработку (фиг. 54).


## Физические и электрические свойства шеток марки МГ

|              | •  |                                 |
|--------------|--|---------------------------------|
| 1. I<br>2. I | Группа                                     | нечво-графитные                 |
|              | Стандарт ВЭТ № 1                           | MΓ                              |
| (            | Старая марка завода "Электроугли"          | MI                              |
| 3.           | Гвердость по Шору                          | 612                             |
| 4.           | дельное электрическое сопротивление        | 0.05-0.10 om·mm <sup>2</sup> /m |
| 5. ]         | Сонтактное (переходное) надение напряжения | HESKOE                          |
| 6. ,         | опускаемая плотность тока                  | 25 a/cм²                        |
| 7. 1         | Соэфационт трения                          | средены                         |
| 8.,          | Lопускаемая линейная скорость              | 20 м/сек                        |
| 9.           | Удельное нажатие                           | 120150 1/cx2                    |

**Характерные виды брака блоков МГ**. Характерными видами брака блоков МГ являются трещины, вкрапления графита и цинка, а также пустоты в теле блока.

Трещины получаются в блоках МГ благодаря недопрессовке их, что объясилется остатком воды в блоках. При быстром подъеме температуры обжига вода, оставшаяся в блоках МГ, после прессовки превращается в пар и разрывает блоки, образуя трещины.

Вкраиления в блоке графита объясинются тем, что графит, не принявший участия в образовании медно-графитной массы, плохо вы-



Фиг. 54. Резка блоков МГ.

мыт из этой массы и во время прессовки попал в состав блока. Этот графит потом выкрашивается и образует рябую поверхность щетки.

Вкраиление цинка в блоках МГ объясняется недостатком медного купороса при реакции образования медно-графитной массы. Неиспользованный цинк обволакивает частицы меди, от чего получается не медный орепек с графитовым зерпом, а цинковый горошек с медным или графитовым зерпом; который, запрессовываясь в блок, поинжает качество последнего, так как создает пеоднородность блока МГ.

Кроме того, нередко в блоках МГ после обжига обнаруживаются пустоты, что объясняется тем, что в медно-графитную массу до обжига попали органические вещества, которые во время обжига выгорели, оставляя пустоты.

## б) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩЕТОК МГ-1, МГ-2, МГ-3

Технологический процесс производства электрощеток МГ номерных, т. е. МГ-1, МГ-2, МГ-3, ничем не отличается от технологиче-

ского процесса производства электрощеток МГ без номера, поэтому останавливаться на технологическом процессе производства этях щеток нет надобности. Различие между всеми разновидностями электрощеток МГ заключается только в рецептуре, причем компоненты остаются во всех марках без изменения. Изменяется только процентное их солержание, что видно из решептур марок, помещенных ниже:

Электрощетки марки МГ-1. Электрощетки марки МГ-1 по составу аналогичны марке МГ, но содержат на 10—15% больше графита, чем щетки марки МГ. Применяются МГ-1, главным образом, для

автотракториых электрических машин.

|          | Рецептур       | a | ES. | ţе | T I | K E | M       | Г-1 |                                |
|----------|----------------|---|-----|----|-----|-----|---------|-----|--------------------------------|
| 2.<br>3. | Медный купорос | ĕ | :   | :  | :   | :   | 26<br>8 | »   | 71,5%<br>18,5%<br>5,7%<br>4,3% |
|          |                |   |     |    | _   | _   | 140     | кі  | 100%                           |

Электрощетки марки МГ-2. Электрощетки марки МГ-2 аналогичны марке МГ, но содержат на 15—20% больше графита, чем электрощетки марки МГ. Применяются они во всех случаих, указанных для марки МГ, и, кроме того, на кольцах синхронных генераторов, а также при высоких плотностях тока на кольцах гидрогенераторов.

| Редептура щетки МГ-2   |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Медный купорос     . 100 кг       2. Цинковая пыль     . 26 в       3. Графат алиберонский     . 10 в       4. Сервая кислота     . 6 в | 70,5%<br>18,5%<br>7%<br><b>4</b> % |
| 142 xı   | 100%                               |

Электрощетки марки МГ-3. Электрощетки марки МГ-3, аналогичные марке МГ, но содержат на 20—25% больше графита, чем электрощетки марки МГ. Применяются в тех же случаях, как и марка МГ-1.

| геце   | ш  | T, | y | P a | . 1 | Щ ( | т | K | И | MI.      | 3  |                                |
|--|----|----|---|-----|-----|-----|---|---|---|----------|----|--------------------------------|
| <ol> <li>Медный купорос</li> <li>Цияковая пыль.</li> <li>Графит алиберово</li> <li>Серная кислота</li> </ol> | Ka | H  | : | :   | :   | :   | : | : | : | 26<br>12 | :  | 69,4%<br>18,1%<br>8,4%<br>4,1% |
| _  |    | _  |   |     |     |     |   |   |   | 144      | кі | 100%                           |

Если сравнить рецептуры всех указанных четырех марок меднографитных щеток, то заметим следующее: абсолютное весовое количество во всех марках для трех компонентов — медного купороса, цинковой пыли и серной кислоты—остается одно и то же. Меняется только количество четвертого компонента—графита, а именно: в МГ вводится графита 6 кг, в МГ-1 — 8 кг, в МГ-2 — 10 кг и в МГ-3 — 12 кг. Таким образом рецептуры каждой марки от МГ до МГ-3 отличаются друг от друга на 2 кг графита.

| Группв                         | Стандарт<br>ВЭТ № 1  | Старая марка — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Твердость по<br>Шору | Удельное электри-<br>ческое сопротивле-<br>ные в ом. жм. 2/м | Контактное (пере-<br>ходное) падение<br>наприжения | Допускаемая плот-<br>вость тока в а/см <sup>2</sup> | Ковфилиент тре-<br>ния | Допускачмая ла-<br>непявы скорость<br>в м/сек | Удельнов пажатие<br>в 1/см <sup>8</sup> |
|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|---|------------------------|---|---|
| 1                              | 2                    | 8  | 4                    | 5  | 6  | 7   | 8                      | 9   | 10                                      |
| Мед-<br>яо-гра-<br>фит-<br>вые | МГ-1<br>МГ-2<br>МГ-3 | МГ-1<br>МГ-2<br>МГ-3                               | 4 - 6                | 0,10—0,25<br>0,20 — 0,40<br>0,30—0,45                        | Низкое   | 22<br>22<br>20                                      | Невкий<br>"            | 20<br>25<br>25                                | 120—150<br>120—150<br>120—150           |

#### в) СУХОЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЩЕТОК МГ

Мокрый способ производства электрощеток МГ связан с большим количеством распыла и обрезков, так как блоки после обжигаприходится раскраивать под размер заказа щеток.

По сухому способу производства электрощегки марки МГ делаются сразу под размер. Это освобождает от раскроя щеток и тем самым сокращает распыл материала. Этот способ производства состоит в следующем: в медно-графитном отделении завода из медного купороса получается не медно-графитная масса, а чистый медный порошок, который затем просушивается в электрических печах при температуре 500°. После сушки медный порошок не нуждается в размоле, а только просенвается через сито 100 меш. При производстве электрощегок МГ сухим способом графит в медный порошок вводится после сушки последнего, и смесь соответствующем способом перемещивается.

На этом же принципе организовано и производство электрощеток марок МГ-42 и МГ-120.

Сухим способом производятся и электрощетки марки МГ-1, причем технологический способ производства последних несколько отличается от вышеописанного сухого способа. В данном случае из медного купороса получается не чистый медный порошок, а медно-графитная масса. Эта медно-графитная масса не сразу пдет в прессовку, как это имеет место при мокром способе, а предварительно просупивается в электрических печах при температуре 500°.

## 6. ПРОИЗВОДСТВО БРОНЗО-ГРАФИТНЫХ ЭЛЕКТРОЩЕТОК

K группе бронзо-графитных электрощеток относятся следующие марки:  $M\Gamma$ -42;  $M\Gamma$ -120 и  $B\Gamma$ .

#### а) производство электрощеток мг-42 и мг-120

Этя электрощетки имеют применение исключительно на радиомащинах. Впервые технологический процесс по производству этях электрощеток разработан в 1932 г. По технологическому процессу и по рецептуре щетки МГ-42 и МГ-120 инчем не отличаются друг от друга. Единственное различие — это разное давление при прессовке. МГ-42 прессуется при давлении 4 000 кг/см² и МГ-120 — при давлении 2 700 кг/см². В последнее время и эта разница уничтожена, так как МГ-120 вторично допрессовывается при запрессовке кабеля. В пастоящее время завод не делает разницы между этими щетками и в производстве заменяет часто одну марку другой.

До 1934 г. рецептура МГ-42 и МГ-120 была следующая:

1. Медного порошка (импортного) . . . 70% 2. Графита алиберовского . . . . . . . 30%

Изготовленные по такому рецепту щетки МГ-42 и МГ-120 в эксплоатации сильно сыпались, и для того чтобы щетки сделать более вязкими, в рецептуру этих щеток стали вводить оловянную пыль в количестве 1%, вследствие чего эти щетки следует отнести к группе бронзо-графитных, хотя название марок за ними осталось старое, МГ-42 и МГ-120.

Рецептура, введенная для щеток МГ-42 и МГ-120 с 1934 г., следующая:

| 1. Медный порошок 2. Графит алиберовский 3. Оловянная пыль |  |  |  |  | 29%  |
|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  | 100% |

## Технологический процеее (фиг. 55)

Медный порошок, просеянный вручную через сито 100 меш в смесительных барабанах смешивается с оловянной пылью и алиберовским графитом, предварительно прокаленным при температуре 1 480°, размолотым на паровых мельницах с ситом 175—200 меш, и просеянным через сито 140 меш. Перемещивание смеси медного порошка с графитом происходит в течение 3—4 час., после чего смесь отжигается при температуре 640°.

После отжига из смесн порошков прессуют электрощетки МГ-42 и МГ-120 под различным давлением для каждой марки. Изготовленные щетки упаковываются в железные ящики, пересыпаются засыпкой из нефтяного кокса и обжигаются при температуре 800—900°. Как отжиг смеси, так и обжиг щеток происходит в электрических печах.

Весь пякл производства щеток марок МГ-42 и МГ-120 продолжается в течение 27 дней, из которых 24 дня идет на операции до обжига включительно и 3 суток — на механическую обработку.

#### б) производство электрощеток марки бг

Электропістки марки БГ представляют собой цістки из сисциальной бронзо-графитиой массы. Они обладают исключительно хорошей электропроводностью. Применяются, главным образом, при переметном токе на чугунных и стальных кольцах синхронных генераторов и одноякорных преобразователей при высоких линейшых скоростях.


Рецент и технологический процесс производства электрощегов марки ВГ разработаны в 1932 г. Эти щетки идут на быстроходиме ма-

щины, турбогенераторы и на мащины постоянного тока низкого напряжения, предназначенные для электролитических целей.

|    | Рецеп <b>т</b> ура щеток БГ                     |       |           |
|----|---|-------|-----------|
|    | Медный порошок (импортный) 47<br>Оловянная пыдь |       | 79%<br>9% |
| 3. | Цинковая пыль                                   | ,2 ,  | 2%        |
| Į. | Графит алиберовский                             |       | 10%       |
|    | 6   | 0 202 | 100%      |

1


2 3 4



Фиг. 55. Схема технологического процесса изготовления щеток МГ-42 и МГ-420.

## Технологический процесс (фиг. 56)

Медный порошок, оловянная и ципковая пыль смешиваются с алиберовским графитом. Графит предварительно прокаливается при температуре 1 480° и просенвается через сито 175 меш. Продолжительность перемешивания— 4 часа. Из мешалки заварка поступает в электрические печи для обжига при температуре 620—630°, размалывается на шаровых мельницах и идет на прессовку электрощеток. Спрессованные щетки обжигаются в электрических печах при температуре 780°. Электрощетки марки ВГ обладают большой вязкостью. Весь цикл производства электрощеток марки ВГ продолжается в течение 24 дией.



Фнг. 56. Схема технологического процесса изготовления щеток БГ.

## Физические и электрические свойства щеток нарки БГ:

| 1. Групца                                 | . бровзо-графитные              |
|---|---------------------------------|
| Стандарт ВЭТ № 1                          | . БГ                            |
| Старая марка завода "Электроугди"         | . БГ                            |
| 3. Твордость по Шору                      | . 5-10                          |
| 4. Удельное электрическое сопротивление . | 0.20-0.30 ox xx <sup>2</sup> /x |
| 5. Контактное (переходное) падение напряж | 8-                              |
| HER                                       | <ul> <li>##3806</li> </ul>      |
| 6. Допускаемая плотность тока             | . 30 a/cж <sup>2</sup>          |
| 7. Коэфициент трения                      | . сравяца                       |
| 8. Удельное нажатие                       | 150-200 a/c K2                  |

## 7. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОГРАФИТИРОВАННЫХ ЩЕТОК

Электрографитированные щетки по сравнению с угольными, угольно-графитными и графитиыми щетками имеют ряд преимуществ: 
во-первых, электрографитированные цетки отличаются высокой механической прочностью при минимальных абразивных свойствах, 
и, во-вторых, опи могут работать при толчкообразных нагрузках 
и тяжелых условиях коммутации. Эти свойства электрографитированных щеток делают их незаменичение в эксплоатации на быстроходных машинах — турбогеператорах при линейной скорости порядка 
50 м/сек, на тяговых моторах и моторах электропривода.

Производство электрографитированных щеток на заводе пока еще полностью не освоено, и это производство в настоящее время носит характер скорее опытного порядка, чем массово-производственного.

В качестве исходного сырья для электрографитированных щеток применяется композиция из нефтяного кокса, сажи и антрацита шахты им. Войкова. В качестве же связующего применяется смесь каменноугольного пека с препарированной смолой в пропорции 2:1 в количестве 35% от сухого материала. Размол сухого материала — 175 меш на линейный дюйм.

Порядок работы мешалки следующий: смешение сухих порошков производится в течение 15 мин. без обогрева. Затем в мешалку через сито № 25 всыпается молотый нек, и смешение производится дальше в течение 15 мин., после чего пускается пар, и перемешивание продолжается в течение 30 мин. После этого в мешалку вводится препарированная смола, подогретая до 80°, и смешение продолжается еще в течение 2 час. с закрытой и 1 час с открытой крышкой. Весь период смешения, таким обраеом, продолжается в течение 4 час., причем последний час мешалка работает без крышки.

Полученная смесь из мешалки поступает на вальновку, где и вальпуется два раза под ряд. Провальцованная масса вылеживается в закрытой таре в течение суток, а затем направляется в размол на шаровых мельницах. Размолотая масса просеивается на сеялке через сито 175 меш. Этим заканчивается операция заготовительного отделения по производству электрографитированных шеток.

Дальше полученный порошок прессуется в блоки под давлением 2 000 кг/см<sup>2</sup>. Влоки обжигаются в печи Мендгейма при температуре 1 480°. Кривая обжигов блоков электрографитированных щеток приведена на фиг. 22, по которой производится обжиг всех изделий, обжигаемых в больших лечах Мендгейма.

Для производства электрографитированных щеток в настоящее время применяются три следующие рецептуры:

I. Рецептура для электрографитированных щеток, заменяющих импортную электрощетку марки E-22:

3. Связующего—счесь пека и смоли — 35% от количества сухих материалов. Состав смеси связующего: пека  $\frac{2}{3}$  от количества смеси связующего и смоли  $\frac{1}{3}$  от количества смеси связующего.

| II. Рецептура электрографятированных щеток, заменяющих импортные щетки марки $EK\Gamma$ :                           |
|---|
| 1. Нефтяной кокс 50%<br>2. Антрацит шахты вм. Войкова 50%   |
| Всего сухих материалов 100%   |
| <ol> <li>Связующее—смесь пека и смоды — 35% от количества сухих материалов.</li> </ol>                              |
| Состав счеси связующего: пека $\frac{2}{3}$ от количества смеси связующего и смолы $\frac{1}{3}$                    |
| от количества смеси связующего.   |
| III. Рецептура для получения твердых электрографитированных щеток с высоким удельным сопротивлением:                |
| 1. Нефтяной кокс  |
| Всего сухих материалов 100%   |
| 3. Связующее смесь пека и смоды 35% от количества сухих материалов.   |
| Состав смеси связующего: лека $\frac{2}{3}$ от количества смеси связующего, смолы $\frac{1}{3}$                     |
| от количества смеси связующего.   |
| Технические условия на сырье, применяемое при производстве электрографитированных щеток                             |
| 1. Нефтяной коксгрозненский, обомженный в печах Мендгейма при температуре 1 480°:                                   |
| Зольность его должна бить не более 1% Летучах " " 0.5% Влажность " 0.3% Помол: остаток на сите 175 мен зе более 17% |
| <ol> <li>Исковый кокс, обожженный в нечах Мендгейма при температуре 1 480°:</li> </ol>                              |
| Зольность должна быть не бол е 1% летуних   |
| 3. Автрацит махты им. Ройкова, обожженный в печах Мендгейма при температуре 1 480°:                                 |
| Зольность должна быть не болев . 5% летучах . 0,5% Влажность  |
| 4. Пек каменноугольный, молотый и просеянный через сито 25 меш:   |
| Температура плавления 65° Свободного уперода 40°, Лотучах 55°, Зольность 0,25°, Уменьный вес 12°,                   |

| U. U. U. | каменној  |      |     |       |     |    |     |     |    |    |    |    |   |  |  |   |  |      |   |
|----------|-----------|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|--|--|---|--|------|---|
|          | Свободнов | י סי | угд | epe   | ща  |    |     |     | •  |    | ٠  | ٠  | ٠ |  |  | ٠ |  | 8,5% |   |
|          | Летучих   |      |     |       |     |    |     |     |    |    |    |    |   |  |  |   |  | 85%  |   |
|          | Удельный  | ве   | c.  |       |     |    |     |     |    |    |    |    |   |  |  |   |  | 1.2  |   |
|          | Вязкость  | npi  | a 8 | 0°    | по  | 1  | н   | Te. | рy |    |    |    |   |  |  |   |  | 2,5% | , |
| 6. Сажа  | № 8 Куді  | ино  | BCI | KOT ( | 0 0 | 81 | Ke1 | 101 | 0  | 88 | BO | дa | : |  |  |   |  |      |   |
|          | Влажност  | ъ.   |     |       |     |    |     |     |    |    |    |    |   |  |  |   |  | 0,4% |   |
|          |           |      |     |       |     |    |     |     |    |    |    |    |   |  |  |   |  |      |   |
|          | Летучих   |      |     |       |     |    |     |     | •  |    |    |    |   |  |  |   |  | 4,0% |   |

#### Графитация электрошеток марки ЭГ-2

После обжига в нечах Мендгейма щетки поступают в электрографитировочный цех и в электрических печах сопротивления подвергаются процессу графитации при температуре 2 200—2 500°.

Щетки, поступающие в графитацию, должны отвечать следующим техническим условиям:

- 1. Щетки не должны иметь трещин, раковин, поколок и подобных пороков.
- 2. При трении друг о друга торцевых поверхностей двух щеток они должны удовлетворительно пришлифовываться.
- Удельное электрическое сопротивление, измеренное в направлеими высоты щетки, должно находиться в пределах 50—65 ом мм²/м.
- 4. При прессовке щеток по определенному заказу к ним в сравмении с размерами готовой щетки должно прибавляться по толщине 4 мм, по ширине 5—5,5 мм и по высоте 6—6,5 мм.

## Упаковка электрической нечи (фиг. 57)

Перед упаковкой печи (фиг. 57) с ее подины должиа быть сията образовавшаяся во время предыдущей кампании корка спекпиегося карборунда и силоксикона. Эта корка (электропроводнан вследствие наличия в ней различных примесей) каждый раз снимается пастолько, чтобы расстояние от постоянной подины печи до пижней кромки токоподводящих электродов было равно 50—100 мм. На место снятой корки закладывается и тщательно разравнивается в уровень с нижней кромкой электродов слой рыхлой, неспекшейся засынки. Этим устраняется возможность протекания части тока по подине печи.

После этого вилотную к боковым поверхностям токоподводящих электродов закладываются, как показано на фиг. 58, деревянные доски, которые в период упаковки отделяют внутреннее пространство печи, заполняемое щетками и пересыпкой, от наружной части, заполняемой засыпкой.

На дно ящика, образованного тордевыми поверхностями электродов и досками, насыпается и тщательно разравнивается слой пересыпки толщиной 50—60 мм, на который затем и укладывается первый (нижний) ярус щеток.

Щетки помещаются в печи таким образом, чтобы их большие размеры были расположены в плоскости поперечного сечения печи.

От каждого из токоподводящих электродов до ближайшего ряда щеток оставляется расстояние, равное 150 мм. Между рядами щеток вдоль иечи (в наиравлении длины печи) дается расстояние, равное толицине щетки. Толицина щеток, загружаемых в одну камианию,

должна быть одинакова для

всех щеток.

В направлениях, перпендикулярных к оси печи по длине, щетки кладутся без промежутков, т. е. вилотную друг к другу.

Все пространство, ограниченное электродами и доснами, заполняется пересыпкой, отделяющей друг от друга соседние ряды щеток. Пересыпку следует насыпать свободно, не утрамбовывая ее и избегая случайной утрамбовки в отдельных местах печи.


Укладка шеток, наполнение пересынкой печного пространства и засыпкой ружной части печи велутся параллельно, T. e. укладки первого яруса шеток его засыпают пересыпкой, затем на первый ярус кладется второй и снова заполняется нересьникой и т. д. до носледнего яруса. Одновременно доски, отделяющие засышку пересыпки, постепенно поднимаются вверх окончании унаковки удаляются.

В верхнем ярусе между рядами цеток закладываются плитки элементного угля размером 8 × 30 × 400 мм, которые способствуют более равномерному распределению тока по сечению керна.

После упаковки всех щеток сверх последнего яруса насыпается слой пересынки толщиной 50—75 мм.

И наконец, удаляются доски, и вся печь засыпается

ки, и вся печь засыпается засыпкой настолько, чтобы толщина последней над электродами была равна 500—550 мм.




Для наблюдения за нагревом печи в процессе упаковки в печь закладывается одна угольная трубка. Она располагается таким образом, чтобы один ее конец находился приблизительно в геометрическом центре щеточного керна. Этог конец должен быть плотно закрыт угольной пробкой. Другой, открытый, конец выступает за наружную поверхность кладки, и через него с помощью оптического пирометра может быть произведен замер температуры внутри печи. Установка одной трубки обязательна.

При желании наблюдать ход разогрева разных мест щеточного керна может быть установлено несколько трубок.

Кроме того, для наблюдения заэлектрическим режимом вплотную к торцевым поверхностям то-комодюдящих электродов вставляются угольные стержни, концы которых на 50—100 мм выступают из засыпки. К ним присоединяются провода от вольтметра для измерения напряжения.

Пересынка применяется смесь, состоящая из 50% нефтяного кокса, бывшего в кампаниях графитации, и 50% нефтяного кокса, размолотого и просеянного на сите 100—112 ниток на дюйм и обожженного впечи Альфа при температуре 1000°.



Фиг. 58. Схема удаковки дечи.

смещение графитированного и сырого кокса осуществляется перелопачиванием, которое должно производиться по возможности тщательно.

В каждую кампанию около 25% загруженной в печь пересыпки теряется— она смешивается с засыпкой.

Засы и ка. Свежая засыпка составляется из дробленого антрацита с величиной зерна от 0 до 5 мм и дробленого кварца с величиной зерна 0—5 мм.

Соотношение компонентов смеси — антрацита 70%, кварца 30%.

В процессе работы засыпка регулярно и автоматически пополняется отходами от пересыпки, так что к засыпке, имеющейся в обороте цеха, не чаще чем раз в 3 мес. приходится прибавлять свежей засыпки. Образующийся из засыпки силоксикон разбивается колотушкой и возвращается в засыпку При образовании крупных кристаллов карборунда его слой отделяется от слоя сплоксикона и собирается в отдельный ларь. Куски из мелких кристаллов дробятся колотушкой и также смешиваются с засыпкой.

Перед каждой кампанией к засыпке прибавляются древесные опилки в количестве 5% от объема засыпки. Емкость печей. Для получения одиородных по качеству изделий из разных кампаний графитации печи должны загружаться всегда одинаков и одинаковым по весу количеством полуфабриката.

В нижеследующей таблице приведены данные, характеризующие размеры щеточного керна, размеры керна, включая пересыпку, полный объем печи, объем, занятый щетками, и т. п.

Основные данные графитировочных изчей

| Нанменование   | Печь № 2   | Печь № 3  |
|--|--|---|
| Полное расстояние нежду влектродами в мм.     Сечение токополводящих влектродов в мм.     Расстоиние от алектродов до первого ряда щетом в мм.     Дляма керва между крайними рядами щетом в мм.     Часть керва по длине печи, запятая щетками в мм.  | $ \begin{array}{c} 2 000 \\ 750 \times 875 \\ 150 \\ 1 700 \\ 1 700 \\ 2 = 850 \end{array} $ | $ \begin{array}{c} 2150 \\ 750 \times 750 \\ 150 \\ 1850 \\ \frac{1850}{2} = 925 \end{array} $            |
| Ширина щеточного керна в мм     Высота щеточного керна в мм     Сечены щеточного керна в см²     Объем, занятый щетками, в см²     Объем, занятый щетками, в см²     По Вес шеток (при удельном весе, равном 1,6) в к2     Полный объем керна (включая пересыпку) в см³     Высота в мм     Осчение в см²     Сечение в см²     Сечение в см²     Сечение в см²     Объем, занятый пересыпкой, в см³ | 200<br>800<br>68 000<br>109<br>525 000<br>750<br>325 — 350<br>2 440 — 2 625                  | 400<br>800<br>1 200<br>111 000<br>179<br>887 000<br>750<br>325 — 550<br>3 950 — 4 125<br>1 225<br>776 000 |

Весовая загрузка печей во всех случаях остается приблизительно одинаковой. Что касается количества загружаемых щеток, то оно может быть различно и зависит от их размеров.


Наилучшие результаты графитации получаются в том случае, если печь загружена щетками только одного размера, по это не всегда возможно. Во всяком случае следует стремиться к тому, чтобы толщина всех щеток, загружаемых в одну кампанию, была одинакова.

Число ярусов берется обязательно целое, а поэтому количество щеток может не соответствовать заказаниому.

Электрический режим. До включения печи необходимо определить сопротивления керна в холодном состоянии. Пренебрегая сопротивлением всех остальных элементов электрической цени и исходя из полной мощности генератора 250 кем, подсчитывают начальный ток в цени и начальное напряжение на генераторе. Эти данные служат основанием для решения, с какого положения на генераторе следует начинать кампанию. Генератор имеет три ступени регулировки (три положения):

В пределах каждой ступени имеется возможность при помощи реостата плавпо регулировать напряжение в цепи возбуждения генератора.

С самого начала кампании печь включается на полную мощность установки, каковая и поддерживается до конща кампании. Наблюдение ведется по амперметру, указывающему ток в статоре мотора, вращающего генератор. Значение тока при данной мощпости мотора и данном напряжении сети должно быть максимальным, при этом необходимо, однако, следить за тем, чтобы величина напряжения на клемах генератора не превышала указанных выше максимальных для каждой ступени регулировки величин.



Фиг. 59. Характеристики щеток ЭГ-2.

После включения печи вместе с падением сопротивления керна падает и напряжение на клеммах генератора и растет ток.

Если в начальный момент сопротивление печи окажется настолько большим, что полная мощность установки не может быть использована, то поднармного это максимальное вначение до тех пор, пока сопротивление керна не упадет до величины, допускающей использование полной мощности.

В дальнейшем по мере нагревания печи и падения ее сопротивления начальное напряжение будет стремиться понижаться. Допускать понижения не следует. Наоборот, регулировкой возбуждения генератора следует на его клеммах поддерживать максимальное напряжение до тех пор, пока ток не достигнет 2 500 а. По достижении полной нагрузки дальнейшее наблюдение ведется, как и в предыдущем случае, по амперметру мотора, который должен показывать максимальный ток.

Но все время кампании черов каждые 15 мян, саписываются покалання амперметра, регострирующего протекающий черов печаток, в неодътветра, регострирующего паправаения ба перих цези. На оспоемная показаний этих приборов подститывается расход впертик и графатацию, в на верасходования на пезм заданного количестов киловольтамперчасов печь выключается.



Фиг. 60. Микрошлиф щетки  $\partial \Gamma$ -2 (увеличение в 150 раз).

При графичации шегок марки ЭГ-2 раклод эперган на нече равен:

Почь М 6—10,5 моч/ка или около 2 150 моч на кампанию Печь М 5—15 моч/ка или около 2 700 моч на кампанию

Укланизме недочины удельного расхода эперени действительны только при нормальной загрузке печи.

Кроме гого, должно регострановаться помажания приборов могора: тол, чтобы в конце камиалии опроделить полами расход эпергий, включая и потеры. Характеристика электрофизических свойств цеток ЭГ-2 дапа в следующей сводке и на фиг. 59, а на фиг. 60 показан микрометр.

| 1. | Удельный вес жажущейся                          | 1,55-1,65       |
|----|---|-----------------|
| 2. | Удельный вес действительный                     | не ниже 2,1     |
|    | Пористость                                      |                 |
| 4. | Содержание волы                                 | не выше 0,8%    |
|    | Содержание жедеза                               |                 |
|    | Удельное электрическое сопротивление            | 20 ± 4 ом ми³/г |
| 7. | Допускаемая илотность тока:                     |                 |
|    | на коллекторе                                   |                 |
|    | на кольцах                                      |                 |
|    | Допускаемая динейная скорость                   | 25 ж/сек        |
| 9. | Нормальный панос на 25 000 км                   |                 |
|    | пути щетки по коллектору при $p = 290 \ t/cm^2$ | 1 ××            |

# 8. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩЕТОК ЭМУЛЬСИОННЫМ СПОСОБОМ

Эмульсионный способ производства электрощеток разработан опытным цехом завода «Электроугли». В основу этого способа положен соответствующий иностранный патент.

Рецептура и технологический процесс производства электрощеток марки Г-3 эмульсионным способом:

| 1. | Алиберовский графит .        |    |  |  | 70,6% |
|----|------------------------------|----|--|--|-------|
| 2. | Алиберовский графит . Сажа   |    |  |  | 7,8%  |
| 8. | Смола препарированиая        | ١. |  |  | 5,9%  |
| 4. | Пек                          |    |  |  | 15,7% |
| 5. | Смола препарированная<br>Цек |    |  |  | 200%  |

#### Технологический процесс

Алиберовский графит предварительно обжигается в печах Мендгейма при температуре 1 480° и просенвается через сито 143 мент. Смола берется киняченая, объчного приготовления щеточного преха. Нужная по рецепту порция алиберовского графита загружается в холодную мешалку и заливается постепенными порциям холодной воды до получения равномерной полужидкой массы. Через 15—20 мин. перемешивання массы в мешалку заливается раствор киняченой смолы в бензоле. Этот раствор предварительно изготовляется путем смещения требуемого количества киняченой смолы, нагретой до 80°, с бензолом в отвошения 1; 1.

После заливки связующего производится подогрев мешалки при непрерывной работе последней. Через 2,5—3 часа в зависимости от давления пара вода из заварки испарится, и заварка примет вид густой

каши. После этого массу выгружают в ящики.

Дальше таким же путем обрабатывается вторая заварка, и когда она примет опять-таки взд густой каши, к ней вливают первую заварку и массу обенх заварок продолжают смешивать при подогревании мешалки. Обработка массы в мешалке продолжается до полного испарения воды. Конец испарения воды из заварки определяется отсутствием выпота на куске холодного стекла.

При нормальном давленни пара полное высыхание массы после соединения вместе двух заварок наступает через 2—2.5 часа. Таким

образом весь процесс изготовления двух заварок и обработки их вместе требует 7—8,5 час. Время нахождения массы в мешалке и дальпейшая сушка ее зависят исключительно от температуры пара в ме шалке. Поэтому давление в магистрали не должно быть менее 1,5 ат.

Высущенную массу выгружают из мешалки и по охлаждении подвергают просеву через сито 80 меш. Прошедший через сито 80 меш порошок идет на прессовку щеток, а оставшийся на сите порошок подвергается размолу па шаровых мельницах и просеву через сито 80 меш, после чего также идет па прессовку щеток. Прессовка блоков производится при давлении от 2 000 до 2 500 кг/см².

Обжиг и унаковка электрощеток производятся обычным путем, ранее описанным.

Щетки, изготовленные эмульсионным способом, превосходят по качеству щетки, изготовляемые по существующим технологическим процессам, благодаря лучшему перемешиванию сухих порошков со связующими, так как, во-первых, смола в смеси с водой при смешивании растирается па мельчайшие частицы и, во-вторых, само смешивание при этом способе продолжается гораздо дольше, чем при обычных технологических пропессах.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА РАЗНЫХ ЭЛЕКТРОУГОЛЬНЫХ ИЗЛЕЛИЙ

В этой главе мы рассмотрим производство бропзо-графитных самосмазывающихся подпинников (втулок) и слаботочных веделий. К слаботочным изделиям, выпускаемым заводом «Электроугли», относятся угольные мембраны и угольные цоколи (кололки) для микрофонов и различного рода контакън для электроаппаратуры.

## 1. ПРОИЗВОДСТВО БРОНЗО-ГРАФИТНЫХ САМОСМАЗЫВАЮ-ЩИХСЯ ПОДШИПНИКОВ


| Рецептура брон:<br>шип |   |   |   |   | хинтиф    | под-                        |
|------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------|
|                        | : | : | : | : | . 0,040 , | 85,0%<br>2%<br>9,0%<br>4,0% |
|                        |   |   |   |   | 2 x       | 100%                        |

## Технологический процесс (фиг. 61)


Медный порошок, цёнковая и оловянная пыль, просеяциые вручную на сите 200 мет, алиберовский графит, обожженный при температуре 1 480° и просеянный через сито 175 мет, закладываются в смесильный («пьяный») барабан и смешиваются в течение 4 час. После перемешивания эта смесь обжигается в электрических печах при температуре 640° с выдержкой в 1 ч. 20 м., в результате чего получается бронзо-графитная масса. Спекциался масса размалывается на паровой мельцице, просейвается вручную через сито 100 меш и идет на прессовку (фиг. 62).

Сырые втулки обжигаются в электрических печах при температуре 800°. После обжига втулки калибруются для придания им необходимого размера, так как после обжига втулки дают неодипаковую усадку. Различная усадка зависит от неодпородности сырыя, применяемого для производства втулок, от непостоянства давления и веса порошка для каждой втулки и от температуры обжига.

Период технологического процесса производства втулок продолжается в течение 24 дней, включая и предварительную обработку сырья.



Фиг. 61. Схема технологического процесса изготовления самосмазывающихся подшинников (втулок).



Фиг. 62. Прессовка самосмазывающихся подшишников (втулок).


#### 2. ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕФОННЫХ МЕМБРАН

#### Рецептура мембрая

| Пековый<br>Смода |  |  |  |  |  |  |    |     | 75,3%<br>24,7% |
|------------------|--|--|--|--|--|--|----|-----|----------------|
|                  |  |  |  |  |  |  | 53 | 507 | 100%           |


#### Технологический процесс производства (фиг. 63)

Мембраны изготовляются в одну стадию из пекового кокса и смолы. Пековый кокс, прежде чем вступить в смешение со связующим —



Фыт. 63. Схема технологического процесса изготовления цоколей и мембран.

смолой, размалывается на шаровой мельпице с ситом 175 меш и просеивается вручную через сито 100 меш. После этого пековый кокс паправляется на жерпова (фиг. 64), на которых в течение 24 час. протирается до грех раз последовательно. Протертый на жернове пековый кокс в течение одних суток просушивается в сущильных барабанах (фиг. 65), а потом вручную просенвается на сите 50 меш. Пройдя вышеуказапцую обработку, пековый кокс смешивается в мешалко со смолой, проквияченной при 300—315°. Смешение пекового кокса со связующим происходит в течение  $2^1/_3$  час. Полученияя смесь обрабатывается на вальцах шесть раз, затем размалывается на паровых мельницах с сигом 200 меш и просенвается вручную через



Фиг. 64. Жернова для мембранной и докольной массы.


сито 200 меш. Из полученной массы па гидравлическом прессе (фиг. 66 под давлением 3 000 кг/см² прессуются мембрацы. Обжигаются мембраны при температуре 1 480° пачками в 15—20 шт., связанными проволокой между угольшыми пластинами. Каждая мембрана во побежание спекания друг с другом опудривается тальком.

## 3. ПРОИЗВОДСТВО КОЛЕЦ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ

Угольные кольца применяются для изготовления автоматических регуляторов напряжения. Изготовляются оти кольца из мембран, а потому технологический процесс производства их ничем не отличается от производства последних за исключением механической обработки, при которой из мембран на токариом станке и при помощи особого патрона и резца вытачиваются кольца.


## 4. ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕФОННЫХ ЦОКОЛЕЙ (КОЛОДОК)

|    |          | 1. G I | 9 1 | 17 | J. | ра | ٠ | щ | ) K | CIGH    |        |
|----|----------|--------|-----|----|----|----|---|---|-----|---------|--------|
|    | Пековый  | EOKC . |     |    |    |    |   |   |     | . 40 x1 | 78,43% |
| 2. | Смода ва | Denas  |     |    |    |    |   |   |     | . 11 .  | 21.57% |



Фиг. 65. Устройство супильного барабана.

Технологический процесс производства цоколей аналогичен технологическому процессу производства мембран за исключением вязки перед обжигом. Цоколи без вязки упаковываются в тиглях в засышку и обжигаются при температуре 1 480°.



Фиг. 66. Вертикальный трехнолонный пресс.

По середины 1934 г. (фиг. 67) цоколи и мембраны изготовлялись из сажи в три стадии. Несмотря на такую длительную обработку,

поколи выхолили с большим браком. С переволом произволства поколей и мембран на повую репецтуру брак поколей резко сократился

## 5. БРАК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕМБРАН И ПОКОЛЕЙ И МЕРЫ ворьбы с ним

## Брак мембран

Характериые вилы брака при производстве мембран следующие: 1) певыдержанные размеры; 2) кривизна; 3) шероховатость; 4) пятна; зазубрины; 6) излом; 7) покрытие пылью.

**Лля устранения брака по мемб**рапам заволом применяются мероприятия, изложенные ниже.

Брак по певыдержанным размерам. Этот вил брака зависит от невинмательности рабочего, произволящего точку мембраи, и от неточности калибра. Техническими


условнями предусмотрен номинал толщины мембраны 0,5 мм и допуска —0.03 мм и +0.04 мм, а по наружному диаметру — номи-

нал 32; 48; 51; 53; 55 и 57 мм и допуск + 0.1 мм.

Брак по кривизне. Кривизна мембран появляется в результате деформаций, которым полвергается мембрана во время обжига. В целях уменьшения кривизны мембраны пачкани по 50 шт. связывались проволокой между угольными прокладками. При высокой температуре проволока расширялась, мембраны вследствие этого, будучи свободпыми от нажима, деформировались при обжиге и выходили кривыми.

С уменьшением в пачке мембрал до 25 брак по кривизне снизился и стал совсем невелик, когда мембраны стали связывать в пачки по 15 шт. Это можно объяснить тем, что угольная засыцка, окружая небольшую пачку, является достаточным препятствием, не позволяющим деформироваться мембранам при обжиге.

Брак по шероховатости. Мембрапа шерховатой получается потому. что на ней образуются углубления. Это происходит по следующей причане: при прессовке порошок плохо разравнивается, местами остаются комочки, которые являются причиной образования углублений на новерхности мембраны. Большое количество таких углублений создает шероховатую поверхность. Уменьшить этот вид брака можно более бдительными наблюдениями со стороны бригадиров за работой прессовщиков и организацией лучшего инструктажа последпих.



Фиг. 67. Схема технологического процесса изготовления цоколей.

Брак по пятнам. Образование пятен на поверхности мембран объясняется распределением порошка в матрице неравномерным слоем. Там, где слой порошка оказался толще, прессовка мембраны была лучшей, и это место из обжига выходит блестящим. Наоборот, место, где порошка при прессовке было меньше, имеет матовый пвет. Так как пятнистость вызывает различное электрическое сопротивление

в различных частях мембраны, то мембраны с пятнами бракуются. Равномерного распределения порошка в матрице можно добиться только усилением винмания к этому вопросу прессовпиков и падлежащим их инструктированием со стороны руководящего персонала пеха.

Брак мембран по зазубринам. Брак по зазубринам зависит от плохой работы мехапического цеха, изготовляющего штампы для прессовки мембран. Если пуансон неточно подогнаи к матрице, то между пуансоном и матрицей остается зазор, в который во время прессовки вдавливается порошок, и на окружности мембраны образуются заveentmi.

Бо время упаковки мембран для обжига эти заусенцы отламываются от краев мембраны, образуя по окружности зазубрины. Кроме того, зазубрины па краях мембраны получаются вследствие плохой точки мембран. Для устрапения брака по зазубринам необходима точная работа механического цеха при изготовлении мембранных штампов, а дли того чтобы избежать этого брака при точке, надо внимательно следить за исправностью станка.

Мембраны, покрытые пылью. Этот вид брака получается потому, что обжиг ведется в угольной засыпке, мельчайтие частины засыпки пристают к мембранам, образуя пыльную поверхность. С введением чистки мембран на сукие этот вид брака, как правило, изживается

быстро.

Колотые мембраны. Этот брак может получиться только при транспортировке из-за небрежного отпошения рабочих транспорта сильный удар ящика с мембранами, бросание ящиков. Мерами борьбы с этим браком поэтому являются хороший инструктаж и наблюдение за погрузкой и выгрузкой, а также тщательная доброкачественная упаковка.

## Брак цоколей

Характерными видами брака для телефонных цоколей (колодок) являются: 1) поколки, 2) заусенцы и 3) град между лунками.

Поколки, Первой причиной этого брака по цоколям является пло-

хая работа по изготовлению штампа.

Второй причиной появления поколок является неравномерная прессовка цоколей, что объясняется тем, что цоколи иногда прессуются на эксцептриковом прессе.
Третьей причиной брака поколей по поколкам является устарелый

Третьей причиной орака цоколей по поколкам является устарелый способ упаковки цоколей перед обжигом. Цоколи из ящика всыпаются в засклику и перелопачиваются, что неизбежно вызывает большое количество поколок в сырых цоколях.

Заусенцы цоколей. Заусенцы на цоколях образуются благодаря язношенности штамнов.

**Невыдержанные размеры**. Причипой брака этого вида язляется невнимательность рабочего и неточность калибра.

Град между лунками. Этот брак появляется на цоколях, имеющих весто звездочки лунки. Между лунками края обламываются, выкравиваются, и оставшиеся возвышения между углублениями создают впечатление града, почему этот брак и долучил это название. Причипают поколки краев между лунками являются плохая (под слабым давлением) прессовка и плохое обращение с цоколями при упаковке в обжиг и во время механической обработки.

#### 6. ПРОИЗВОДСТВО КОНТАКТОВ

На заводе «Электроугли» из угольных масс рассмотренных намв марок электрощеток изготовляются различиме контакты, применяемые в производстве слаботочной электроаппаратуры.

#### а) КОНТАКТЫ МАРКИ Т

Хотя эти контакты и носят наименование марки Т, но рецептура этих марок и технологический процесс производства их имеют резкое отличие от производства электропеток марок Т-1 п Т-2. Различие имеется прежде всего в отношении компонентов, составляющих редептуру контактов.

В рецентуру контактов входит брак электрощеток марок Т-1 и Т-2, что не входит в состав электрощеток марок Т-1 и Т-2, и, наоборот, в рецентуру контактов Т не входит нефтяной кокс и сажа, применяемые при производстве электрошеток марок Т-1 и Т-2. Кроме того, контакты Т прессуются не на вертикальном прессе, как щетки, а на горизонтальном. Механические и электрошеские характеристики контактов марки Т такие же, как и у электропцеток марки Т-1, почему они п обозначены одной и той же маркой.

#### Рецептура контактов Т

| 1. | Брак электрощеток марки Т-1 и Т-2 . 38 кз | 56,6%                  |
|----|---|------------------------|
| 2. | Курейский графит обожженный 12,9 .        | 19,3%                  |
| 3. | Пек каменноугольный 1,2 "                 | 56,6%<br>19,8%<br>1,8% |
| 4. | Смола препарированная                     | 22,3%                  |
|    | *****                                     |                        |

67,1 Kt 100%

## Технологический процесс производства контактов Т (фиг. 68)


Брак электрощеток марок Т-1 и Т-2 размалывается сперва сухим способом на шаровых мельницах, а затем идет па размол в жерновах мокрым способом. Размолотый брак Т сушится в сушильных барабанах в течение 24 час., просенвается вручиую через сито 140 меш и направляется в мешалку, где в течение 2 час. смешивается с курейским графитом, предварительно обожжениым в печах Мендгейма при 1480° и просеятным на сеялке через сито 140 меш. Одновременно с сухими порошками в мешалку закладываются плавленый пек и препарированияя смола.

После смешения указанных четырех компонентов масса переходит на вальцы, где вальнуется два раза. Провальнованная масса контактов Т сбивается в куличи и прессуется на горизонтальном прессе.

Спрессованные контакты обжигаются в печах Мендгейма при температуре 1 480° и идут в механическую обработку.

## б) КОНТАКТЫ МАРКИ Г-1 (А)

Контакты марки Г-1 по технологическому процессу производства и рецентуре отличаются от электрощеток марки Г-1, название которых эти контакты иосят. Так, в рецептуру контактов Г-1 входят сажа и смола, чего нет в рецептуре электрощетки марки Г-1. Несмотря па разницу рецептур контактов и электрощеток одного и того же названия, все же в законченном виде они имеют сходиме механические и электрощетки и мести карактеристики. Поэтому контакты и электрощетки и имеют




Фиг. 63. Схема технологического процесса изготовления контактов Т.

одиу и ту же марку. Прессуются контакты марки Г-1 на горизонтальпом прессе.

|    | P       | ецеп   | тура  | 3 3  | 0 | H | 8 7 | K ' | r | В  | r-1 |               |
|----|---------|--------|-------|------|---|---|-----|-----|---|----|-----|---------------|
|    | Графит  |        |       |      |   |   |     |     |   |    |     | 44,3%         |
|    | Графит  |        |       |      |   |   |     |     |   |    |     | 17,0%<br>6,9% |
|    | Сажа.   |        |       |      |   |   |     |     |   |    |     | 6,9%          |
|    | Пек пла |        |       |      |   |   |     |     |   |    |     | 4,6%          |
| 5. | Смолап  | рецари | рован | 1988 |   | • |     | ٠   | · | 24 | 70  | 27,2%         |
|    |         |        |       |      |   |   |     |     |   | 88 | ĸı  | 100%          |

## Технологический процесс производства контактов марки Г-1 (фиг. 69)

Курейский графит и графит алиберовский, прокаленные при температуре 1 480° и просеянные на сеялке через сито 140 меш, смешиваются в мешалие с сажей, плавленым пеком и препарированной смолой. Смещивание этих компонентов производится с закрытой крышкой в течепие 60 мнн. и при открытой крышке мешалки — 30 мин. Дальше масса переходит на вальцы, где вальцуется шесть раз.



Фиг. 69. Схема технологического процесса изготовления контактов Г-1.

Провальцованная масса сбивается в куличи и прессуется на горизонтальном прессе. После прессовия коптакты Г-1 обжигаются в печах Мендгейма при температуре 1480° и идут в механическую облаботку.


## в) СЕРЕБРЯНО-ГРАФИТНЫЕ КОНТАКТЫ СГ

Основными исходными материалами для производства серебрянографитных контактов служат:

1. Серебряный пороток.

2. Графит алиберовский, обеззоленный рафинировкой в электрографитировочной печи при температуре не ниже 2  $400^\circ$ . Помол графита 200 меш. Зольпость не более 0.4%.

- Сажа, полученная при неполном сгорании зеленого минерального масла.
  - 4. Каменноугольный пек с точкой плавления не ниже 50°.
- Смола каменноугольная, кипяченая с целью удаления легких фракций при температуре 300°.
  - 6. Бензол (или толуол) технический.



Фиг. 70. Схема технологического процесса изготовления серебряно-графитных контактов СГ,

## Технологический процесс (фиг. 70)

Для приготовления серебряно-графитной массы исходные материалы берут в следующих соотношениях;

#### Рецептура

|    |                      |     |    |   |    |    |    |   |    |   | 100%  |
|----|----------------------|-----|----|---|----|----|----|---|----|---|-------|
| 4. | Каменноугольная кипя | 461 | as | 0 | MC | 12 | ١. | ٠ | ٠. | · | 15,5% |
| 3. | Сажа обыкновенная .  | •   |    |   | •  |    |    |   | •  |   | 8,2%  |
| 2. | Графит алиберовский  |     | •  |   |    |    | ٠  |   |    |   | 28,3% |
| ı. | Серебряный порошок   |     |    |   |    |    |    |   |    |   | 48,0% |

Связующие перед приливанием к норошкам предварительно рас-

творяют в бензине в отношении 1:1.

Отвешенное количество порошков загружают в фарфоровый барабан емкостью на 5 г. Барабан наполняется стальными шарами, различными по днаметру — от 10 до 80 мм, с общим весом 7,5 кг. Шары занимают 1/3 емкостн барабана. Затем в барабан прибавляют 50% воды от общего веса сухих порошков, что составляет 43—44 кг на 100 жг порошков, и барабан закрывают герметически крышкой. Барабану с массой дают вращение со скоростью 60 об/мин. Через 60 мин. перемешивания в барабан снова добавляют сколо 55 кг воды и ведут перемешивание еще 60 мин. Затем к массе добавляют связующие, растворенные в бензоле, и перемешивание велут 21/к часа.

Содержимое барабана вместе с шарами выгружают на металлический противень (примерные размеры: 400 × 300 × 200 мм) и под-

вергают сушке при температуре 100-120° в течение 6 час,

Бысушенцая и охлажденная до комнатной температуры масса загружается с шарами в тот же барабан для размельчения. После размола шары выгружаются, полученный порошок просеивают через сито 100 меш, и масса идет па прессование контактов. Прессование контактов производится при давлении 3 500 жг/см².

#### Обжиг

Для обжига контакты упаковывают в железный ящик размерами  $200 \times 300 \times 300$  мм и толциной стенок 3-5 мм.

Упаковка заключается в том, что контакты при укладке в ящик пресыпаются между собой нефтятным коксом, прокаленным предварительно при температуре  $1\,480^\circ$  и имеющим крупизиу зереи от 20 до 30 мет.

В засынку из пефтяного кокса прибавляют 5—8% сажи. Контакты не должны соприкасаться друг с другом и со стенками ящика, за-

сыпка поверх контактов должна быть выше на 30-35 мм.

Ящик с коптактами устанавливают в электрическую печь. Обжиг ведется в течение 18 час. с постепенным подъемом температуры до 1 000—1 100° с выдержкой при этой температуре 1 час. По охлаждении печи до температуры 400° и ниже ящик с контактами вынимается, и охлаждение ведется вне печи до комнатной температуры.

Контакты очищаются от приставших к ням частиц сажи и пефтяного кокса и подпертаются испытаниям. Удельное электрическое сопротввление должно быть не более 35 ом • мм²/м, а твердость по Шору — не менее 30 и не более 50. Контакты должны иметь однородный вид, не иметь паружных и внутренных трещин к

# Ириготовление серебряного порошка путем воестановления медным порошком

К 5% раствору азотнокислого серебра при постоянном помешивании прибавляют небольшими порциями медный порошок, предварительно просеянный через сито 200 меш. После добавления последней

порции медного порошка смесь продолжают помешивать. Реакция замещения протекает по формуле

$$2AgNO_3 + Cu = Cu(NO_3)_2 + 2Ag$$
.

и заканчивается примерно через 20-30 мин.

Осадку дают достаточно хорошо отстояться, так как серебро выпадает очень мелким, сливают раствор азотнокислой меди и промывают сначала декантацией (отмыванием), а потом на воронке Бюхнера до нолного удаления Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. После полной отмывки серебра от азотнокислой меди (реакция па Cu нроизводится при помощи роданистого аммония или аммиака) норошок сущат и просеивают через сито 200 меш.

Для изготовления порошкообразного металлического серебра указанные выше материалы берутся в следующем соотношении:

Азотножислого серебра . . . . 1000 частей Мелного норошка . . . . . . 370 "

Потери материалов при изготовлении порошкообразного серебра выражаются:

Азотнокислого серебра... от 0,5 до 1% Медного порожка.... , 0,5 " 1%

Выход металлического порошкообразного серебра на азотнокислого серебра следующий:

Из 1 кг AgNO 5 нолучается 610—620 г Ag.

## 7. ПРОИЗВОДСТВО МИКРОФОННОГО ПОРОШКА

Микрофонный порошок применяется в микрофонах для нревращепия звуковых колебаний в влектрические. Микрофонный порошок изготовляется двух сортов — для центральных батарей и для местных телефонных стангий

## ПРОИЗВОДСТВО МИКРОФОННОГО ПОРОШКА ЦБ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАТАРЕЙ


#### Технологический процесс (фиг. 71)

Микрофонный норошок ЦБ изготовляется из антрацита шахты им. Войкова. Антрацит шахты им. Войкова дробится на дробилке тина Клеро (фиг. 72) на куски до 0—5 мм, отсеивается вручную спачала на сите 50 меш, а затем вторично на сите 80 меш. После этого антрацит идет в обжиг в печи Альфа. Обжиг производится при температуре 900—1 000°. Обожженный антрацит просенвается на грохоте и отвенвается. Этим закаичивается технологический процесс производства микрофонного норошка ЦБ.

#### Отходы и их использование

1. Высевки антрацита +50 меш, т. е. то, что не проходит через сито 50 меш и остается на сите, пдут обратно в наровую мельницу или дробилку для дальнейшего размола.


2. Все, что проходит через сито 80 мещ, передается в электрографитировочный цех для графитации, в результате чего получается искусственный или так называемый ачесоновский графит.



Фиг. 71. Схема технологического процесса изготовления микрофонного порошка ЦБ,

#### ПРОИЗВОДСТВО МИКРОФОННОГО ПОРОШКА МБ ДЛЯ МЕСТНЫХ БАТАРЕЙ (фиг. 73)

Производство микрофоппого порошка МБ идет по тому же технотогическому процессу, как и производство микрофонного порошка .1(Б, с той только разницей, что температура обжига для микрофоцного вородика МВ примениется не 900—1 000°, а 1 480°. Поэтому микрофонный породюк МВ обизимется не в печах Альфа, как это имеет место для микрофонного породцез ЦВ, а в печах Мендлейма.




Фиг. 72. Дробилка Клеро.

В остальном нак редентура, так и технологический процесс совершенно одинаковы как для макрефонносо порощка ЦБ, так и для мимрофонного порошка МБ.

# производство кринтоловой крупки

Криптоловая круппа (привтоловый порошок, угольная крупка) изпользуются в качестве патребательного элемента в почах типа Байла и Дженераль Электрик. Криптоловый порошок в качестве нагревательного элемента имеет преимущество перед электродами. Дело в том, что сам по себе угольный электрод имеет невысокое электрическое



Фиг. 73. Схема технологического процесса изготовления микрофоимого порошка МБ.


сопротивление (50—70 ом·мм²/м), но если тот же самый электрод раздробить и взять в виде зерен, то электропроводность массы этих зерен будет во много раз ниже.

В зависимости от качества исходного материала и от размеров отдельных зерен удельное электрическое сопротивление угольной крупки или криштола колеблется в широких пределах Зольность крупки не превышает 5 %.

Угольная крупка изготовляется следующих сортов;

| Сорт угольной | Размер зерна в жж |          |  |  |  |
|---------------|-------------------|----------|--|--|--|
| крупки        | манамум .         | максимум |  |  |  |
| УК-1          | 0,75              | 1,5      |  |  |  |
| УК-2<br>УК-3  | 1,4<br>2,9        | 3<br>6   |  |  |  |

В последнее время угольная крупка стала изготовляться с крупизной зерен до 0,5 и ниже.



Фиг. 74. Схема технологического процесса изготовления криптолового порошка.

### Технологический процесс (фиг. 74)

Угольный бой, или брак малозольных электроуглей, дробится на дробилке типа Клеро, отмагничивается на магнитном сепараторе, просеивается вручиую через крупное сито в зависимости от сорта криптола. После этого вторично просеивается вручную через более мелкое сито, после чего криптоловый порошок готов.

#### Отхолы и их использование

 Высевки после первого отсева через крупное сито возвращаются обратно в дробилку для дальнейшего дробления.

 Высевки после второго просева через мелкое сито дают так называемый нулевой порошок, который идет в качестве компонента шихты элементных углей.

# ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И СТАХАНОВ-СКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОУГОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ:

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) дал четкое определение сущности стахановского движения. В историческом решении пленума о стахаповском движении сказано следующее: «Стахановское движение означает организацию труда по-новому, рационализацию технологических процессов, правильное разделение труда в производстве, освобождение квалифицированных рабочих от второстепенной подготовительной работы, лучшую организацию рабочего места, обеспечение 
быстрого роста производительности труда, обеспечение значительного 
роста заработной платы рабочих и служащих».

Эти установки декабрьского пленума ЦК БКП(б) должны быть

положены в основу работы каждого предприятия,

Руководствуясь этими решениями пленума, следует проводить такие мероприятия, которые обеспечивают повышение производитель-

иости труда и роста зарилаты рабочих и служащих.

Хорошая организация рабочего места, являясь важным фактором для введрення стахановских методов работы, обеспечивает повышение производительности труда, дает возможность максимально использовать производственное оборудование, увеличить машипное время и повысить заработок рабочего.

Наличие подсобной рабочей силы, своевременная наладка станков, подготовка инструмента и приспособленное освещение, чистота, хорошее и быстрое обслуживание административно-хозяйственным персоналом рабочего места и пр. — все это составляет то, что называется организацией рабочего места. Мероприятия по организации рабочего места должны быть направлены по следующему пути:

 Своевременная подготовка инструмента, хорошего по качеству и в достаточном количестве. Вместе с выдачей паряда к рабочему месту

должен быть подан и комплект нужного инструмента.

Расположение инструмента около рабочего места должно быть таким, чтобы рабочий без лишней траты энергии и времени мог взять нужный ему в данный момент инструмент.

2. Рациональная организация вспомогательной службы при ра-

бочем месте включает в себя следующие элементы:

 а) организация подноски материала и нужных для обработки деталей и чертежей вместе с выдачей наряда, т. е. до пачала работы;

- б) оборудование рабочего места средствами для вызова мастераинструктора, ремонтного рабочего, подносчика инструмента, подносчика материалов и т. д. (такая сигнализация вызова может быть световоё — померной или флажковой — и звуковой);
- в) организация пооперационного контроля приемки изделий у рабочего места:
  - г) своевременная уборка готовых изделий от рабочего места;
- д) прикрепление всиомогательных рабочих слесарей текущего ремонта, электромоитеров и т. д. к определениым участкам;
- е) организация для каждого стапка или группы стапков кпиг, в которые рабочие записывают требования о проведении ремонта стапка или приспособления;
- ж) организация тщательной приемки стаиков и приспособлений после их ремонта.
  - 3. Мероприятия общего значения:
- а) обеспечение достаточного, удобного и гигненичного освещения рабочего места;
- б) устройство у каждого станка специальных столиков или щито: для удобного расположения и хранения инструмента;
- в) устройство деревянной решетки для подкладки под иоги рабочего;
- г) содержание рабочего места в надлежащей чистоте, для чего каждое рабочее место должно быть оборудовано отсосами пыли, получающейся при обработке электроугольных изделий.

Бот краткий перечень основных мероприятий по организации рабочего места. Это — минимум, который должен дополняться и изменяться в зависимости от местных условий.

Бведение в жизнь указанных мероприятий не замедлит сказаться

на повышении производительности труда рабочего.

Для того чтобы показать, какое значение имеют эти моменты для увеличения производительности труда, в качестве иллюстрации приведем несколько конкретных примеров из достижений стахановцев в электроугольном производстве.

До стахановского движения порма прессовки мембранных цоколей была установлена в 2 400 за 7 час. работы.

В настоящее время те же бригады прессовщиц вырабатывают в смену 7 000 поколей, т. е. выработка увеличилась почти в три раза (фиг. 75).

Разберем более подробно причипы повышения производительности


труда в данном случае.

Прессовка мембраиных цоколей, как и большинство работ на заводе «Электроугля», относится к машиино-ручному труду. Работа эта очень трудоемка. Поэтому здесь для нолучейия большей производительности труда не только пужно максимально использовать пресс, заставляя его работать с изпольшей быстротой и с большим использованием мащинного времени, но в то же время необходимо уделить внимание организации труда, экономному расходованию энергии прессовщицы при изибольшем повышении производительности труда.

Чтобы выяснить, пасколько производительно расходуется энергия прессовинцы при прессовке телефонных цоколей, были изучены движения прессовициы при прессовке и проведен анализ этих движений. В результате анализа выяснилось, что в процессе прессовки у прессовщицы много движений лишних, не оказывающих никакого вляяния да производительность труда, но в то же время сильно утом-ляющих прессовщицу. Выяснилось, что прессовщицы производили такие работы, как, папример, выемка спрессованных доколей вз штампа, что должно делаться насыпальщидами поропика в итамп.

Освобождение прессовщины от подсобных работ нозволило увеличить число ударов пресса.

Установили разделение труда между правой и левой руками прессовщины.



Фиг. 75. Изменение выработки цоколей.

Правая рука все время находится на рукоятке распределителя пресса, а подача штампа на стол пресса и сиятие со стола штампа производятся только левой рукой.

Для механизации работы пасыпальнины порошка введено приспособление, позволяющее при выемке цоколя из штампа не вытаскивать совсем пуапсоп из матрицы, что сокращает ряд движений у насыпальнити.

В результате этих песложных мероприятий нормы стали перевыполняться в три раза.

Творческая мысль, разбуженная стахановским движением, не остановилась на указанных достижениях, а понила дальше. Прессовщицы телефонных доколей подметили, что уровень стола насыпальщиц ниже уровим стола пресса. Это заставляло насыпальщицу и прессовщицу нести штами навесу, вместо того чтобы двигать его по столу, от чего часть энергии прессовщиц и насыпальщиц расходуется непроизводительно.

Рукоятка распределителя пресса была расположена далеко от прессовщины, что заставляло прессовщину при каждом прессовании слегка наклонять туловище в сторону рукоятки, а это пенужное движение сказывалось на увелячении утомляемости прессовщицы.

Предложено было сделать для прессовщищи поворачивающийся стул на шарикоподшинниках, чтобы нрессовщища при передаче и взятин штампа не поворачивала туловища, а вращалась вместе со стулом, что опять-таки избаент прессовиниту от непроизводительной траты энергии.

При передаче и взятин штамна прессовщище приходилось делать в смену до 14 000 новоротов вправо и влево. Эти движения сильно утомляли прессовщицу. Устройство у стула вращающегося на шариконодшининках сидения сократило до минимума затрату энергии, которая пойдет на увеличение производительности труда.

Чтобы не нередавать штампа рукой, предложено сделать круглый поворачивающийся стол для подачи штампа от пасыпальщиц к прессовщидам, и наоборот. Были сделапы предложения автоматизировать

выжнику покольного пуансона и т. п.

Все эти предложения при проведении их в жизнь не замедлят сказаться на повышении производительности труда прессовщицы телефонных доколей, так как сам по себе пресс по скорости хода позволяет делать до 10 000 ударов в смепу вместо тех 2 500 ударов, которые делались этим прессом до стахановского движения.

Разобранный пример говорит о том, что в электроугольной промышденности имеются еще большие резервы по увеличению произ-

водительности труда.

Кроме указанных мероприятий для новышения производительности работы большое значение имеет и максимальное насыщение рабочего дня квалифицированного рабочего основной работой по его квалификации.

Когда квалифицированный рабочий сам совершает подсобные работы, производительность его резко падает. Если прессовщица телефонных цоколей стала вырабатывать в три раза больше, то здесь кроме указанных выше мероприятий сказалось и освобождение ее от подсобных операций, как, вапример, от вынимания поколя из штампа.

Дополнительная насыпальщица, приставленная к прессовщице, освободив носледнюю от подсобных операций, дала возможность увеличить ход поршиня пресса, что отразилось на увеличении количества ударов вресса и, следовательно, на увеличении числа выпрессован-

ных изделий.

Разберем еще одии конкретный пример перевыполнения норм. Плифовальщик колед для штампа в последнее время стал давать неревыполнение порм до 500%. Такое повышение производительности труда объясивется следующими мероприятиями:

 В дапном случае для плифовки колеп применили шлифовальные круги лучшего качества, а именно вместо карборундовых плифоваль-

ных кругов ввелн алундовые.

 Начали подбирать однородную работу на всю смену, что освободило шлифовальщика от частой наладки станка и тем самым дало возможность резко увеличить машинное время.

Уисло оборотов шнинделя увеличили с 70 до 300 об/мин.

- 4. Увеличили подачу на один оборот изделия с 0,1 до 0,18 мм.
- Увеличили глубину резников с 0,05 до 0,12 мм.
- Уменьшили припуски на обработку на 0,3-0,5 мм.

 Ввели две оправки вместо одной, что дало возможность за времи обработки одной партии колеп приготовить к работе следующую партию.

Разобранные примеры увеличения производительности труда ярко иллюстрируют то, что для каждой профессии стахановские методы дают возможность увеличить производительность труда, максимально использовать мощность машины и агрегатов и увеличить машинное время. В электроугольном производстве это особенно важно. Электроугольная промышленность, являясь необходимой подсобной отраслью для электромапиностроительной и других видов промышленности, дожная дать максимальное количество изделий хорошего качества, не дожидаясь капитальных вложений. А это возможно лишь при виедений стахановских методов работы.

Для иллюстрации того, как можно повысить мощность завода на основе выпълении скрытых резервов, разберем два копкретных примера из практики завода «Электроугли» в период развертывания стахановских методов работы.

Производственная мощность завода «Электроугли» до стахаповского движения не использовалась полиостью. Так как до последнего времени узким местом на заводе «Электроугли» было размольное отделение, производительность шаровых мельниц была мала, и все остальные цехи завода работали с неполной нагрузкой из-за недостатка размолотого сырья. Зоркий глаз стахавовца-рабочего и стахановца-инженера вскрыл причины плохой производительности шаровых мельици. Выл произведен ряд очень несложных мероприятий (в основном — увеличение числа оборотов мельници и количества шаров), в результате чего производительность шаровых мельниц увеличилась на 70% и размольное отделение перестало быть узким местом.

Другой пример. Таким же узким местом на заводе «Электроугли» были обжигательные печи Мендгейма.

Считалось установленным, что обжиг изделий в последней фазе должен производиться в течение 24 час. Опыт стахановцев, их хорошее знание процесса и обжигательных агрегатов показали, что для этого обжига вполне достаточно 20 час., при этом изделии по качеству получаются не хуже и кроме того, уменьшается брак от пережога.

Йереход на 20-часовой обжиг увеличил производительность печей на 25%, а это значит, что к четырем существующим печам как бы прибавилась пятая печь без соответствующих вложений на капитальное строительство.

Эти два примера стахановской работы по выявлению резервыых мощностей завода и их использованию говорят о том, что можно и в других цехах и отделенийх завода вскрыть резервные мощности и использовать их на увеличение выпуска продукции Отсюда основной вывод,—что освоение станка или агрегата, на котором работает рабочий, знание этого станка есть главный залог успеха выявления и использования скрытых мощностей в электроугольной промышленности и максимального увеличения производительности труда нариду с улучшением качества изделий, а также и повышения зартлаты рабочих.

#### ГЛАВА СЕПЬМАЯ

# РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В ЭЛЕКТРОУГОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

#### Расход материалов

Статья «Расход материалов» в рентабельности производственного предприятия имеет большое значение. Необходимо следить не только за тем, чтобы соблюдались нормы расхода материала, по и за тем, чтобы сами нормы не были завышены. В данном случае все мероприятия должны быть направлены к сокращению нормы расхода путем уменьшения допусков при обработке, сокращения расшыла, угара и т. д.

Экономия получается, главным образом, за счет снижения норм расхода медного купороса и цинковой пыли при производстве электрощеточной медно-графитной массы. Спижение это стимулируется введением премий, что резко повысило заработок рабочего и в то же время снизило нормы расхода материалов.

# Брак

В электроугольной промышленности брак иногда доходит до больших размеров, и снижение его является большим источником рентабельности электроугольной промышленности. При производстве электроуглей и электроцеток брак получается, главным образом, в двух переделах — при прессовке и обжиге. Если бдительно следить за технологическим процессом, строго выполнять требования технологических карт и производственных инструкций, то брак реако спижается. Характерным является следующий пример: в НІ квартале 1935 г. брак электроуглей по отдельным маркам доходил до 73%. В январе же 1936 г., с развитием стахановского движения, брак по этим же самым маркам сишжен до 41%, т. е. почти в два раза.

В технологическом процессе никаких изменений за этот период не введено, материал и машины остальсь те же самые. Следовательно, снижение брака объясинется неключительно внимательным отношением рабочего к своей работе, внимательным наблюдением за технологическим процессом нроизводства. Для этого проведены были следующие мероприятия:

 а) Прессовку марок электроуглей, идупих с большим браком, норучили одной рабочей бригаде, которая стала заниматься прессовкой только этой марки. Это дало возможность бригаде основательно заняться изучением причин брака. Выло выявлено, что в ряде случаев не соблюдалось надлежащее давление и время вылержки после прессовки. Температуру обжига вместо конусов Зегера стали измерять при помощи термопар, что дало большую точность измерений. Стали бдительно следить за чистотой сырья. Результат сказался быстро, а впереди еще огромиые ресурсы реитабельности, так как брак в 40% колоссально велик и полжен быть сокращен по минимума.

Часто брак по слоистости и трещниам идет потому, что мундштук или штами неисправен, а это уже вседело зависит от прессовщика и бригадира, допустивших пользование заведомо негодным инструментом.

## Расход электроэнергии

Экономия по электроэнергии на заводе «Электроуглп» в 1935 г. выразилась в сумме 43 тмс. руб. Получена эта экономия за счет: замены моторов чрезмерно большой мощности моторами, соответствующими по мощности данному станку или агрегату, замены трансмиссий индивидуальными приводами, а главным образом, за счет экопомного расходования электроэнергии на рабочем месте, выключения моторов немедленно по прекращении работы и т. я.

### Выполнение программы

Выполнение программы по выпуску продукции решающим образом сказывается на реитабельности завода. Влагодаря невыполнению программы резко увеличнвается расход на единицу выпуска продукции, так как ряд расходов, как, например, общезаводские и цеховые накладные расходы, содержание административно-технического персопала, отопление, освещение и пр., будут одни и те же независимо от того, в каком размере будет выполняться программа. Влияние выполнения программы на рентабельность предприятия хорошо можно проиллюстрировать на примере завода «Электроугли» в 1935 г. Перевыполнение программы дало возможность заводу выполнить план по себестоимости и получить даже сверхплаповую экономию.

Выполпение программы пе по ассортименту косвеиным образом может сказаться на спижении реитабельности завода.

Изделия, изготовленные не по ассортименту, не всегда во-время паходят сбыт, долго лежат в складе готовых изделий иереализованными, что снижает оборотные средства предприятия.

# Рабочая сила и производительность труда

Расход на рабочую силу сильно влияет на рептабельность предприятия. Необходимо строго следить за выполнением плана по труду и не допускать нерерасхода по этой статье. При этом все мероприятия по организации рабочих мест должим быть направлены к тому, чтобы производительность труда максимально повышалась, что влечет за собой повышение зарабочка рабочих.

Мы здесь остаповились на главных факторах, оказывающих сильное влияние па рентабельность предприятия благодаря большому своему. удельному весу в смете производства. Но другие, менее значительные, факторы в сумме также сильно влияют на рентабельность, еслп их не брать под повседневный контроль. К этим факторам относятся: расход пара, расход инструмента, неиспользование отходов и т. д. Все это в сумме своей дает большие скрытые ресурсы для рентабельного ведения работы предприятия.

Естественно, что вопросы рентабельности должны являться краеугольным камнем работы каждого предприятия, цеха, бригады. Для этого хозрасчетные отношения должны охватить все предприятие до отдельного агрегата включительно. В этом — основное в вопросе рентабельности.

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

# СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОЩЕТКАМ И ЭЛЕКТРОУГЛЯМ

#### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЭЛЕКТРОШЕТКИ

Чтобы предъявить вполне обоснованные технические условия к сырью, ндущему на изготовление электрощеток, прежде всего необходимо знать требования, предъявляемые к этим изделиям, а вместе с тем и технические условия изготовления электрощеток и электроуглей.

Технические условия на электрощетки должны обеснечить производство этих щеток хорошего качества, культурного вида и обеспечить удовлетворение всех требований в отношении физико-механических и электрических свойств, предъявленых к щеткам. Технические условия на электрощетки соответственно этим требованиям должны предусмотреть: 1) внешний вид; 2) омедвение их; 3) допуски; 4) арматуру электрощеток; 5) твердость электрощеток; 6) износ щеток и коллектора или колец; 7) удельное электрическое сопротивление; 8) плотность тока; 9) коэфициент трения; 10) контактное (переходное) падение напряжения; 11) допускаемую линейную скорость в м/сек; 12) удельное нажатие в в/см?

Рассмотрим более подробно техпические условия и требования, предъявленные к электрошеткам.

### Виенций вид электрощетек

Щетки должны быть изготовлены из илотной однородной массы мелкозериистого строепия, должны быть хорошо отделаны, без трещии и других видимых пороков и должны хорошо притираться к поверхности коллектора или кольца. Во избежание выкрашивания щетки должны иметь фаску но ребрам.

Плотность щетки зависит не только от процесса производства, но во многом зависит и от сырья, применяемого для производства, и от его структуры. Поэтому требовании к сырью должны быть предъявлены жесткие. То же самое надо сказать и в отношении однородность массы шетки и ее мелкозернистого строения. Имотность, однородность и мелкозерпистость имеют неносредственное влияние на мехарические и электрические свойства щеток.

Назиачение медного слоя на щетке — это уменьшить контактное сопротивление межлу шеткой и шеткодержателем в случае неармированных шеток или для уменьшения контактного сопротивления межлу шеткой и ее арматурой.

И в том и в другом случае преследуется цель уменьшить электрические потери и связанное с ними нагревание. Омеднение должно равномерно покрывать 1/3 по высоте щетки. Медный слой должен быть илотным, однородно блестящим (не зубчатым), без признаков окисления. При работе шеток медный слой не полжен иузыриться и отставать от их поверхности. Толшина медпого слоя с каждой стороны омеднеиной поверхности определяется соответствующими условиями и колеблется в пределах от 0.04 до 0.08 мм.

## Арматура электрощеток

Тины арматуры электрошеток должны удовлетворять сделующим требованиям:

а) Обоймы арматуры должны быть изготовлены из листовой красной или латунной мели толшиной от 0.75 ло 1 мм. Насалка обоймы па шетку полжна быть плотной (без зазора) и механически прочной. По своим наружным размерам обоймы не лоджны быть больше размеров, установленных для петок. Исключение из последнего требования бывает очень редко, когда обойма по условиям конструкции щеткодержателей выходит за пределы габаритов неток.

б) Токопроволящий канатик лоджен быть из красной меди, гибкий. крученый с оплеткой или без нее. Он лолжен иметь прочный и належный в механическом и электрическом отношении контакт со щеткой. Сечение токопроводящего канатика (кабеля) должно быть выбрано, сообразуясь с илотностями тока, которые должны быть порядка 5 a/мм².

в) Наконечники токопроводящего канатика изготовляются из красной листовой или латунной меди толщиной от 0,75 до 1 мм и должны быть облуженными. Наконечники штепсельного тина делаются из латунной проволоки. Тип наконечника оговаривается каждый раз особо в заказе, так же как и в арматуре.

Диаметр проволоки, из которой скручивается токопроводящий канатик, составляет 0,08 мм, но не выше, так как при большем днаметре проволоки токонроводящий канатик получается не гибким.

В настоящее время завод «Электроугли» вынужден, однако, примеиять канатик из проволоки 0.13 мм, так как заводы поставщики кабеля из проволоки 0.05 мм не изготовляют.

Крепление гибкого проводника к щетке может быть осуществлено

одним из следующих трех способов:

Способ П. Пайкой канатика непосредственно к телу щетки (фиг. 76). При этом поверхность шетки обязательно должна быть омеднена. Этот способ применяется для шеток всех марок кроме Г-4 при толицине меньше 8 мм.

Способ К. В отверстие в теле шетки арматурный проводник закононачивается с помощью специального порошка (фиг. 77). Этот

| •                       | Физические          | <b>E</b>                                       | электрические       | CKOHCTB.                                      | щегок завода "олектроугия-                         | a "Gaekr                           | Oyran             |  |                                 |
|-------------------------|---------------------|--|---------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|
|                         | Me                  | Mapsa  |                     | -od:  | 106)   | ~ q                                | TRE               | ١.   |                                 |
| Гру па                  | Стандарт<br>ВЭТ № 1 | Старал<br>жарьа за-<br>вода "Эле-<br>ктроугля" | Твердост<br>үqоШ оп | Удельное<br>влектриче<br>ское соп<br>ское соп | Ковтакта<br>(переходы<br>падение<br>ражения<br>в в | ЭвизупоД<br>птоонтови<br>∖в я енот | Коэфвия<br>тренвя | Допускае:<br>ливейная<br>скорость<br>ж/сек | Удельное<br>в 1/см <sup>8</sup> |
| ,                       | T-1                 |  | 02 — 09             | 40 60   | Очень  | 4,5                                | Высокий           | 10   | 240 320                         |
| у гольно-графитиво      | T-2                 | E  | 40 55               | 40 60   | Высокое  | ъ                                  | Высокий           | 12   | 240 - 320                       |
| •                       | 12                  | 4  | 35 — 50             | 30 — 45                                       | Высокое  | 8                                  | Высокий           | 15   | 200 240                         |
| ,                       | r-2                 | A-2  | 30-45               | 24 — 35                                       | Высокое  | 80                                 | Средний           | 20   | 160 — 240                       |
| 1 рафитнае              | r-3                 | BB-2   | 25 — 37             | 10 — 22                                       | Высокое  | 10                                 | Средний           | 25   | 120 — 200                       |
|                         | r.4                 | BC   | 10 - 18             | 10 — 20                                       | Среднее  | 12                                 | Пязквй            | 30   | 120 160                         |
| Элекгро-графитиронавные | 3r-2                | 3r-2   |                     | 16 — 24                                       | Высокое  | 10-12                              | Навкяй            | 25   | 200 — 240                       |
|                         |                     |  | <br>                |   |  |                                    |                   |  |                                 |
| 5                       | M-1                 | M-4  | 30 42               | 2 — 12  | Среджее  | 14                                 | Средвий           | 15   | 160 — 200                       |
| очиком-ониции т         | M-3                 | M-1  | 28 - 38             | 6 — 16  | Среднее  | 12                                 | Средянй           | 20   | 160 — 200                       |
|                         |                     | -  | ,                   | 1   |  |                                    |                   | _  | _                               |

|          |                    | M-r  | Mr   | 6 12            | 6-12 0,05-0,10                 | Назкоэ | 25 | Средвий | 80 | 120-150   |         |
|----------|--------------------|------|------|-----------------|--------------------------------|--------|----|---------|----|-----------|---------|
| 11 /     | No.                | MT-1 | Mr-1 | 5 — 7           | Mr-1 5-7 0,10-0,25             | Нявкое | 22 | Нязкий  | 50 | 120 — 150 |         |
| 1, C, Kp | Deni napa i Denomi | MF-2 | Mr-2 | 4 — 6           | Mr-2 Mr-2 4-6 0,20-0,40 Hизкое | Низкое | 22 | Низкий  | 25 | 120-150   |         |
| асильни  |                    | Mr-3 | MT-3 | 60<br> <br>  53 | MT-3 3-5 0,30-0,45             | Нязкое | 20 | Низкай  | 25 | 120 — 150 |         |
| ков.     | Бронзо-графитны    | Щ    |      | 5 - 10          | 5 10 0,20 0,30 Пивкое          | Пивкое | 98 | Средний |    | 150 - 200 | <i></i> |


<sup>2</sup> На кольцах 10 а, на коллекторе 12 а.

жиой скорости Примечанне, В провзводственим условиях перекодное падение напражения и козфициент трепвя меняются для одной и той же марки ит. и. Пред

|     | авней  |  |                               |           |                         |                     |                            |
|-----|--|--|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| - L | температуры,   |  | рения                         | до 0,25   | 0,25 0,40               | от 0,40 и выше      |                            |
|     | ки щегок в зависимости от материала коллектора и кольца, состояния их поверхностей, температуры, линей | ледующае:  | Коэфилиент трения             | Низкий    | :                       |                     |                            |
|     | ×  | BRC  |                               | (BR)      | Средний                 | Высокий             |                            |
| •   | состояния  | лелы ввиенения виачения переходного напряжения и коефилиента трепви следующее: |                               | щ         | 0                       | ш                   |                            |
|     | колеца,  | ивфаси   |                               |           | 90                      |                     | <b>m</b> e                 |
|     | 10   | H  | <b>K</b>                      |           | ď                       | 2.                  | BE                         |
|     | тора   | кевв   | жен                           | 60        | 8                       |                     | 89                         |
|     | коллек   | вапряя   | Переходное падение напражения | 9,0       | Среднее от 0,6 до 1,2 в | Бысоков , 1,2 " 1,7 | Очень высокое 1,7 в и выше |
|     | 3.52   | 0ro  | ние                           |           | ٠                       |                     | •                          |
| •   | epa.   | ндо  | 916                           | :         | :                       | :                   | :                          |
|     | MB.  | ъ  |                               | •         | •                       | ٠                   | -                          |
|     | 5  | Ħ  | ŬHO<br>M                      | :         | :                       | :                   | •                          |
|     | CT.  | en m   | 9X0                           | ٠         | ٠                       | •                   | 8                          |
|     | MB   | H8.4   | Her                           | ×         | ģ                       | 8                   | Bir                        |
| •   | завис  | HER 3  |                               | Навкое до | Pean                    | Эысок(              | левь                       |
|     | æ  | 9119   |                               | 144       | _                       | -                   | J                          |
|     | щегов  | 1 58M  |                               |           |                         |                     |                            |
|     | МИ   | деля   |                               |           |                         |                     |                            |

способ применяется для щеток всех марок кроме Г-3 и Г-4 при толшине их не меньше 8 мм. Омедиение шеток не обязательно, хотя рекомендуется, так как контакт между щеткой и проводником в случае омелненных щеток значительно более належен.

Способ Р. Крепление осуществляется с помощью мелной топкостенцой трубки (фиг. 78) с сильно развальцованными в виде шайбы конпами, утопленными в теле шетки. Пол один из развальноващых концов трубки заводится охватывающий ее проводник, который после развальновки второго конпа трубки илотно прижимается к телу шетки. Омелнение щетки не обязательно, котя контакт между проводником и щеткой в случае омедненных щеток значительно надежнее и лучше. Способ крепления Р не применяется для шеток марки Г-4. также не применяется при толщине шетки меньше 6 мм и ширине



Фиг. 76-78. Способы прикрепления нанатика и телу шетки.

меньше 100 мм; для всех остальных марок и размеров является одним из лучших как в смысле надежности электрического контакта, так и механической прочности соединения.

# Твердость электрощеток

В механическом отношении щетки должны обладать твердостью но склероскопу Шора в пределах, указанных в таблице на стр. 160. Измерение твердости в угольных и угольно-графитных шетках

имеет болыпее значение, так как с изменением твердости изменяются и остальные свойства шеток.

Если в вышеприведенной таблице с твердостью шетки сравцить остальные электрофизические показатели ее, то заметим следующую закопомерность: С понижением твердости в угольно-графитных и графитных цетках в них понижаются: а) удельное электрическое сопротивление; б) контактное (переходное) падение напряжения; в) коэфициент трения; г) удельное нажатие. Наоборот, допускаемая плотпость тока и допускаемая линейная скорость с понижением твердости электрошетки увеличиваются.

# Способность пришлифовки электрощеток

Для определения качества щетки важно знать, как электрощетка способна пришлифовываться к коллектору или кольцу. Чем лучше пришлифовывается щетка, тем лучше она работает, а поэтому шлифую имая способпость электрощетки должна быть определена обяза тельно при определении свойств электрощеток. Способность щетки пришлифовываться определяется на специальном комлекторе ими польце. Для быстрого и пе особенно точного определения шлифующей способности электрощетки пользуются следующим приемом:

Рабочие поверхности двух повых электрощеток легко трут одну о другую. Если при этом через короткий промежуток времени трущиеся поверхности принимают блестящий отшлифоващим вид и во времи трепия рабочих поверуностей не будет значительного образования угольной пыли, то щетку можно в отношении шлифующей способности признать хорошей.

Сильное образование угольной пыли от щетки приводит к замыканию на короткое медных пластин коллектора и тем самым может вызвать круговой огонь и вывести машниу из строя. Хорошая же плифующая способность электрощетки, не дающая большого образования угольной пылв, на коллекторе или кольце машины быстро образует особый темноватый слой пичтожной толщины, благотворно влияющий на работу машины.

### Изнашиваемость электрощеток

Качество электрощеток определяется временем, в течение которого петка изващивается. Если за 24 часа работы при окружных скоростях и удельном нажатии, присущих для дапной марки электрощеток, последние изнашиваются не более чем па 0,25 мм, то щетка считается хорошей. При этом щетка должна прорабатываться равномерно, без выкрашивания ребер и углов рабочей поверхности. После 2-часовой работы рабочая поверхность повой электрощетки должна быть зеркально блестящей, а коллектор или кольцо пе должны иметь следов изиоса.

# Удельное электрическое сопротивление

Удельное электрическое сопротивление электрощеток (см. стр. 160) определяется по следующей формуле:

$$\varrho = R \frac{s}{l}$$
,

где R — сопротивление mетки в омах:

в — поперечное сечение шетки в мм²;

в — поперечное сечение щетки в жич;
 длина испытуемой части в ж.

#### Плотноеть тока

В стандарте 1934 г. указана плотность тока в амперах на квадратпый сантиметр в поперечном сечения электрощеток. Указанную в таблиде па стр. 160 плотность электрического тока щетки могут выдерживать длительное время без чрезмерного пагревания.

Если же окружная скорость на коллекторе или кольце больше, чем это предусмотрено таблицей, то плотность тока следует умецьшить в зависимости от условий, в которых работают машицы.

Перегрузка электрощетки приводит ее к сильному нагреванию. Гибкие токопроводящие проводпики также пакаливаются, а иногда даже перегорают. Перегруженная электрощетка, нагреваясь, уменьшает свое контактное сопротнвление, что еще больше увеличивает проходящий через данную щетку ток со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными условнями для работы электрических машин, и перегруженная щетка начинает искрить.

### Коэфициент трения

Коэфициент трепия электрощетки, во-первых, зависит от твердости электрощетки: чем тверже щетка, тем больше коэфициент трения. Во-вторых, коэфициент трения зависит от окружной скоростнколлектора или контактного кольца электрической машины: чем
больше линейная скорость коллектора, тем меньше коэфициент трения. В-третьих, коэфициент трения пјетки меньше на кольце, чем на
коллекторе, изготовленном из того же матернала. Кроме того, на
чугунных и стальных кольцах коэфициент трения выше, чем на бропзовых и медных. Наконец, коэфициент трения зависит от состояния,
в котором находятся трущнеся поверхности. При хорошо полированной поверхности кольца кли коллектора коэфициент трения меньше,
чем при нечистой скользящей или изношений поверхности.

# Допустимая линейная скорость

Для каждой марки электрощеток имеется предельная линейная скорость коллектора или контактного кольца. Превышение этого предела разрушает электрощетку и коллектор. Предельная линейная скорость, измеряемая в м/сек, зависит от миогих причин. Прежде всего этот предел зависит от качества самой щетки и в первую очередь от ее коэфициента трепия. Кроме того, предельная линейная скорость зависит от поверхности коллектора или контактного кольца, от нажатия пружины щеткодержателя и пр.

# Удельное нажатие

Под удельным нажатием подразумевается давление, которое щетка под действием пружины щеткодержателя производит па коллектор нли контактное кольцо, в  $2/c\omega^2$ . Удельное нажатие является величиной не постоянной для электрощетки и завысит от конструкции щеткодержателя, окружной скорости и условий, в которых работает щетка. Так, при большой скорости коллектора удельное нажатие должно быть больше, чем при малой скорости.

Точно так же, если щетка поставлена на крановые, трамвайные и электровозные двигатели, где машины подвергаются толчкам и сотрясениям, удельное нажатие должно быть увеличено для того, чтобы обеспечить постоянство плотного прилегания щетки к поверхпости кольца или коллектора.

# Контактное сопротивление и контактное падение напряжения

Сопротивление цепи короткозамкнутой секции якоря является суммой трех сопротивлений: 1) сопротивления самой короткозамкнутой секции якоря; 2) сопротивления щетки, замыкающей секции якоря накоротко; 3) контактного сопротивления между щеткой и коллектором. Контактное сопротивление между щёткой и коллектором зависит от: 1) омического сопротивления тела щетки; 2) переходного сопротивления между щеткой и коллектором в направлении от металла одной ламели коллектора к щетке; 3) переходного сопротивления между щеткой и коллектором в иаправлении от щетки к металлу ламели, соседней с первой ламелью.

# Отбор проб и браковка

Вся готовая продукция щеток подвергается проверке удовлетворения требованиям существующего стандарта в отношении внешнего

вида, размеров, омеднения, маркировки и арматуры.

Для проверки твердости, удельного электрического сопротивления и переходного падения напряжения готовая продукция разбивается в соответствии с установленными стандартом марками щеток на партии по 1 000 в каждой.

От каждой партии щеток отбирается для определения твердости и размеров:

размеров.

от партии менее 1 000 — 5%,

от партии более 1 000 — 3%;

для определения электрического удельного сопротивления отбирается от 4 до 10 шт.;

для определения переходного падения напряжения отбирается от 4 до 6 шт.;

для определения перегрева арматуры при номинальном токе отбирается 4 пт.

В случае если более 5% из отобранных для испытация щеток не удовлетворит хотя бы одному требованию настоящего стандарта в отношении твердости, электрического удельного сопротивления, перегрева арматуры и переходного падения напряжения, то вся партия подвергается пересортировке и вновь предъявляется к приемке.

Для повторного испытания отбирается удвоенное количество

щеток против указанного выше.

Отобранная группа щеток подвергается испытанию в отношении только тех требований стандарта, которым она не удовлетворяла при первом испытании.

Если повторное испытание даст неудовлетворительные резуль-

таты, то вся партия щеток бракуется.

# 2. ДУГОВЫЕ ЭЛЕКТРОУГЛИ

### Оеветительные угли

Режим работы углей. Световой эффект и режим работы углей в дуге постоянного и переменного тока неодинаковы.

При постоянном токе уголь, присоединенный к положительному цолюсу, накаливается значительно сильнее отрицательного угля, и если бы он был взят одинакового диаметра с отрицательным, то сгорел бы также скорее. Для установления равномерности в скоростях сгорания обоих углей диаметр положительного угля должен быть взят из несколько миллиметров больше диаметра отрицательного. Наибо-

лее ярко светящейся частью является углубление (кратер), образующееся на горящем конце положительного угля. Принимая полную силу света обыкновенной дуги равной 100%, считают, что на долю кратера положительного угля приходится около 85%, на долю светящегося конца отридательного угля — около 10% и на долю пламен! дуги — только 5%.

В электрической дуге переменного тока оба угля накаливаются в одннаковой мере и имеют одну и ту же скорость сгорания. На обоих углях образуются кратеры, однако величина их уступает величине кратера в положительном угле дуги постоянного тока, и яркость из значительно меньше. Сила света, отдаваемая пламенем дуги переменного тока, оценивается также примерно в 5% от полной. На долю казкдого кратера приходится по 47,5% света; испускаемого системой.

Таким образом дуга постоянного тока имеет то преимущество, что большая часть полного светового потока дуги исходит из кратера положительного угля, и следовательно, при постоянном токе дуга больше приближается к точечному источнику света, чем при переменном токе, когда световой поток исходит из двух расположенных на некотором расстоянии кратеров, зцачительно менее ярких.

Кроме того, светоотдача дуги переменного тока на углях одинакового качества и при равном потреблении электроэнергии как следствие меньшей яркости кратеров значительно меньше, чем светоотдача

дуги постоянного тока.

В целях облегчения образования достаточно глубокого, хорошей формы кратера в центре угольного стержня оставляется продольный канал круглого сечения, наполняемый менее плотной массой, чем основная угольшая оболочка. Более рыхлая масса фитиля в начале горения дуги сгорает легче плотной оболочки, чем, естественно, способствует образованию кратера, однако сгорание фитиля не вдет далеко вглубь угля, и после того, как кратер оформился, дальнейшее горение идет уже равномерно, так что кратер все время сохраияет первоначальную форму.

Таким образом положительный уголь при постоянном токе всегда должен быть взят с фитилем, при перемеппом — фитилем снабжают-

ся оба угля.

При нефитильном угле дуга не устанавливается точно по оси углей, а может скользить по поверхности концов горящих углей (бегать), образовывая незаконченные, неправизьной формы кратеры, а потом

и значительно легче потухает.

Наличие фитиля способствует спокойному горению дуги в цептре угля. Поэтому при больших нагрузках рекомендуется при постоянном токе спабмать фитилем не только положительный, но и стрицательный уголь. И накопец, вводя в фитиль соли металлов, повышают силу света дуги, обогащают свет лучами с короткой дляной волны (важно для фотографических целей п киносьемок) или придают свету дуги определенную окраску (красную, зеленую и т. п.). Эти последние, пламенные или эффектиме, угли употребляются, главным образом, при работе на переменном токе, но иногда и на постоянном токе.

#### Угли для термических целей

Общие сведения. В осветительной технике вольтова дуга оценивается лишь с точки зрения количества излучаемой ею световой энергии, и выделение тепла является пеизбежным, но неприятным спутником. При использовании же тепловой энергии вольтовой дуги соотношение получается обратное: на первом плане стоит количество выделяемого тепла, необычайная же яркость света является неприятным и мещающим работе фактором.

Распределение излучаемой световой энергии, а также и распределение температуры в вольтовой дуге, соответствует состоянию элек-

тродов.

Наивысшая температура наблюдается на поверхности анода, т. е. в кратере положительного угля, подвергающегося бомбардировы электронов, двигающихся с чрезвычайной скоростью с катода отрицательного угля. Определяется она величиной около 4 000°. От положительного угля к отрицательному имеет место падение температуры около 600—800°, так что температура отрицательного угля оценивается приблизительно в 3 200—3 400°.

Характерной особенностью вольтовой дуги как источника тепла является концентрация его в сравнительно небольшом пространстве; на долю положительного угля приходится около 43% общего выделяе-

мого дугой тепла.

Сварочные угли. Наряду с широким использованием электросварки по способу Славянова (с металлическими электродами) в практике находит довольно большое применение электросварка по способу Венардоса и Церенера с угольными электродами. Это же относится и к резке металлов угольными электродами.

Можно считать установленным, что сварка при номощи угольных электродов на переменном токе дает неудовлетворительные результаты, а потому следует рекомендовать производить ее всегда на постоян-

ном токе. Это же относится и к резке металлов вольтовой дри помощи угольного электрода. В этом случае пеобходимо положительный полюс источника тока присоединить к электроду, а отрицательный—к разрезаемому металлу. При сварке по способу Венардоса употребляются электроды дваметром от 5 до 25 мм и длиной от 250 до 800 мм. При сварке по способу Церенера угли редко употребляются длиной выше 300 мм.

Допускаемые токи сварочных углей марки ВЭТ С К-во

| Дизметр<br>электрода<br>в мм | нормальный<br>ток<br>Нормальный | Максималь-<br>ный<br>ток в ампе-<br>рах |
|------------------------------|---------------------------------|---|
| 6-10                         | 60 — 180                        | 250                                     |
| 10-15                        | 180 — 250                       | 800                                     |
| 15-20                        | 250 — 350                       | 400                                     |
| 20-25                        | 350 — 420                       | 500                                     |
| 25-30                        | 420 — 500                       | 600                                     |

Для перечисленных выше целей сварки и резки металлов завод «Электроугли» изготовляет специальные угли марки ВЭТ С К-во.

Допускаемые токи для углей ВЭТ С К-во приведены в таблице (см. таблицу выпе).

# 3. ЭЛЕКТРОУГЛИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Преобразование электрической знергии в тепловую может быть достигнуто це только с помощью вольтовой дуги, но также и пропусканием тока через сопротивление, служащее нагревательным элементом

В практике довольно широко распрострацей метод пагрева сопротивлением, причем в относительно мощных для этого способа нагрева установках (цечах) зачастую пользуются сопротивлением из искусственного угля.

Угольный нагревательный элемент при этом может иметь либо форму силошного угольного стержня (печи Штейнберга и Граммолина), либо трубки (печь Таммана), либо, наконец, криптоловой круп-

ки (печь Вейли).

По внешнему виду угольные трубки являются тонкостенной трубой с гладкой поверхностью, на которой не допускается наличия поперечных трещии, видимых невооруженным глазом. На торцевом сечении концентрические трещины небольших размеров, не выходящие ни на наружную, ни на внутреннюю поверхность трубки, допускаются.

#### 4. ЭЛЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОУГЛИ

Угли, предназначенные для работы в гальванических элементах, изготовляются заводом «Электроугли» под маркой «ВЭТ Элементный Кудиново».

С впешней стороны опи представляют стержим или пластины сплошного сеченяя, с гладкой новерхностью, без поперечных трещин и лишь в некоторых случаях с волосовыми трещинами, непрерывная длина которых не превышает 15 мм.

Кривизна углей, их механическая прочность а также удельное электрическое сопротивление находятся под постоянным и строгим

контролем заводской лаборатории.

Проверка кривизны углей производится при помощи соответствующих трубчатых калибров или калибров примоугольного сечения, длина которых равняется длине угля, а внутреннее отверстие имеет размер, несколько больший (на определенный доцуск), чем соответствующие размеры угля.

2 г., пер. 60 к. ЭЭ-40-3-2



